

58588 MEL


WIRING DIAGRAM :

PIN 2 CONNECT " \_ " Masse

Zähler

PIN 3 LCD START

Dauer +  
PIN 1 CONNECT  
LCD DISPLAY



Reset

P +  
N -  
1 Zähler

R 0-Stellung

Ausführung 2