

2026/27



Ersatzteile & Zubehör  
Handels GmbH.

# ZUORDNUNGSLISTE



Ihr Partner, wenn es um Technik geht!

Oberharrern 33  
A-4691 Schlatt

Tel.: 0043 (0)7673 / 30703

Fax: 0043 (0)7673 / 30703-40



email: [verkauf@oekoprofi.com](mailto:verkauf@oekoprofi.com)

**LICHTMASCHINEN & STARTER**

**Lichtmaschinen & Starter**




<b>Starter / Lichtmaschine passend zu Hersteller:</b>	<b>ab Seite</b>
David Brown	<b>03</b>
Case	<b>03</b>
Claas	<b>14</b>
Deutz-Fahr	<b>15</b>
Fendt	<b>27</b>
Fiat	<b>33</b>
Fiatagri (Laverda)	<b>37</b>
Ford (New Holland)	<b>38</b>
Goldoni	<b>42</b>
Holder	<b>43</b>
Hürlimann	<b>43</b>
JCB Fastrac	<b>44</b>
John Deere	<b>44</b>
Lamborghini	<b>52</b>
Landini	<b>53</b>
Lindner	<b>55</b>
Massey Ferguson	<b>57</b>
McCormick	<b>67</b>
New Holland	<b>69</b>
Reform	<b>74</b>
Renault	<b>74</b>
Same	<b>78</b>
Schlüter	<b>84</b>
Steyr	<b>84</b>
Valtra - Valmet	<b>91</b>
Warchalowski	<b>92</b>
Zetor	<b>92</b>

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>DAVID BROWN</b>									
<b>100-Serie</b>									
885				<b>69908</b>	IA0577	55			
890				<b>69908</b>	IA0577	55			
990	449001			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>55366</b>	IS0630	2,7
990				<b>53290</b>	IA0067	34			
995	455051			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>55366</b>	IS0630	2,7
996	455071			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>55366</b>	IS0630	2,7
<b>1000-Serie</b>									
1180				<b>69908</b>	IA0577	55			
1190	165004			<b>69908</b>	IA0577	55			
1194	165004			<b>69908</b>	IA0577	55			
1200	A4155A			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>55366</b>	IS0630	2,7
1210	455009			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>55366</b>	IS0630	2,7
1212	455031			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>55366</b>	IS0630	2,7
1290	2200004			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>55366</b>	IS0630	2,7
1294	220008			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>55366</b>	IS0630	2,7
1390	2200002			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>55366</b>	IS0630	2,7
1394	220103			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>55366</b>	IS0630	2,7
1394				<b>41154</b>	IA0810	70			
1410	455011			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>97417</b>	IS0579	2,8
1410							<b>97424</b>	IS1016	3,0
1412	455011			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>97414</b>	IS0579	2,8
1412							<b>97424</b>	IS1016	3,0
1490	220101			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>55366</b>	IS0630	2,7
1494	220105			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>55366</b>	IS0630	2,7
1494				<b>41154</b>	IA0810	70			
1594	330002			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>97417</b>	IS0579	2,8
1594				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
1690	330001			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>97417</b>	IS0579	2,8
1690							<b>97424</b>	IS1016	3,0
1694	330102			<b>69908</b>	IA0577	55	<b>97417</b>	IS0579	2,8
							<b>97424</b>	IS1016	3,0
<b>CASE IH</b>									
<b>A-FAMILIE</b>									
433				<b>69922</b>	IA0507	33	<b>51735</b>	IS0705	3,1
440				<b>69922</b>	IA0507	33	<b>51735</b>	IS0705	3,1
533				<b>69922</b>	IA0507	33	<b>51735</b>	IS0705	3,1
540				<b>69922</b>	IA0507	33	<b>51735</b>	IS0705	3,1
633				<b>69922</b>	IA0507	33	<b>51735</b>	IS0705	3,1
640				<b>69922</b>	IA0507	33	<b>51735</b>	IS0705	3,1
733				<b>69922</b>	IA0507	33	<b>51735</b>	IS0705	3,1
740				<b>69922</b>	IA0507	33	<b>51735</b>	IS0705	3,1
833				<b>69922</b>	IA0507	33	<b>51735</b>	IS0705	3,1
840				<b>69922</b>	IA0507	33	<b>51735</b>	IS0705	3,1
933				<b>69922</b>	IA0507	33	<b>51735</b>	IS0705	3,1
940				<b>69922</b>	IA0507	33	<b>51735</b>	IS0705	3,1
323							<b>51735</b>	IS0705	3,1
383							<b>51735</b>	IS0705	3,1
423							<b>51735</b>	IS0705	3,1
453							<b>51735</b>	IS0705	3,1

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>CASE IH</b>									
<b>B-FAMILIE</b>									
523							<b>55375</b>	IS0704	3,1
544				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	
553							<b>55375</b>	IS0704	3,1
624							<b>55375</b>	IS0704	3,1
644				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
654							<b>55375</b>	IS0704	3,1
724							<b>55375</b>	IS0704	3,1
743				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
744				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
745				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
745XL				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
824				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
844				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
844S				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
844XL				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
845XL				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
856XL				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
<b>C-FAMILIE</b>									
946				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
955				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
955XL				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
956XL, 1046				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
1055				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
1055XL				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
1056XL				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
<b>D-FAMILIE</b>									
1255				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
1255XL				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
1455				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
1455XL				<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55375</b>	IS0704	3,1
<b>ENGLISCH ALT</b>									
275						11	<b>41854</b>		
276						22	<b>78256</b>		
354						11	<b>41854</b>		
414						22	<b>78256</b>		
434						11	<b>41854</b>		
444						22	<b>78256</b>		
454				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
454							<b>67847</b>	IS1315	3,2
474				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3,2
475							<b>41134</b>	IS0629	2,8
484				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
574				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
584				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
674				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
684				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
784				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
884				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3



Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
CASE IH									
85ER-SERIE									
									
485				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
485				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
485XL				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
485XL				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
585				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
585XL				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
685				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
685				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
685XL				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
685XL				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
885XL				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
885XL				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
95ER-SERIE									
495				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
495				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
495XL				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
495XL				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
595				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
595				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
595XL				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
595XL				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
695				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
695				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
695XL				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
695XL				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
795				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
795				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
795XL				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
795XL				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
895				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
895				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
895XL				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
985XL							<b>67847</b>	IS1315	3,2
32/42-SERIE									
3210				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
3210				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
3220				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
3220				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
3230				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
3230				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
4210				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
4210				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
4220				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
4220				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
4230				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
4230				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2
4240				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55388</b>	IS1018	3
4240				<b>41154</b>	IA0810	70	<b>67847</b>	IS1315	3,2



Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>CASE IH</b>									
<b>JX</b>									
60	Tier 3		12.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
70	Tier 3		12.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
80	Tier 3		12.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
90	Tier 3		01.07-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
95	Tier 3		01.07-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
<b>JXC</b>									
1060			12.03-	<b>67844</b>	IA1152	80	<b>78770</b>	IS1263	2,6
1070			12.03-	<b>67844</b>	IA1152	80	<b>78770</b>	IS1263	2,6
1075			12.03-	<b>67844</b>	IA1152	80	<b>78770</b>	IS1263	2,6
1085			10.05-				<b>78771</b>	IS1109	4,2
1095			10.05-				<b>78771</b>	IS1109	4,2
<b>JXU</b>									
75				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
85				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
95				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
105				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
115				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
1070				<b>94818</b>	IA1206	55	<b>78771</b>	IS1109	4,2
1070				<b>94811</b>	IA1504	120			
1080				<b>94818</b>	IA1206	55	<b>78771</b>	IS1109	4,2
1080				<b>94811</b>	IA1504	120			
1090				<b>94818</b>	IA1206	55	<b>78771</b>	IS1109	4,2
1090				<b>94811</b>	IA1504	120			
1100				<b>94818</b>	IA1206	55	<b>78771</b>	IS1109	4,2
1100				<b>94811</b>	IA1504	120			
<b>FARMALL</b>									
55 C	FPT NEF	3,2	12.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
65 C	FPT NEF	3,2	12.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
75 C	FPT NEF	3,2	12.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
85 A/C	FPT F5C			<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
95 U/C	FPT F5C	3,4	01.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
95 U PRO	FPT F5C	3,4	07.12-	<b>67845</b>	IA1580	200	<b>97453</b>	IS1189	3,2
95 U PRO				<b>67845</b>	IA1580	200	<b>67846</b>	IS1331	3,2
105 U/C	FPT F5C	3,4	01.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
105 U PRO	FPT F5C	3,4	07.14-	<b>67845</b>	IA1580	200	<b>97453</b>	IS1189	3,2
105 U PRO				<b>67845</b>	IA1580	200	<b>67846</b>	IS1331	3,2
115 A	FPT NEF	4,5		<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
115 U	FPT F5C	3,4	01.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
115 U PRO	FPT F5C	3,4	07.12-	<b>67845</b>	IA1580	200	<b>67846</b>	IS1331	3,2


Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
CASE IH									
QUANTUM									
									
65C			04.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
65V			12.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
75C			04.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
75F			10.10-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
75N			12.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
75V			12.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
85F			10.10-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
85N			12.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
85V			12.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
85C				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
95C/NV				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
105F				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
105N				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
105V				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
C-SERIE									
55	MWM		02.92-07.97	<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	
55							<b>53289</b>	IS0670	
55							<b>97413</b>	IS1388	
64	MWM		02.92-07.97	<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	
64							<b>53289</b>	IS0670	
64							<b>97413</b>	IS1388	
70	MWM		02.92-07.97	<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	
70							<b>53289</b>	IS0670	
70							<b>97413</b>	IS1388	
CS-SERIE									
CS 68	MWM		05.97-03.99	<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>97413</b>	IS1388	3,2
CS 68	SISUWD320		01.98-12.04	<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55386</b>	IS0897	3
CS 68	SISUWD320		01.98-12.04	<b>94808</b>	IA0952	120	<b>67851</b>	IS1303	
CS 75	MWM		01.97-03.99	<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>97413</b>	IS1388	
CS 75	SISUWD320		01.98-12.04	<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55386</b>	IS0897	
CS 75				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>97437</b>	IS1377	
CS 78	MWM		06.97-03.99	<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>97413</b>	IS1388	3,2
CS 78				<b>94812, 69957</b>	IA1153	120			
CS 78	SISUWD420		01.98-12.03	<b>53124</b>	IA1348	95	<b>55386</b>	IS0897	3
CS 78				<b>94808</b>	IA0952	120			
CS 86	MWM		03.96-03.99	<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>97413</b>	IS1388	3,2
CS 86				<b>94812, 69957</b>	IA1153	120			
CS 86	SISUWD420		01.99-01.04	<b>53124</b>	IA1348	95	<b>55386</b>	IS0897	3
CS 86				<b>94808</b>	IA0952	120			
CS 86							<b>55393</b>	IS0836	4,2
CS 94	MWM		03.96-01.99	<b>51727, 78132</b>	IA0499	65	<b>97413</b>	IS1388	3,2
CS 94				<b>94812, 69957</b>	IA1153	120			
CS 94	SISUWD420		01.98-12.04	<b>53124</b>	IA1348	95	<b>55386</b>	IS0897	3
CS 94				<b>94808</b>	IA0952	120			
CS 94							<b>55393</b>	IS0836	4,2
CS 110	SISUWD420		01.97-12.03	<b>53291</b>	IA0914	80	<b>55386</b>	IS0897	3
CS 110				<b>69935</b>	IA0875	95			
CS 110				<b>94808</b>	IA0952	120			

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>CASE IH</b>									
<b>CS-SERIE</b>									
									
CS 110				<b>94812, 69957</b>	IA1153	120			
CS 120	SISUWD620		01.97-12.03	<b>53291</b>	IA0914	80	<b>55386</b>	IS0897	3
CS 120				<b>69935</b>	IA0875	95			
CS 120				<b>94808</b>	IA0952	120			
CS 120				<b>94812, 69957</b>	IA1153	120			
CS 130	SISUWD620		01.97-12.03	<b>53291</b>	IA0914	80	<b>55386</b>	IS0897	3
CS 130				<b>69935</b>	IA0875	95			
CS 130				<b>94808</b>	IA0952	120			
CS 130				<b>94812, 69957</b>	IA1153	120			
CS 150	SISUWD620		01.97-12.03	<b>53291</b>	IA0914	80	<b>55386</b>	IS0897	3
CS 150				<b>69935</b>	IA0875	95			
CS 150						95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CS 150				<b>94808</b>	IA0952	120			4
CS 150				<b>94812, 69957</b>	IA1153	120			
<b>CS PRO-SERIE</b>									
80 PRO			10.07-	<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
85 PRO			01.08-	<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
90 PRO			10.07-	<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
95 PRO			01.08-	<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
100 PRO			10.07-	<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
105 PRO			01.08-	<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
<b>CX-SERIE</b>									
CX 50				<b>69944</b>	IA0877	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
CX 50							<b>55379</b>	IS0807	3
CX 50							<b>91609</b>	IS1378	3,2
CX 60				<b>69944</b>	IA0877	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
CX 60							<b>55379</b>	IS0807	3
CX 60							<b>91609</b>	IS1378	3,2
CX 70	PERKINS		01.97-12.00	<b>69944</b>	IA0877	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
CX 70				<b>67852</b>	IA0811	70	<b>55379</b>	IS0807	3
CX 80	PERKINS		01.98-12.00	<b>69944</b>	IA0877	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
CX 80				<b>67852</b>	IA0811	70	<b>55379</b>	IS0807	3
CX 90	PERKINS		01.98-12.00	<b>69944</b>	IA0877	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
CX 90				<b>67852</b>	IA0811	70	<b>55379</b>	IS0807	3
CX 100	PERKINS		01.98-12.00	<b>69944</b>	IA0877	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
CX 100				<b>67852</b>	IA0811	70	<b>55379</b>	IS0807	3
<b>MAXXUM SERIE</b>									
100			01.07-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
110			01.07-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
115			01.07-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
120			01.07-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
125			01.07-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
130			01.07-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
140			01.07-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
5120				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55373</b>	IS0695	3,1
5120				<b>53124</b>	IA1348	95			
5130				<b>69935</b>	IA0875	95			

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>CASE IH</b>									
<b>MAXXUM SERIE</b>									
									
5140				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55373</b>	IS0695	3,1
5140				<b>53124</b>	IA1348	95			
5150				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55373</b>	IS0695	3,1
5150				<b>53124</b>	IA1348	95			
MX100				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55373</b>	IS0695	3,1
MX100				<b>53124</b>	IA1348	95			
MX80C				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55379</b>	IS0807	3
MX80C				<b>53124</b>	IA1348	95			
MX90C				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55379</b>	IS0807	3
MX90C				<b>53124</b>	IA1348	95			
MX100C				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55379</b>	IS0807	3
MX100C				<b>53124</b>	IA1348	95			
MX110				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55373</b>	IS0695	3,1
MX110				<b>53124</b>	IA1348	95			
MX120				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55373</b>	IS0695	3,1
MX120				<b>53124</b>	IA1348	95			
MX135				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55373</b>	IS0695	3,1
MX135				<b>53124</b>	IA1348	95			
MX150				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55373</b>	IS0695	3,1
MX150				<b>53124</b>	IA1348	95			
MX170				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55373</b>	IS0695	3,1
MX170				<b>53124</b>	IA1348	95			
MXU100				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
MXU100				<b>94813</b>	IA1224	120			
MXU110	IVECO			<b>69951</b>	IA1020	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
MXU110				<b>94813</b>	IA1224	120			
MXU115				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
MXU115				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
MXU125				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
MXU125				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
MXU130				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
MXU130				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
MXU135				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
MXU135				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
MXM120				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>97424</b>	IS1016	3,0
MXM130				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>97424</b>	IS1016	3,0
MXM140				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>97424</b>	IS1016	3,0
MXM155				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>97424</b>	IS1016	3,0
MXM175				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>97424</b>	IS1016	3,0
MXM190				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>97424</b>	IS1016	3,0
<b>MAGNUM SERIE</b>									
7110				<b>67857</b>	IA1058	150			
7120				<b>67857</b>	IA1058	150			
7130				<b>67857</b>	IA1058	150			
7140				<b>67857</b>	IA1058	150			
7220				<b>67857</b>	IA1058	150			
7230				<b>67857</b>	IA1058	150			
7240				<b>67857</b>	IA1058	150			
7250				<b>67857</b>	IA1058	150			

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>CASE IH</b>									
<b>MAGNUM SERIE</b>									
									
MX180				<b>67857</b>	IA1058	150			
MX200				<b>94819</b>	IA1169	150			
MX200				<b>67857</b>	IA1058	150			
MX210				<b>94819</b>	IA1169	150			
MX210				<b>67857</b>	IA1058	150			
MX220				<b>94819</b>	IA1169	150			
MX220				<b>67857</b>	IA1058	150			
MX230				<b>94819</b>	IA1169	150			
MX230				<b>67857</b>	IA1058	150			
MX240				<b>94819</b>	IA1169	150			
MX240				<b>67857</b>	IA1058	150			
MX255				<b>94819</b>	IA1169	150			
MX255				<b>67857</b>	IA1058	150			
MX270				<b>94819</b>	IA1169	150			
MX270				<b>67857</b>	IA1058	150			
MX285				<b>94819</b>	IA1169	150			
MX285				<b>67857</b>	IA1058	150			
<b>PUMA</b>									
115			01.07-11.09	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
125			01.07-11.09	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
125			12.09-	<b>94813</b>	IA1224				
125				<b>67656</b>	IA1378	150			
130 CVX			12.10-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
130			01.11-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
140			01.07-11.09	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
140			11.09-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
140				<b>67858</b>	IA1379	200			
145 CVX			12.10-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
145 CVX				<b>67858</b>	IA1379	200			
145			01.11-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
145				<b>67656</b>	IA1378	150			
145				<b>67858</b>	IA1379	200			
155			01.07-11.09	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
155			11.09-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
155				<b>67858</b>	IA1379	200	<b>78771</b>	IS0999	4,2
160 CVX			12.10-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
160			01.11-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
160				<b>67656</b>	IA1378	150			
160				<b>67858</b>	IA1379	200			
165			01.07-	<b>67856</b>	IA1242	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
165				<b>94809</b>	IA1198	150			
165			01.09-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
165				<b>94810</b>	IA1301	200			
165 CVX			11.08-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
165 CVX				<b>94810</b>	IA1301	200			
170 CVX			12.10-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
170 CVX				<b>94810</b>	IA1301	200			
170			12.10-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
170				<b>94810</b>	IA1301	200			

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.



Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>CASE IH</b>									
<b>PUMA</b>									
180			01.09-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
180			01.09-	<b>94810</b>	IA1301	200			
180 CVX			11.08-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
185 CVX			12.10-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
185 CVX			12.10-	<b>94810</b>	IA1301	200			
195			01.07-	<b>67856</b>	IA1242	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
195			01.07-	<b>94809</b>	IA1198	150			
195 CVX			11.08-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
195 CVX				<b>94810</b>	IA1301	200			
200 CVX			12.10-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
200 CVX				<b>94810</b>	IA1301	200			
200				<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
200				<b>94810</b>	IA1301	200			
210				<b>67856</b>	IA1242	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
210				<b>94809</b>	IA1198	150			
210 CVX			11.08-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
210 CVX				<b>94810</b>	IA1301	200			
215 CVX			12.10-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
215 CVX				<b>94810</b>	IA1301	200			
225 CVX			11.08-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
225 CVX				<b>94810</b>	IA1301	200			
230 CVX			12.10-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
230 CVX				<b>94810</b>	IA1301	200			
<b>CVX</b>									
CVX120				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVX120							<b>55386</b>	IS0897	3
CVX130				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVX130							<b>55386</b>	IS0897	3
CVX140				<b>53124</b>	IA1348	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVX150				<b>53124</b>	IA1348	95	<b>55393</b>	IS0836	
CVX150							<b>55386</b>	IS0897	3
CVX160				<b>53124</b>	IA1348	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVX170				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVX175				<b>53124</b>	IA1348	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVX195				<b>53124</b>	IA1348	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVX1135				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVX1135				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55386</b>	IS0897	3
CVX1145				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVX1145				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55386</b>	IS0897	3
CVX1155				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVX1155				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55386</b>	IS0897	3
CVX1170				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVX1170				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55386</b>	IS0897	3
CVX1190				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVX1190				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55386</b>	IS0897	3
CVX1195				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVX1195				<b>94810</b>	IA1301	200	<b>55386</b>	IS0897	3

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>CLAAS</b>									
<b>CONSUL-ERNTEMASCHINE</b>									
	MB-OM314	3,8	09.73-05.76				<b>55352</b>	IS0412	3
<b>MERCATOR</b>									
50	MB-OM314	3,8	09.73-05.76				<b>55352</b>	IS0412	3
60	MB-OM352	5,7	10.74-05.76				<b>55352</b>	IS0412	3
60	KHD-F6L912	5,6	08.78-10.81				<b>51731</b>	IS0552	3
75	MB-OM352	5,7	10.74-05.76				<b>55352</b>	IS0412	3
75R	MB-OM352	5,7	10.74-05.76				<b>55352</b>	IS0412	3
75R	KHD-F6L912	5,6	08.78-08.82				<b>51731</b>	IS0552	3
75R			09.82-10.82				<b>51730</b>	IS0551	2,7
<b>DOMINATOR</b>									
48	Perkins-4.236	3,9	06.78-10.88	<b>51727, 78132</b>	IA0499	65			
66	Perkins-6.354.4	5,8	12.83-10.85	<b>69938</b>	IA0784	65			
76	Perkins-6.372	6,1	06.78-10.85	<b>51727, 78132</b>	IA0499	33			
85	MB-OM352,A	5,7	10.74-05.76			65	<b>55352</b>	IS0412	3
86	MB-OM352	5,7	01.81-10.85	<b>51727, 78132</b>	IA0499	65			
96	MB-OM352A	5,7	09.79-10.85	<b>51727, 78132</b>	IA0499	65			
105	MB-OM360.930	8,7	10.74-10.77				<b>55375</b>	IS0704	3,1
105	MB-OM360.930	8,7	10.74-10.77				<b>53281</b>	IS9008	3,6
106	MB-OM360	8,7	09.79-10.85				<b>55375</b>	IS0704	3,1
106	MB-OM360	8,7	09.79-10.85				<b>53281</b>	IS9008	3,6
106	MB-OM401E	10,5	05.80-10.85				<b>97415</b>	IS9017	3,6
<b>JAGUAR</b>									
680	MB-OM421	11	01.87-10.87				<b>97415</b>	IS9017	3,6
690	MB-OM422A	14,6	10.74-10.87						
60SF	MB-OM352	5,7	10.74-05.76				<b>55352</b>	IS0412	3
685SL	MB-OM421A	11	01.87-				<b>97415</b>	IS9017	3,6
850				<b>69953</b>	IA1057	150			
<b>MERCATOR</b>									
50	MB-OM314		09.73-05.76				<b>55352</b>	IS0412	3
60	KHD-F6L912		08.78-10.81						
<b>ARES</b>									
610RX/RZ	DPSG-6059D						<b>55378</b>	IS0739	3,1
616							<b>55378</b>	IS0739	3,1
617							<b>55378</b>	IS0739	3,1
620 RX/RZ	DPSG-6068D						<b>55378</b>	IS0739	3,1
630 RX/RZ	DPSG-6068T						<b>55378</b>	IS0739	3,1
636							<b>55378</b>	IS0739	3,1
640 RX/RZ	DPSG-6868T						<b>55378</b>	IS0739	3,1
656							<b>55378</b>	IS0739	3,1
696							<b>55378</b>	IS0739	3,1
<b>ATLES</b>									
926	BFM6M1013FC	7,2					<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
926							<b>97419</b>	IS1254	4
935	BFM6M1013FC	7,2					<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
935							<b>97419</b>	IS1254	4
936	BFM6M1013FC	7,2					<b>91609, 55381</b>	IS0841	3

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)



Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>CLAAS</b>									
<b>ATLES</b>									
946	BFM6M1013FC	7,2							
							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
946							<b>97419</b>	IS1254	4
<b>AXOS</b>									
310	PERKINS 4/T			<b>67861</b>	IA1354	95	<b>67864</b>	IS1221	4,2
320	PERKINS 4/TI			<b>67861</b>	IA1354	95	<b>67864</b>	IS1221	4,2
330	PERKINS 4/TI			<b>67861</b>	IA1354	95	<b>67864</b>	IS1221	4,2
340	PERKINS 4/TI			<b>67861</b>	IA1354	95	<b>67864</b>	IS1221	4,2
<b>CELTIS</b>									
426 RC							<b>67863</b>	IS1055	3
435							<b>67863</b>	IS1055	3
436 RX							<b>67863</b>	IS1055	3
446 RX							<b>67863</b>	IS1055	3
456							<b>67863</b>	IS1055	3
<b>DEUTZ-FAHR</b>									
<b>AGROCOMPACT</b>									
3.30 V/F				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>51730</b>	IS0551	2,7
3.30 V/F				<b>69955</b>	IA0226	65			
3.30 V/F							<b>51731</b>	IS0552	3
3.30 V/F/S				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>51730</b>	IS0551	2,7
3.30 V/F/S				<b>69955</b>	IA0226	65			
3.30 V/F/S							<b>55381</b>	IS0841	3
3.70 V/F				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>55359</b>	IS0567	3,1
3.70 V/F				<b>69955</b>	IA0226	65	<b>55381</b>	IS0841	3
3.70 V/F							<b>97419</b>	IS1254	4
3.90 F/S				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>55359</b>	IS0567	3,1
3.90 F/S				<b>69955</b>	IA0226	65	<b>55381</b>	IS0841	3
3.90 F/S							<b>97419</b>	IS1254	4
F 70 DT	1000.3WT			<b>67844</b>	IA1152	80	<b>53285</b>	IS0254	3
F 75 DT	1000.4W			<b>67844</b>	IA1152	80	<b>53285</b>	IS0254	3
F 90 DT	1000.4WT			<b>67844</b>	IA1152	80	<b>53285</b>	IS0254	3
F 100 DT	1000.4WT			<b>67844</b>	IA1152	80	<b>53285</b>	IS0254	3
<b>AGROFARM</b>									
80	BF4M2012C			<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
80							<b>97419</b>	IS1254	4
85				<b>96057</b>	IA 1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
85							<b>97419</b>	IS1254	4
100	BF4M2012C			<b>96057</b>	IA 1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
100							<b>97419</b>	IS1254	4
<b>AGROFARM COM3</b>									
410	BF4M2012C		12.12-	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
410							<b>97419</b>	IS1254	4
420	BF4M2012C		01.12-	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
420							<b>97419</b>	IS1254	4
430	BF4M2012C		01.12-	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
430							<b>97419</b>	IS1254	4

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>DEUTZ-FAHR</b>									
<b>AGROLUX</b>									
4.80 E	SDF 1000.4W4			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>91610</b>	IS1450	3,2
57	SDF 1000.3		01.06-12.09	<b>69919</b>	IA0463	65			
60	F3L913		01.01-12.06				<b>55381</b>	IS0841	3
60							<b>97419</b>	IS1254	4
65	SDF 1000.3WT		01.10-	<b>69919</b>	IA0463	65			
67	SDF 1000.3		01.06-12.09	<b>69919</b>	IA0463	65			
70	F4L913		01.01-12.06				<b>55381</b>	IS0841	3
70							<b>97419</b>	IS1254	4
75	SDF 1000.3WTI		01.10-	<b>69919</b>	IA0463	65			
80	F4L913		01.00-12.08				<b>55381</b>	IS0841	3
80							<b>97419</b>	IS1254	4
90	F4L913		01.00-12.08				<b>55381</b>	IS0841	3
90							<b>97419</b>	IS1254	4
<b>AGROPLUS</b>									
60	F3L913		01.96-12.04	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
60				<b>69929</b>	IA0666	85	<b>97419</b>	IS1254	4
70	F4L913		01.96-12.04	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
70				<b>69929</b>	IA0666	85	<b>97419</b>	IS1254	4
75	BF4M1012E		01.98-12.04	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
75							<b>97419</b>	IS1254	4
80	F4L914		01.04-12.04	<b>69929</b>	IA0666	85	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
80							<b>97419</b>	IS1254	4
85	BF4M1012EC		01.98-12.04	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
85							<b>97419</b>	IS1254	4
95	BF4M1012E		01.98-12.04	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
95							<b>97419</b>	IS1254	4
100	BF6M1012		01.98-12.04	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
100							<b>97419</b>	IS1254	4
310	SDF 1000.3		01.09-	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
315	SDF 1000.3		01.09-	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
320	SDF 1000.3		01.09-	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
330	SDF 1000.3		01.09-	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
410	SDF 1000.4		01.09-	<b>69929</b>	IA0666	85	<b>53285</b>	IS0254	3
410				<b>69919</b>	IA0463	65			
410							<b>91610</b>	IS1450	3,2
420	SDF 1000.4		01.09-	<b>69929</b>	IA0666	85	<b>53285</b>	IS0254	3
420				<b>69919</b>	IA0463	65			3
430	SDF 1000.4		01.09-	<b>69929</b>	IA0666	85	<b>53285</b>	IS0254	3
430				<b>69919</b>	IA0463	65			
<b>AGROPRIMA</b>									
4.31	F4L913	4,1	01.89-12.95	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4.31				<b>69955</b>	IA0226	65			
4.31				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.51	BF4L913T	4,1	01.89-12.95	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4.51				<b>69955</b>	IA0226	65			
4.51				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55363</b>	IS0619	3,7
4.51							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.56	BF4L913	4,1	01.91-12.95	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>51730</b>	IS0551	2,7

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oeoprofi.com](http://www.oeoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>DEUTZ-FAHR</b>									
<b>AGROPRIMA</b>									
4.56				<b>69955</b>	IA0226	65			
4.56							<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.06	F6L912	5,6	01.90-12.95	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6.06				<b>69955</b>	IA0226	65			
6.06				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.16	F6L93D	6,1	01.91-12.95	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6.16				<b>69955</b>	IA0226	65			
6.16							<b>55359</b>	IS0567	3
6.16							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
<b>AGROSTAR</b>									
4.61	BF4L913		01.90-12.93	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4.61				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
4.61							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.71	BF4L913		01.90-12.93	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4.71				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3
6.11	F6L912		01.90-12.93	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6.11				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.21	F6L913D		01.91-12.93	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6.21				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.21							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.31	BF6L913T		01.93-12.96	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6.31				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.61	BF6L913		01.90-12.95	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6.61				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.61							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
<b>AGROSTAR FREISICHT</b>									
4.68	BF4L913		01.93-12.93	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>55359</b>	IS0567	3,1
4.68				<b>69955</b>	IA0226	65	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.68				<b>96057</b>	IA1081	95			
4.78	BF4L913		01.93-12.93	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>55359</b>	IS0567	3,1
4.78				<b>69955</b>	IA0226	65	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.78				<b>96057</b>	IA1081	95			
6.08	BF6L913		01.90-12.93	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.08				<b>69955</b>	IA0226	65	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.08				<b>96057</b>	IA1081	95			
6.28	F6L913D		01.93-12.95	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.28				<b>69955</b>	IA0226	65	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.28				<b>96057</b>	IA1081	95			
6.38	BF6L913T		01.90-12.93	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.38				<b>96057</b>	IA1081	95			3
<b>AGROSUN</b>									
100				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
100				<b>69955</b>	IA0226	65			
100							<b>97419</b>	IS1254	4
120				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
120				<b>69955</b>	IA0226	65			
120							<b>97419</b>	IS1254	4
140				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
140				<b>69955</b>	IA0226	65	<b>97419</b>	IS1254	4

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>DEUTZ-FAHR</b>									
<b>AGROTRON</b>									
									
80				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
80							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
80							<b>97419</b>	IS1254	4
85				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3
85							<b>97419</b>	IS1254	4
90				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
90							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
90							<b>97419</b>	IS1254	4
100				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
100							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
100							<b>97419</b>	IS1254	4
105				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
105							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
105							<b>97419</b>	IS1254	4
106				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
106							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
106							<b>97419</b>	IS1254	4
110				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3
110							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
110							<b>97419</b>	IS1254	4
115				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
115							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
115							<b>97419</b>	IS1254	4
120				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
120							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
120							<b>97419</b>	IS1254	4
135				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
135							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
135							<b>97419</b>	IS1254	4
150				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
150							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
150							<b>97419</b>	IS1254	4
160				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
160							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
160							<b>97419</b>	IS1254	4
175				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
175							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
175							<b>97419</b>	IS1254	4
200				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
200							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
200							<b>97419</b>	IS1254	4
230				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
230							<b>97419</b>	IS1254	4
260				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
260							<b>97419</b>	IS1254	4
4.70				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
4.70							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.80				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
4.80							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.85				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
4.85							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>DEUTZ-FAHR</b>									
<b>AGROTRON</b>									
4.90							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.95				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
4.95							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.00				<b>96057</b>	IA1081		<b>55359</b>	IS0567	3
6.00							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.01				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.01							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.05				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.05							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.15				<b>96057</b>	IA1081		<b>55359</b>	IS0567	3
6.15							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.20				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.20							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.30				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.30							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.45				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.45							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
<b>AGROTRON MK3</b>									
80MK3	BF4M1012E		01.01-12.03	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
80MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
85MK3	BF4M1012EC		01.01-12.03	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
85MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
90MK3	BF4M1012EC		01.01-12.03	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
90MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
100MK3	BF4M1012EC		01.01-12.03	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
100MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
105MK3	BF6M1012E		01.01-12.04	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
105MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
106MK3	BF6M1012E		01.01-12.03	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	4
106MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
110MK3	BF6M1012E		01.01-12.03	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
110MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
115MK3	BF6M1012E		01.01-12.03	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
115MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
120MK3	BF6M1013E		01.01-12.03	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
120MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
135MK3	BF6M1013E		01.01-12.03	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
135MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
150MK3	BF6M1013E		01.01-12.03	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
150MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
160MK3	BF6M1012E		01.01-12.03	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
160MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
165MK3	BF6M1013EC		01.01-12.03	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
165MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
175MK3	BF6M1013E		01.01-12.04	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
175MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
200MK3	BF6M1013EC		01.01-12.03	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
200MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
230MK3	BF6M1013EC		01.01-12.03	<b>69953</b>	IA1057	150	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>DEUTZ-FAHR</b>									
<b>AGROTRON MK3</b>									
260MK3			01.01-12.03	<b>9953</b>	IA1057	150	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
260MK3							<b>97419</b>	IS1254	4
<b>AGROTRON K</b>									
K90				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
K90							<b>97419</b>	IS1254	4
K90 PROFILINE				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
K90 PROFILINE							<b>97419</b>	IS1254	4
K100				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
K100							<b>97419</b>	IS1254	4
K100 PROFILINE				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
K100 PROFILINE							<b>97419</b>	IS1254	4
K110				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
K110							<b>97419</b>	IS1254	4
K110 PROFILINE				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
K110 PROFILINE							<b>97419</b>	IS1254	4
K120				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
K120							<b>97419</b>	IS1254	4
K120 PROFILINE				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
K120 PROFILINE							<b>97419</b>	IS1254	4
K410	TCD2012L04		01.08-	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
K410							<b>97419</b>	IS1254	4
K420	TCD2012L04		01.08-	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
K420							<b>97419</b>	IS1254	4
K430	TCD2012L04		01.08-	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
K430							<b>97419</b>	IS1254	4
K610	TCD2012L04		01.08-	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
K610							<b>97419</b>	IS1254	4
<b>AGROTRON M</b>									
M600	2012LO62V		01.07-	<b>94820</b>	IA1117	150	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
M600							<b>97419</b>	IS1254	4
M610	2012LO62V		01.07-	<b>94820</b>	IA1117	150	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
M610							<b>97419</b>	IS1254	4
M620	2012LO62V		01.07-	<b>94820</b>	IA1117	150	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
M620							<b>97419</b>	IS1254	4
M640	2012LO62V		01.07-	<b>66160</b>	IA1215	200	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
M640							<b>97419</b>	IS1254	4
M650	2012LO62V		01.07-	<b>66160</b>	IA1215	200	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
M650								IS1254	4
<b>AGROTRON NEW</b>									
80				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
80							<b>97419</b>	IS1254	4
90				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
90							<b>97419</b>	IS1254	4
100				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
100							<b>97419</b>	IS1254	4
105				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
105							<b>97419</b>	IS1254	4

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oeoprofi.com](http://www.oeoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>DEUTZ-FAHR</b>									
<b>AGROTRON NEW</b>									
108							<b>97419</b>	IS1254	4
110				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	4
110							<b>97419</b>	IS1254	4
118				<b>69952</b>	IA1023	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
118							<b>97419</b>	IS1254	4
120				<b>69952</b>	IA1023	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
120							<b>97419</b>	IS1254	4
128				<b>69952</b>	IA1023	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
128							<b>97419</b>	IS1254	4
130				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
130				<b>69952</b>	IA1023	95	<b>97419</b>	IS1254	4
150				<b>69952</b>	IA1023	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
150							<b>97419</b>	IS1254	4
150.7				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
150.7							<b>97419</b>	IS1254	4
155				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
155							<b>97419</b>	IS1254	4
165				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
165							<b>97419</b>	IS1254	4
210				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
210							<b>97419</b>	IS1254	4
215				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
215							<b>97419</b>	IS1254	4
235				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
235							<b>97419</b>	IS1254	4
265				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
265							<b>97419</b>	IS1254	4
<b>AGROTRONE PROFILINE</b>									
120				<b>69952</b>	IA1023	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
120							<b>97419</b>	IS1254	4
130				<b>69952</b>	IA1023	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
130							<b>97419</b>	IS1254	4
150				<b>69952</b>	IA1023	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
150							<b>97419</b>	IS1254	4
150.7				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
150.7							<b>97419</b>	IS1254	4
165.7				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
165.7							<b>97419</b>	IS1254	4
180.7				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
180.7							<b>97419</b>	IS1254	4
<b>AGROTRONE TTV</b>									
1130 TTV	BF6M1013E		01.01-12.3	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
1130TTV							<b>97419</b>	IS1254	4
1145TTV	BF6M1013E		01.01-12.3	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
1145TTV							<b>97419</b>	IS1254	4
1160TTV	BF6M1013E		01.01-12.3	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
1160TTV							<b>97419</b>	IS1254	4
610TTV				<b>66160</b>	IA1215	200	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>DEUTZ-FAHR</b>									
<b>AGROTRONE TTV</b>									
620TTV				<b>66160</b>	IA1215	200	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
620TTV							<b>97419</b>	IS1254	4
630TTV				<b>66160</b>	IA1215	200	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
630TTV							<b>97419</b>	IS1254	4
X710	2013LO64V		01.06-	<b>66160</b>	IA1215	200	<b>97419</b>	IS1254	4
X720	2013LO64V		01.06-	<b>66160</b>	IA1215	200	<b>97419</b>	IS1254	4
X720				<b>69929</b>	IA0666	85			
<b>AGRROTRON SERIE 6</b>									
6120.4	TCD4, 1L4		01.12-	<b>94820</b>	IA1117	150	<b>94492</b>	IS1239	4
6120.4				<b>66160</b>	IA1215	200			4
6130.4	TCD4, 1L4		01.12-	<b>66160</b>	IA1215	200	<b>94492</b>	IS1239	4
6130.4	TCD4, 1L4		01.12-	<b>94820</b>	IA1117	150	<b>94492</b>	IS1239	4
6140.4	TCD4,1L4								
6140.4 TTV	TCD4,1L4		01.12-	<b>66160</b>	IA1215	200	<b>94492</b>	IS1239	4
6150	TCD6,1 L6		01.13-	<b>94820</b>	IA1117	150	<b>94492</b>	IS1239	4
6150				<b>66160</b>	IA1215	200			
6150.4	TCD4,1 L4		01.12-	<b>66160</b>	IA1215	200	<b>94492</b>	IS1239	
6150.4 TTV	TCD4,1 L4		01.12-	<b>66160</b>	IA1215	200	<b>94492</b>	IS1239	4
6160	TCD6,1 L6		01.13-	<b>66160</b>	IA1215	200	<b>94492</b>	IS1239	4
6160 TTV	TCD,1 L6		01.13-	<b>94820</b>	IA1117	150	<b>94492</b>	IS1239	4
6160.4	TCD4,1 L4		01.12-	<b>66160</b>	IA1215	200	<b>94492</b>	IS1239	4
6160.4 TTV	TCD4,1 L4		01.13-	<b>66160</b>	IA1215	200	<b>94492</b>	IS1239	4
<b>AGROXTRA</b>									
4.17	F4L913		01.91-12.95	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4.17				<b>69955</b>	IA0226	65			
4.47	F4L913		01.93-12.95	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4.47				<b>69955</b>	IA0226	65			
4.47				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.57			01.91-12.95	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4.57				<b>69955</b>	IA0226	65			
4.57							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.07	F6L912		01.91-12.95	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6.07				<b>69955</b>	IA0226	65			2,7
6.07							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.17	F6L913		01.91-12.95	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6.17				<b>69955</b>	IA0226	65			2,7
6.17							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
<b>D 06-SERIE</b>									
4006	F3L912	2,8	08.78-12.78	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4006							<b>51731</b>	IS0552	3
4006							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4506	F3L912	2,8	08.78-06.80	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4506							<b>51731</b>	IS0552	3
4506							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
5206	F3L912	2,8	08.78-06.80	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
5206							<b>51731</b>	IS0552	3
5206							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>DEUTZ-FAHR</b>									
<b>D 06-SERIE</b>									
6206							<b>51731</b>	IS0552	3
6206							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6806	F4L912	3,8	08.78-06.80	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6806							<b>51731</b>	IS0552	3
6806							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
7206	F4L912	3,8	09.74-06.80	<b>69926</b>	IA0570	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
7206			08.78-06.80	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51731</b>	IS0552	3
7206							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
8006				<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
8006				<b>69926</b>	IA0570	65	<b>51731</b>	IS0552	3
8006							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
10006				<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
10006				<b>69926</b>	IA0570	65	<b>51731</b>	IS0552	3
13006				<b>78132</b>	IA0499	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
13006							<b>51731</b>	IS0552	3
13006							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
<b>D 07-SERIE</b>									
2807	F2L912	1,9	06.86-08.88	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33			
2807			09.88-	<b>69955</b>	IA0226	65			
3607	F2L912	1,9	06.86-08.88	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33			
3607			09.88-	<b>69955</b>	IA0226	65			
4007	F3L912	2,8	08.78-12.78				<b>51730</b>	IS0551	2,7
4007							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4507, C	F3L912.29	2,8	07.80-07.81	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4507, C							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4807, C	F3L912.33	2,8	07.80-07.81	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4807, C					IA0570	65	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
5207, C	F3L912.38	2,8	07.80-07.81	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
5207, C							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6007, C	F3L913	3	07.82-10.84	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6007, C				<b>69926</b>	IA0570	65	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6207, C	F4L912.44	3,8	07.80-07.82	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6207, C				<b>69926</b>	IA0570	65	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6507, C	F4L912	3,8	07.82-10.84	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6507, C				<b>69926</b>	IA0570	65	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6807, C	F4L912	3,8		<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6807, C				<b>69955</b>	IA0226	65	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6807, C				<b>69926</b>	IA0570	65			3
7007	F4L912	3,8	06.86-08.88	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33			
7007			09.88-	<b>69955</b>	IA0226	65			
7007			09.88-	<b>69926</b>	IA0570	65	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
7007			06.86-12.91				<b>51730</b>	IS0551	2,7
7207, C	F4L912.51	3,7	07.80-07.81	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
7207, C							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
7807	F4L913	4,1	06.83-10.84						
7807, C	F4L913.55	4,1	07.08-07.81	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
7807, C							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>DEUTZ-FAHR</b>									
<b>DX-SERIE</b>									
80	F4L913	4,1	07.82-10.85	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
80							<b>91609, 55381</b>	IS0841	
85	F5L912	4,7		<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51731</b>	IS0552	3
85							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
86	BF4L913T		01.82-10.85	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
86							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
90	F5L912	4,7		<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51731</b>	IS0052	3
90							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
92	BF4L913T	4,1	01.82-10.85	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
92							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
110	F6L912	5,7		<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51731</b>	IS0552	3
110							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
120	F6L913	6,1	07.80-10.85	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
120							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
140	BF6L913	6,1	05.78-10.85	<b>69926</b>	IA0570	65	<b>55363</b>	IS0619	3,7
140							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
145	BF6L913	6,1	07.80-10.85	<b>69926</b>	IA0570	65	<b>55363</b>	IS0619	3,7
145							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
160	BF6L913	6,1	05.78-10.85	<b>69926</b>	IA0570	65	<b>55363</b>	IS0619	3,7
160							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
250	BF6L413FR	9,6	01.82-10.85	<b>69926</b>	IA0570	65			
<b>DX 3-SERIE</b>									
3.10, A, F, V	F3L912	2,8	06.86-12.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
3.10, A, F, V				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3
3.10, A, F, V				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
3.30, A, F, V	F3L912	2,8	09.86-12.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
3.30, A, F, V				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
3.30, A, F, V	F3L912	2,8	09.86-12.94	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
3.50, A, F, V	F3L913	3,1	09.86-01.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
3.50, A, F, V				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
3.50, A, F, V				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
3.60, A	F4L912	3,8	09.86-01.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
3.60, A				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
3.60, A				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
3.65, A	F4L912	3,8					<b>55359</b>	IS0567	3,1
3.65, A							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
3.70, A, F, V	F4L912	3,8	06.86-12.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
3.70, A, F, V				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
3.70, A, F, V				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
3.30, A, F, V	F3L912	2,8	09.86-12.94	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
3.30, A, F, V	F3L912	2,8	09.86-12.94	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
3.50, A, F, V	F3L913	3,1	09.86-01.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
3.50, A, F, V				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
3.50, A, F, V				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
3.60, A	F4L912	3,8	09.86-01.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
3.60, A				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
3.60, A				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
3.65, A	F4L912	3,8	01.88-12.95	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
3.65, A				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>DEUTZ-FAHR</b>									
<b>DX 3-SERIE</b>									
3.70, A, F, V	F4L912	3,8	06.86-12.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
3.70, A, F, V				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
3.70, A, F, V				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
3.80	F4L913	4,1	09.88-01.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
3.80				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
3.80				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
3.90, A, F, V	F4L913	4,1	06.86-12.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
3.90, A, F, V				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
3.90, A, F, V				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
<b>DX 4-SERIE</b>									
4.10	F4L912	3,8	09.88-01.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4.10				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
4.10				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.30, A	F4L913	4,1	01.86-12.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4.30, A				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
4.30, A				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.50, A	BF4L913T	4	09.88-01.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4.50, A				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
4.50, A	BF4L913T	4,1	09.88-01.94	<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.51	BF4L913T	4,1	01.90-12.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4.51				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>55359</b>	IS0567	3,1
4.51							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.56	BF4L913	4,1	01.91-12.95	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.57	BF4L913	4,1	01.91-12.95	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.57				<b>67862</b>	IA1078	55			3
4.61	BF4L913	4,1		<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.61				<b>67862</b>	IA1078	55			3
4.68	BF4L913	4,1	01.93-12.93	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
4.70, A	BF4L913	4,1	09.88-12.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
4.70, A				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
4.70, A				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
<b>DX 6-SERIE</b>									
6.05, A	F6L912	5,7	09.86-01.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6.05, A				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.05, A							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.10, A	F6L912	5,7	09.86-01.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6.10, A				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.10, A							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.30, A	F6L913	6,1	09.86-01.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6.30, A				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.30, A							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.50, A	BF6L913	6,1	06.84-12.94	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6.50, A				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.50, A							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.60	BF6L913	6	10.88-12.91	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6.60			01.92-	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.60			Okt.88				<b>55363</b>	IS0619	3,7
6.60							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>DEUTZ-FAHR</b>									
<b>DX 7-SERIE</b>									
7.10, A	BF6L913	6,1	01.84-12.89	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
7.10, A				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55359</b>	IS0567	3,1
7.10, A							<b>55363</b>	IS0619	3,7
7.10, A							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
<b>HOPFEN</b>									
DX 4.17				<b>67862</b>	IA1078	55	<b>51730</b>	IS0551	2,7
DX 4.17				<b>69955</b>	IA0226	65			2,7
DX 4.17							<b>55359</b>	IS0567	3,1
DX 4.17							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
<b>INTRAC</b>									
2003	F4L912H	3,8	08.78-05.80				<b>51731</b>	IS0552	3
2003			02.79-05.80	<b>51722, 78135</b>	IA0096				
2004	F4L912H	3,8	05.78-05.82				<b>51731</b>	IS0552	3
2004			09.82-06.84				<b>51730</b>	IS0551	2,7
2004			05.78-08.88	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
2004			09.88-12.88	<b>69955</b>	IA0226	65			
6.30	F6L913	6	01.88-12.88	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6.30							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
6.30 TURBO	BF6L913T	6	01.89-12.91	<b>53291</b>	IA0914	80	<b>51730</b>	IS0551	2,7
6.30 TURBO			01.92-				<b>55359</b>	IS0567	3,1
6.60				<b>96057</b>	IA1081	95			
<b>SERIE 5</b>									
5090 C	TCD3,6 L4		01.12-	<b>94820</b>	IA1117	150	<b>97419</b>	IS1254	4
5090.4	TIER 4		02.13-				<b>91610</b>	IS1450	3,2
5100	TCD3,6 L4		01.12-	<b>94820</b>	IA1117	150	<b>97419</b>	IS1254	4
5100				<b>67960</b>	IA1473	120	<b>94492</b>	IS1239	4
5100 C	TCD3,6 L4		01.12-	<b>94820</b>	IA1117	150	<b>97419</b>	IS1254	4
5100 TTV	TCD3,6 L4		01.12-	<b>94820</b>	IA1117	150	<b>94492</b>	IS1239	4
5100 TTV				<b>67960</b>	IA1473	120			
5105.4	TIER 4		02.13-				<b>91610</b>	IS1450	3,2
5110	TCD3,6 L4		01.12-	<b>94820</b>	IA1117	150	<b>97419</b>	IS1254	4
<b>SERIE 5</b>									
5110	TCD3,6 L4		01.12-	<b>67960</b>	IA1473	120	<b>94492</b>	IS1239	4
5110C	TCD3,6 L4		01.12-				<b>97419</b>	IS1254	4
5110TTV	TCD3,6 L4		01.12-	<b>66160</b>	IA1215	200	<b>94492</b>	IS1239	4
5110TTV				<b>67960</b>	IA1473	120			
5115.4	TIER4		02.13-						
5120	TCD3, 6L4		01.12-	<b>94820</b>	IA1117	150	<b>97419</b>	IS1254	4
5120				<b>67960</b>	IA1473	120	<b>94492</b>	IS1239	4
5120C	TCD3,6L4		01.12-				<b>97419</b>	IS1254	4
5120C							<b>94492</b>	IS1239	4
5120TTV	TCD3,6L4		01.12-	<b>66160</b>	IA1215	200	<b>94492</b>	IS1239	4
5120TTV				<b>67960</b>	IA1473	120			
5130	TCD3,6L4		01.12-	<b>94820</b>	IA1117	150	<b>94492</b>	IS1239	4

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)



Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>DEUTZ-FAHR KHD</b>									
<b>MÄHDRESCHER</b>									
980	F4L912	3,8	01.81-08.88	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51731</b>	IS0552	3
980			09.88-	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>55359</b>	IS0567	3,1
1080	F5L912	4,7	01.81-12.91	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
1080			01.92-	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>55359</b>	IS0567	3,1
1080							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
1202	F6L912	5,7	01.80-12.91	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
1202			01.92-	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>55359</b>	IS0567	3,1
2385	F6L912	5,7	01.82-12.91						
2385	01.92-			<b>69926</b>	IA0570	65	<b>55359</b>	IS0567	3,1
2385							<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
3330	F3L912	2,8	01.92-				<b>55359</b>	IS0567	3,1
3360	F4L912	3,8	03.87-				<b>51730</b>	IS0551	2,7
3360			01.92-				<b>91609, 55381</b>	IS0841	3
<b>FENDT</b>									
<b>FARMER</b>									
1E	D325-2	1,7	01.68-05.74				<b>55362</b>	IS0612	2,7
2DE	D208-3	2,2	01.68-03.71				<b>55362</b>	IS0612	2,7
2E	D208-3	2,2	01.68-08.70				<b>55362</b>	IS0612	2,7
2N	D208-3	2,2	10.69-12.74				<b>55362</b>	IS0612	2,7
2S	D208-3	2,2	10.69-01.72				<b>55362</b>	IS0612	2,7
3S	D208-4	3	01.68-05.72				<b>55362</b>	IS0612	2,7
4S	D208-4	3	01.68-05.72				<b>55362</b>	IS0612	2,7
102S	MWM-D226-3		01.72-12.82	<b>69922</b>	IA0507	33	<b>55370</b>	IS0669	2,7
102S				<b>78132</b>	IA0499	65	<b>53289</b>	IS0670	3
103S	MWM-D226-3		01.72-12.82	<b>69922</b>	IA0507	33	<b>55370</b>	IS0669	2,7
103S				<b>78132</b>	IA0499	65	<b>53289</b>	IS0670	3
104S	MWM-D226-3	3,1	12.78-05.82	<b>69922</b>	IA0507	33	<b>55370</b>	IS0669	2,7
104S				<b>78132</b>	IA0499	65	<b>53289</b>	IS0670	3
105S	MWM-D225-4	3,4	01.72-06.75	<b>69927</b>	IA0507	33	<b>55370</b>	IS0669	2,7
105S				<b>78132</b>	IA0499	65	<b>53289</b>	IS0670	3
105S							<b>53287</b>	IS0706	3,1
106S	MWM-D225-4	3,4	01.72-	<b>69922</b>	IA0507	33	<b>55370</b>	IS0669	2,7
106S				<b>78132</b>	IA0499	65	<b>53289</b>	IS0670	3
106S							<b>53287</b>	IS0706	3,1
106S							<b>97413</b>	IS1388	3,2
108S	MWM-D226-4	4,2	01.74-11.80	<b>69922</b>	IA0507	33	<b>55370</b>	IS0669	2,7
108S				<b>78132</b>	IA0499	65	<b>53289</b>	IS0670	3
108S							<b>53287</b>	IS0706	3,1
108S							<b>97413</b>	IS1388	3,2
200S	KHD-F3L912	2,8		<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
200S	KHD-3FL912	2,8		<b>69955</b>	IA0226	65	<b>91609</b>	IS0841	3
200 S/V	KHD-3FL912	2,8	2.78-08.88	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
200 S/V			09.88-	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>55381</b>	IS0841	3
203 V/P	KHD-3FL912	2,8	02.79-08.88	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
203 V/P			09.88-	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>55381</b>	IS0841	3
204 P	KHD-4FL912	3,8	02.79-08.88	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
204 P			09.88-	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>55359</b>	IS0567	3,1
206				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>51730</b>	IS0551	2,7
206							<b>51731</b>	IS0552	3

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
FENDT									
FARMER									
207				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>51730</b>	IS0551	2,7
207							<b>51731</b>	IS0552	3
207							<b>55381</b>	IS0841	3
208				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>55381</b>	IS0841	3
208							<b>97419</b>	IS1254	4
209				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>55381</b>	IS0841	3
209							<b>97419</b>	IS1254	4
240S				<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
240S							<b>51731</b>	IS0552	3
240S							<b>55381</b>	IS0841	3
250 S/V				<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
250 S/V							<b>51731</b>	IS0552	3
250 S/V							<b>55381</b>	IS0841	3
260 P/S/V				<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
260 P/S/V							<b>51731</b>	IS0552	3
260 P/S/V							<b>55381</b>	IS0841	3
270 P/V				<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
270 P/V							<b>51731</b>	IS0552	3
270 P/V							<b>55381</b>	IS0841	3
275 S				<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
275 S							<b>51731</b>	IS0552	3
275 S							<b>55381</b>	IS0841	3
280 P/S/V				<b>69955</b>	IA0226	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
280 P/S/V							<b>51731</b>	IS0552	3
280 P/S/V							<b>55381</b>	IS0841	3
F 231 GT	D308-3	2,2	09.65-10.78	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>55362</b>	IS0612	2,7
F 231 GT	D-325-3	2,8	01.67-12.91				<b>55370</b>	IS0669	2,7
F 231 GT							<b>97413</b>	IS1388	3,2
F 275 GT	KHD-F4L912	3,8	09.86-12.91	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51730</b>	IS0551	2,7
F 275 GT			01.92-	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>55359</b>	IS0567	3,1
F345 GT	F3L912	2,8	01.84-12.96	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
F 345 GT							<b>55381</b>	IS0841	3
F 350 GT	F3L912	2,8	01.84-12.96	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
F 350 GT							<b>55381</b>	IS0841	3
F 360 GT	F3L913	3,1	01.84-12.96	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
F 360 GT							<b>55381</b>	IS0841	3
F 365 GT	F4L912	3,8	01.85-12.96	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
F 365 GT							<b>55381</b>	IS0841	3
F 370 GT	F4L913	4,1	01.98-12.04	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
F 370 GT				<b>94812</b>	IA1153	120			
F 380GT	F4L913	4,1	01.84-12.98	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
F 380GT				<b>53291</b>	IA0914	80	<b>51731</b>	IS0552	3
F 380 GT				<b>94812</b>	IA 1153	120	<b>55381</b>	IS0841	3
F 390 GT	F6L612	5,7	01.85-12.95	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
F 390 GT				<b>53291</b>	IA 0914	80	<b>51731</b>	IS0552	3
F 390 GT				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>55381</b>	IS0841	3
F 395 GT	F6L613	6,1	01.89-12.98	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>51730</b>	IS0551	2,7
F 395 GT				<b>53291</b>	IA0914	80	<b>51731</b>	IS0552	3
F 395 GT				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>55381</b>	IS0841	3
303 LS	MWM-D226-3	3,1	01.82-12.85	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>FENDT</b>									
<b>FARMER</b>									
303 LS							<b>53287</b>	IS0706	3,1
303 LS							<b>97413</b>	IS1388	3,2
304 LS	MWM-D226-3	3,1	01.85-	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
304 LS				<b>53291</b>	IA0914	80	<b>53289</b>	IS0670	3
304 LS				<b>94812</b>	IA1153				
305 LS	MWM-D226-4	4,2	01.87-12.93	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
305 LS				<b>53291</b>	IA0914	80	<b>53289</b>	IS0670	3
305 LS				<b>94812</b>	IA1153	120			
306 LS	MWM-D226-4	4,2	02.80-	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
306 LS				<b>53291</b>	IA0914	80	<b>53289</b>	IS0670	3
306 LS				<b>94812</b>	IA1153	120			
307 LS	MWM-D226-4	4,2	01.85-	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
307 LS				<b>53291</b>	IA0914	80	<b>53289</b>	IS0670	3
307 LS				<b>94812</b>	IA1153	120			
307 LS							<b>53287</b>	IS0706	3,1
308 LS	MWM-D226-4	4;2	02.80-	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
308 LS					IA0914	80	<b>53289</b>	IS0670	3
308 LS				<b>94812</b>	IA1153	120			
308 LS							<b>97413</b>	IS1388	3,2
309 LS				<b>78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
309 LS				<b>53291</b>	IA0914	80	<b>53289</b>	IS0670	3
309 LS				<b>94812</b>	IA1153	120			
309 LS							<b>53287</b>	IS0706	3,1
310 LS				<b>78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
310 LS				<b>53291</b>	IA0914	80	<b>53289</b>	IS0670	3
310 LS				<b>94812</b>	IA1153	120			
310 LS							<b>53287</b>	IS0706	3,1
311 LS				<b>78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
311 LS				<b>53291</b>	IA0914	80	<b>53289</b>	IS0670	3
311 LS				<b>94812</b>	IA1153	120			
311 LS							<b>53287</b>	IS0706	3,1
312 LS				<b>78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
312 LS				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>53289</b>	IS0670	3
312 LS				<b>69953</b>	IA1057	150			
312 LS							<b>53287</b>	IS0706	3,1
309 VARIO				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>91609</b>	IS0841	3
309 VARIO				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>97419</b>	IS1254	4
310 VARIO				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>55381</b>	IS0841	3
310 VARIO				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>97419</b>	IS1254	4
311 VARIO				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>55381</b>	IS0841	3
311 VARIO				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>97419</b>	IS1254	4
312 VARIO				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>55381</b>	IS0841	3
312 VARIO				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>97419</b>	IS1254	4
409				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>55381</b>	IS0841	3
409							<b>94492</b>	IS1239	4
409							<b>97419</b>	IS1254	4
410				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>55381</b>	IS0841	3
410							<b>94492</b>	IS1239	4
411				<b>69953</b>	IA1057		<b>55381</b>	IS0841	4
411							<b>94492</b>	IS1239	4

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>FENDT</b>									
<b>FARMER</b>									
									
412				<b>69953</b>	IA1057		<b>55381</b>	IS0841	3
412							<b>94492</b>	IS1239	4
410 VARIO				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>55381</b>	IS0841	3
410 VARIO							<b>97419</b>	IS1254	4
411 VARIO				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>55381</b>	IS0841	3
411 VARIO				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>97419</b>	IS1254	4
412 VARIO				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>55381</b>	IS0841	3
412 VARIO				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>97419</b>	IS1254	4
413 VARIO				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>55381</b>	IS0841	3
413 VARIO				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>97419</b>	IS1254	4
414 VARIO				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>55381</b>	IS0841	3
414 VARIO				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>97419</b>	IS1254	4
415 VARIO				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>55381</b>	IS0841	3
415 VARIO				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>97419</b>	IS1254	4
<b>FAVORIT</b>									
509	MWMTD226	4,2	01.94-12.99	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
509				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>53289</b>	IS0670	3
509				<b>69953</b>	IA1057	150			
510	MWMTD226	4,2	01.93-12.99	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
510				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>53289</b>	IS0670	3
511	MWMD226	6,2	01.94-12.99	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
511				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>53289</b>	IS0670	3
511				<b>69953</b>	IA1057	150			
512	MWMD226	6,2	01.93-12.99	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
512				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>53289</b>	IS0670	3
512				<b>69953</b>	IA1057	150			
512							<b>53287</b>	IS0706	3,1
512								IS1388	3,2
514	MWMTD226	6,2	01.93-12.99	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
514				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>53289</b>	IS0670	3
514				<b>69953</b>	IA1057	150			
515	MWMD226	6,2	01.93-12.99	<b>69953</b>	IA1057	150	<b>55370</b>	IS0669	2,7
515				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>53289</b>	IS0670	3
515							<b>53287</b>	IS0706	3,1
600LS	MWM-D227-6	5,7	01.79-12.86	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>53289</b>	IS0670	3
600LS				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>97413</b>	IS1388	3,2
610LS/LSA	MWM-D226-6	5,7	01.79-04.87	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>53289</b>	IS0670	3
610LS/LSA				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>97413</b>	IS1388	3,2
611LS/LSA	MWM-D226-6	6,2	02.76-12.93	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>53289</b>	IS0670	3
611LS/LSA				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>97413</b>	IS1388	3,2
612LS/LSA	MWM-D226-6	6,2	07.72-12.93	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>53289</b>	IS0670	3
612LS/LSA				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>97413</b>	IS1388	3,2
614LS/LSA	MWM-TD226-6	6,2	02.78-12.93	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>53289</b>	IS0670	3
614LS/LSA				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>97413</b>	IS1388	3,2
615LS/LSA	MWM-TD226-6	6,2	02.78-12.93	<b>78132</b>	IA0499	65	<b>53289</b>	IS0670	3
615LS/LSA				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>97413</b>	IS1388	3,2
711	Deutz 115PS	5,7	01.98-12.03	<b>69953</b>	IA1057	150	<b>91609</b>	IS0841	3
711							<b>94492</b>	IS1239	4
711									

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>FENDT</b>									
<b>FAVORIT</b>									
712							<b>94492</b>	IS1239	4
714	DEUTZ140PS	5,7	01.99-12.03	<b>69953</b>	IA1057	150	<b>91609</b>	IS0841	3
714							<b>94492</b>	IS1239	4
714							<b>97419</b>	IS1254	4
716	Deutz160ps	5,7	01.99-12.03	<b>69953</b>	IA1057	150	<b>91609</b>	IS0841	3
716							<b>94492</b>	IS1239	4
716							<b>97419</b>	IS1254	4
815				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>91609</b>	IS0841	3
815							<b>94492</b>	IS1239	4
815							<b>97419</b>	IS1254	4
816	F816000			<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97423</b>	IS0730	4
816				<b>69953</b>	IA1057	150			
818	F818000			<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97423</b>	IS0730	4
818				<b>69953</b>	IA1057	150			
822	F822000			<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97423</b>	IS0730	4
822				<b>69953</b>	IA1057	150			
824	F824000			<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97423</b>	IS0730	4
824				<b>69953</b>	IA1057	150			
916	F916001			<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97423</b>	IS0730	4
916				<b>69953</b>	IA1057	150			
920	F920001/F920106			<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97423</b>	IS0730	4
920				<b>69953</b>	IA1057	150			
922				<b>69953</b>	IA1057	150			
922				<b>67974</b>	IA1095	120			
924	F924001/F924106			<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97423</b>	IS0730	4
924				<b>67974</b>	IA1095	120			
924				<b>69953</b>	IA1057	150			
924				<b>66160</b>	IA1215	200			
926	F926001/F926106			<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97423</b>	IS0730	4
926				<b>69953</b>	IA1057	150			
926				<b>66160</b>	IA1215	200			
<b>VARIO</b>									
309	Deutz 70kW	4		<b>67974</b>	IA1095	120	<b>94492</b>	IS1239	4
309				<b>94820</b>	IA1117	150	<b>91609</b>	IS0841	3
310	Deutz 70kW			<b>67974</b>	IA1095	120	<b>94492</b>	IS1239	4
310				<b>94820</b>	IA1117	150			
311	DEUTZ 85KW	4		<b>67974</b>	IA1095	120	<b>94492</b>	IS1239	4
311				<b>94820</b>	IA1117	150			
312	DEUTZ 92KW	4		<b>67974</b>	IA1095	120	<b>94492</b>	IS1239	4
312									
312							<b>91609</b>	IS0841	3
313	DEUTZ 99KW	4		<b>94820</b>	IA1117	150	<b>94492</b>	IS1239	4
512	TCD4.1LA92KW	4		<b>66160</b>	IA1215	200	<b>94492</b>	IS1239	
513	TCD4.1LA99KW	4		<b>66160</b>	IA1215	200	<b>94492</b>	IS1239	4
514	TCD4.LA107KW	4		<b>66160</b>	IA1215	200	<b>94492</b>	IS1239	4
516	TCD4.1LA121KW	4		<b>66160</b>	IA1215	200	<b>94492</b>	IS1239	4
711				<b>94820</b>	IA1117	150	<b>97419</b>	IS1254	4
712				<b>66160</b>	IA1215	200	<b>91609</b>	IS0841	3
712				<b>94820</b>	IA1117	150	<b>97419</b>	IS1254	4

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>FENDT</b>									
<b>VARIO</b>									
714				<b>94820</b>	IA1117	150	<b>97419</b>	IS1254	4
716	DEUTZ121KW	6,1		<b>66160</b>	IA1215	200	<b>91609</b>	IS0841	3
716				<b>94820</b>	IA1117	150	<b>97419</b>	IS1254	4
718	DEUTZ132KW	6,1		<b>66160</b>	IA1215	200	<b>91609</b>	IS0841	3
718							<b>97419</b>	IS1254	4
720	DEUTZ147KW	6,1		<b>94820</b>	IA1117	150	<b>94492</b>	IS1239	4
720				<b>66160</b>	IA1215	200			
722	DEUTZ162KW	6,1		<b>94820</b>	IA1117	150	<b>94492</b>	IS1239	4
722				<b>66160</b>	IA1215	200			
724	DEUTZ176KW	6,1		<b>94820</b>	IA1117	150	<b>94492</b>	IS1239	4
724				<b>66160</b>	IA1215	200			
815				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97419</b>	IS1254	4
817				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97419</b>	IS1254	4
818	TCD2013L64V			<b>66160</b>	IA1215	200			
818	TCD2013L64V			<b>94820</b>	IA1117	150			
819	TCD2013L64V	7,2		<b>67974</b>	IA1095	120	<b>94492</b>	IS1239	4
819				<b>94820</b>	IA1117	150			
820	TCD2013L64V			<b>66160</b>	IA1215	200	<b>97419</b>	IS1254	4
820				<b>94820</b>	IA1117	150			
822	DEUTZ162KW	6,1		<b>67974</b>	IA1095	120	<b>94492</b>	IS1239	4
822				<b>94820</b>	IA1117	150			
824	DEUTZ176KW	6,1		<b>67974</b>	IA1095	120	<b>94492</b>	IS1239	4
824				<b>94820</b>	IA1117	150			
826	DEUTZ191KW	6,1		<b>67974</b>	IA1095	120	<b>94492</b>	IS1239	4
826				<b>94820</b>	IA1117	150			
828	DEUTZ206KW	6,1		<b>67974</b>	IA1095	120	<b>94492</b>	IS1239	4
828				<b>94820</b>	IA1117	150			
922	2013L064V	7,8		<b>67974</b>	IA1095	120	<b>94492</b>	IS1239	4
922				<b>94820</b>	IA1117	150			
924	DEUTZ177KW	7,8		<b>67974</b>	IA1095	120			
924				<b>94820</b>	IA1117	150			
924				<b>69953</b>	IA1057	150			
924				<b>66160</b>	IA1215	200			
927	DEUTZ199KW	7,8		<b>67974</b>	IA1095	120	<b>94492</b>	IS1239	4
927				<b>94820</b>	IA1117	150			
927				<b>69953</b>	IA1057	150			
927				<b>66160</b>	IA1215	200			
930	DEUTZ221KW	7,8		<b>67974</b>	IA1095	120	<b>94492</b>	IS1239	4
930				<b>94820</b>	IA1117	150			
930				<b>69953</b>	IA1057	150			
930				<b>66160</b>	IA1215	200			
933	DEUTZ243KW	7,8		<b>67974</b>	IA1095	120	<b>94492</b>	IS1239	4
933				<b>94820</b>	IA1117	150			
933				<b>69953</b>	IA1057	150			
933				<b>66160</b>	IA1215	200			
936	DEUTZ265KW	7,8		<b>67974</b>	IA1095	120	<b>94492</b>	IS1239	4
936				<b>94820</b>	IA1117	150			
936				<b>69953</b>	IA1057	150			
936				<b>66160</b>	IA1215	200			
939	DEUTZ287KW	7,8		<b>67974</b>	IA1095	120	<b>94492</b>	IS1239	4

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.



Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>FENDT</b>									
<b>VARIO</b>									
939				<b>69953</b>	IA1057	150			
939				<b>66160</b>	IA1215	200			
<b>TS</b>									
65	MWM-TD225-4	3,4	01.70-12.85				<b>53289</b>	IS0670	3
<b>XYLON</b>									
520	F520000						<b>97423</b>	IS0730	4
522	F522000						<b>97423</b>	IS0730	4
524	F524000						<b>97423</b>	IS0730	4
<b>FIAT</b>									
<b>40-SERIE</b>									
45-66				<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
<b>50-SERIE</b>									
55-46	8035.06.206,306	2,7	01.85-12.88	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
55-56	8035.06.206,306	2,7	01.89-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
55-65	8035.06.206.306	2,7	10.84-02.89	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
55-66	8035.06.206-308	2,7	09.84-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
55-75	8035.06.206,306	2,7	03.89-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
55-88	8035.06.216,317	2,7	01.90-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
55-90	8035.06.200	2,7	03.84-08.89						
<b>60-SERIE</b>									
60-46	8035.05.206, 306	2,9	09.87-12.88	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
60-56	8035.05.206,307	2,9	01.89-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
60-65	8035.05.306	2,9	10.84-01.89	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
60-66	8035.05.206-308	2,9	09.84-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
60-75	8035.05.206-306	2,9	03.89-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
60-88	8035.05.216-317	2,9	11.89-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
60-90	8035.05.200	2,9	03.84-06.89	<b>10786</b>	IA0070	45	<b>26490</b>	IS0203	3
65-46	8045.06.220,320	3,6	04.85-12.88	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
65-46							<b>67986</b>	IS1386	3,2
65-56	8045.06.220,321	3,6	01.90-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
65-56							<b>67986</b>	IS1386	3,2
65-66	8045.06.220,321	3,6	06.87-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
65-66	8045.06.220,321	3,6	06.87-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
65-88	8045.06.219,319	3,6	11.89-	<b>10786</b>	IA0070	45	<b>26491</b>	IS0403	3
65-90	8045.06.225	3,6	09.87-	<b>10786</b>	IA0070	45	<b>26491</b>	IS0403	3
65-90									
<b>70-SERIE</b>									
70-56	8045.06.206,307	3,6	01.90-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
70-56							<b>67986</b>	IS1386	3,2
70-65	8045.06.206,306	3,6	10.84-02.89	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
70-65							<b>67986</b>	IS1386	3,2
70-66	8045.06.209-309	3,6		<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
70-75	8045.06.206,307	3,6	01.90-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
70-76	8045.06.208,309	3,6	01.90-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
70-76							<b>67986</b>	IS1386	3,2
70-88	8045.06.216,317	3,6	11.84-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>FIAT</b>									
<b>70-SERIE</b>									
70-88							<b>67986</b>	IS1386	3,2
70-90	8045.06.200	3,6	03.84-	<b>10786</b>	IA0070	45	<b>26491</b>	IS0403	3
70-90								IS1386	3,2
<b>80-SERIE</b>									
80-65	8045.06.200	3,9	10.84-02.89	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
80-65							<b>67986</b>	IS1386	3,2
80-66	8045.05.206-309	3,9		<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
80-66							<b>67986</b>	IS1386	3,2
80-75	8045.05.206;207	3,9	03.89-	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26491</b>	IS0403	3
80-75							<b>67986</b>	IS1386	3,2
80-88	8045.05.216,317	3,9	11.89-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
80-88							<b>67986</b>	IS1386	3,2
80-90	8045.05.205	3,9	03.84-	<b>10786</b>	IA0070	45	<b>26491</b>	IS0403	3
80-90							<b>67986</b>	IS1386	3,2
85-55	8045.05.200,300	3,9	10.84-06.89	<b>10786</b>	IA0070	45	<b>26491</b>	IS0403	3
85-55							<b>67986</b>	IS1386	3,2
85-90	8045.25.310	3,9	01.91-	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
85-90							<b>67986</b>	IS1386	3,2
<b>90-SERIE</b>									
90-90	8055.05.200	4,9	06.84-	<b>94816</b>	IA0329	65	<b>55350</b>	IS0366	3
95-55	8055.05.205	4,9	10.84-	<b>94816</b>	IA0329	65	<b>55350</b>	IS0366	3
<b>100-SERIE</b>									
100-90	8065.06.200	5,4	06.84-				<b>55350</b>	IS0366	3
			05.87-08.88	<b>94816</b>	IA0329	65			
<b>110-SERIE</b>									
110-90	8065.05.220	5,9	11.84-				<b>55350</b>	IS0366	3
115-90	8065.05.000	5,9	01.84-				<b>55350</b>	IS0366	3
115-90			05.87-08.88	<b>94816</b>	IA0329	65			
<b>130-SERIE</b>									
130-90	8065.25.010	5,9	01.84-				<b>55350</b>	IS0366	3
130-90	8065.05.000	5,9	05.87-08.88	<b>94816</b>	IA0329	65			
<b>140-SERIE</b>									
140-90	8065.25.000	5,9	01.84-				<b>55350</b>	IS0366	3
140-90	8065.25.000		05.85-08.88	<b>94816</b>	IA0329	65			
<b>160-SERIE</b>									
160-90	8365.25.503	8,1	01.84-				<b>55350</b>	IS0366	3
	8365.25.503,513	8,1	05.87-08.88	<b>69911</b>	IA0330	65			
160.90, DT	8365.25.503/513		05.87-08.88	<b>69911</b>	IA0330	65			
<b>180-SERIE</b>									
180-90	8365.25.502	8,1	01.84-				<b>55350</b>	IS0366	3
	8365.25.502;512	8,1	05.87-08.88	<b>69911</b>	IA0330	65			
180.90,DT	8365.25.502/512		05.87-08.88	<b>69911</b>	IA0330	65			

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.ekoprofi.com](http://www.ekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>FIAT</b>									
<b>400-SERIE</b>									
									
420	8035.01	2,3	04.82-12.83	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>60813</b>	IS0618	2,7
440				<b>69912</b>	IA0336				
446	8035.02.276	2,6	02.82-12.83	<b>51723</b>	IA0037	33			
465	8035.02.276	2,6	06.82-12.84	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26490</b>	IS0203	2,7
465				<b>69912</b>	IA0336	55			
466	8035.02.276	2,6	02.82-12.84	<b>69912</b>	IA0336		<b>26490</b>	IS0203	2,7
470				<b>69912</b>	IA0336	55	<b>60813</b>	IS0618	2,7
474	8035.02.212	2,6	04.83-12.84	<b>51723</b>	IA0337	33	<b>26490</b>	IS0203	2,7
474				<b>69912</b>	IA0336	55			
480	8035.02.202	2,6	01.76-12.76	<b>68012</b>	IA0446	55	<b>60813</b>	IS0618	2,7
480			01.76-06.78	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>60813</b>	IS0618	2,7
480	8035.02.302	2,6	07.76-03.82	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26490</b>	IS0203	2,7
480				<b>69912</b>	IA0336	55	<b>60813</b>	IS0618	2,7
<b>500-SERIE</b>									
500	8035.02.201	2,6	06.73-12.76	<b>68012</b>	IA0446	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
500			06.73-03.82	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26490</b>	IS0203	2,7
500	8035.02.202	2,6	06.78-03.82	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26490</b>	IS0203	2,7
500S	8035.04.272		04.82-07.82	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>60813</b>	IS0618	2,7
500.DT	8035.02.201	2,6	06.73-12.76	<b>68012</b>	IA0446	55			
505C	8035.02.372	2,6	01.73-12.80				<b>26490</b>	IS0203	2,7
505C SUPER	8035.02.202		06.78-03.82	<b>69912</b>	IA0336	55			
505S	8035.04.272	2,6	12.80-07.82	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26490</b>	IS0203	2,7
540DT	8035.02.302	2,6	03.72-12.76	<b>68012</b>	IA0446	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
540DT			03.72-06.78	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26490</b>	IS0203	2,7
540DT	8035.02.302	2,6	03.72-12.76	<b>68012</b>	IA0446	55			
540S	8035.02.302	2,6	06.78-03.82	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
565C	8035.04.376	2,8	01.82-12.84	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
566DT	8035.04.376	2,8	02.82-12.83	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26490</b>	IS0203	2,7
566DT			02.82-12,83	<b>69912</b>	IA0336	55			
570, DT,F,V	8035.04.270	2,8	12.77-02.82	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26490</b>	IS0203	2,7
570, DT,F,V			12.77-12.82	<b>69912</b>	IA0336	55			
580	8035.04.270	2,8	12.77-04.82	<b>10786</b>	IA0070	45	<b>26490</b>	IS0203	2,7
580			12.77-04.82	<b>94816</b>	IA0329	65			
580			12.77-04.82	<b>69912</b>	IA0336	55			
580DT	8035.04.270	2,8	12.77-02.84	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26490</b>	IS0203	2,7
<b>600-SERIE</b>									
605C SUPER	8045.02.211	3,5	01.77-07.82	<b>69912</b>	IA0336	55			
605C,CS	8045.02.211	3,5	01.77-07.82	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26491</b>	IS0403	3
605C, CS	8045.02.211	3,5	01.77-07.82	<b>51723</b>	IA0037	33			
640, DT	8045.02.200	3,5	10.72-12.76	<b>68012</b>	IA0446	55	<b>26491</b>	IS0403	3
640, DT			10.72-03.82	<b>51723</b>	IA0037	33			
640, DT			10.72-03.82	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>67986</b>	IS1386	3,2
640.DT	8045.02.200	3,5	10.72-12.76	<b>68012</b>	IA0446	55			
665C	8045.02.276	3,5	06.82-12.83	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
665C			06.82-12.83	<b>51723</b>	IA0037	33			
665C							<b>67986</b>	IS1386	3,2
666	8045.02.276	3,5	02.82-12.84	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26491</b>	IS0403	3
666							<b>67986</b>	IS1386	3,2

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>FIAT</b>									
<b>600-SERIE</b>									
									
666DT	8045.02.376	3,5	02.82-12.83	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26491</b>	IS0403	3
666DT			12.82-12.83	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
666DT							<b>67986</b>	IS1386	3,2
670	8045.02.278	3,5	09.80-04.82	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26491</b>	IS0403	3
670							<b>67986</b>	IS1386	3
670DT	8045.02.270	3,5	07.77-04.82	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
670DT			07.77-04.82	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26491</b>	IS0403	3
670DT							<b>67986</b>	IS1386	3,2
680	8045.02.270	3,5	07.77-12.83	<b>10786</b>	IA0070	45	<b>26491</b>	IS0403	3
680			07.77-12.83	<b>69912</b>	IA0336	55			
680				<b>94816</b>	IA0329	65	<b>67986</b>	IS1386	3,2
680DT	8045.02.270	3,5	07.77-12.84	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26491</b>	IS0403	3
680DT							<b>67986</b>	IS1386	3,2
<b>700-SERIE</b>									
765C	8045.04.276	3,7	06.82-12.83	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26491</b>	IS0403	3
765C							<b>67986</b>	IS1386	3,2
766	8045.04.276	3,7	02.82-12.83	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26491</b>	IS0403	3
766							<b>67986</b>	IS1386	3,2
766DT	8045.04.376	3,7	01.82-12.83	<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
766DT			02.82-12.84	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26491</b>	IS0403	3
766DT							<b>67986</b>	IS1386	3,2
780.DT	8045.04.270	3,7	01.75-02.84	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26491</b>	IS0403	3
780.DT			01.75-12.76	<b>68012</b>	IA0446	55			
780.DT							<b>67986</b>	IS1386	3,2
780.DT			01.75-02.84	<b>69912</b>	IA0071	55			
780.DT			01.75-02.84	<b>10786</b>	IA0070	45			
780.DT			01.75-02.84	<b>94816</b>	IA0329	65			
780.DT			01.75-02.84	<b>69912</b>	IA0336	55			
780.DT	8045.04.270	3,7	01.75-12.76	<b>68012</b>	IA0446	55			
<b>800-SERIE</b>									
855	8045.04.275	3,7	02.81-12.84	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26491</b>	IS0403	3
855							<b>67986</b>	IS1386	3,2
855C	8045.04.275	3,7	02.81-12.84	<b>10786</b>	IA0070	45	<b>26491</b>	IS0403	3
855C			02.81-12.84	<b>69912</b>	IA0071	55			
880	C 03-75		02.75-12.80	<b>51723</b>	IA0037	33			
880DT				<b>69912</b>	IA0071	55			
880-5	8055.04.200	4,6	09.80-08.82	<b>94816</b>	IA0329	65	<b>26491</b>	IS0403	3
880-5							<b>67986</b>	IS1386	3,2
880-5			09.82-06.84				<b>55350</b>	IS0366	3
<b>900-SERIE</b>									
955C	8055.04.205	4,6	02.81-12.83	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>55350</b>	IS0366	3
955C									
955C				<b>94816</b>	IA0329	65			
980,DT	8065.02.217	5,2	09.80-06.84		IA0071	55	<b>55350</b>	IS0366	3
980,DT				<b>94816</b>	IA0329	65			
<b>1000-SERIE</b>									
1000, DT,DTS,S	8065.02.200	5,2	04.75-12.79	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26491</b>	IS0403	3

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.



Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.okeprofi.com](http://www.okeprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>FIAT</b>									
<b>1100-SERIE</b>									
									
1000,DT,DTS,S	8065.02.200	5,2	04.75-12.79	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>26491</b>	IS0403	3
1000,DT,DTS,S							<b>67986</b>	IS1386	3,2
<b>1200-SERIE</b>									
1280	8065.24.300	5,5	04.81-12.83	<b>69912</b>	IA0071	55	<b>55350</b>	IS0366	3
1280				<b>94816</b>	IA0329	65			
1280DT				<b>69912</b>	IA0071	55			
1280DT				<b>94816</b>	IA0329	65			
<b>1300-SERIE</b>									
1300									
1380, DT	8065.24.000	5;5	09.80-12.83	<b>69912</b>	IA0071	55	<b>26491</b>	IS0403	3
1380, DT				<b>69911</b>	IA0330	65			3
1380, DT				<b>94816</b>	IA0329	65	<b>67986</b>	IS1386	3,2
1380, DT				<b>69911</b>	IA0330	65			
<b>1500-SERIE</b>									
1580DT	8365.05.500	8	07.81-12.83	<b>69912</b>	IA0071	55			
1580 TURBO	8365.25.501	8	01.83-12.83	<b>69911</b>	IA0330	65			
1580.DT TURBO				<b>69911</b>	IA0330	65			
<b>1800-SERIE</b>									
1880	8365.25.500	8	09.80-12.83	<b>69912</b>	IA0071	55	<b>55350</b>	IS0366	3
1880DT				<b>69912</b>	IA0071	55			
1880DT				<b>69911</b>	IA0330	65			
<b>FIATAGRI (LAVERDA)</b>									
<b>M</b>									
150			01.71-01.75				<b>41236, 43032</b>	IS0526	2,8
150							<b>97437</b>	IS1377	3,2
<b>MX</b>									
300	8210SI02	13,8	03.87-10.90	<b>68056</b>	IA0555	55			
300	FIAT-8210.SI.02	13,8	Jul.97						
<b>3000-SERIE</b>									
3300	8051.04.100	4,6	01.83-12.86				<b>26491</b>	IS0403	3
3300							<b>67986</b>	IS1386	3,2
3350	8065I/8061SI	5,2	01.83-12.86				<b>26491</b>	IS0403	3
3350							<b>67986</b>	IS1386	3,2
3400	8061.05.000	5,9	05.86-	<b>68056</b>	IA0555	55	<b>26491</b>	IS0403	3
3400							<b>67986</b>	IS1386	3,2
3450	8065I	5,2	01.83-12.84				<b>26491</b>	IS0403	3
3450							<b>67986</b>	IS1386	3,2
3500	8061.05.000	5,5	01.85-	<b>68056</b>	IA0555	55	<b>26491</b>	IS0403	3
3500							<b>67986</b>	IS1386	3,2
3550	8065SI05	5,9	03.85-				<b>26491</b>	IS0403	3
3550							<b>67986</b>	IS1386	3,2
3600	8061SI	5,5	01.83-06.86				<b>26491</b>	IS0403	3
3600							<b>67986</b>	IS1386	3,2

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>FIATAGRI (LAVERDA)</b>									
<b>3000-SERIE</b>									
3650	8065I05	5,9	06.85-				<b>26491</b>	IS0403	3
3650							<b>67986</b>	IS1386	3,2
3700	OM-8362	8,1	01.83-12.85	<b>68056</b>	IA0555	55	<b>55350</b>	IS0366	3
3750	8065SI25	5,5	06.85-				<b>26491</b>	IS0403	3
3750							<b>67986</b>	IS1386	3,2
3790	OM-8361 SI10.00	8,1	06.85-	<b>94816</b>	IA0329	65	<b>55350</b>	IS0366	3
3850	OM-8361 S10	8,1	04.85-12.90				<b>55350</b>	IS0366	3
3850			01.91-	<b>94816</b>	IA0329	65	<b>55350</b>	IS0366	3
3890	OM-8361SI10	8,1	03.86-				<b>55350</b>	IS0366	3
<b>L</b>									
521	OM-8361 SI10	8,1	03.92-	<b>94816</b>	IA0329	65			
624	OM-8361.25SR	8,1	03.92-	<b>94816</b>	IA0329	65			
<b>FORD (NEW HOLLAND)</b>									
<b>40-SERIE</b>									
5640							<b>97417</b>	IS0579	2,8
5640							<b>55365</b>	IS0627	3,1
5640							<b>97424</b>	IS1016	3,0
6640							<b>97417</b>	IS0579	2,8
6640							<b>55365</b>	IS0627	3,1
7740							<b>97417</b>	IS0579	2,8
7740							<b>55365</b>	IS0627	3,1
7840							<b>97424</b>	IS1016	3,0
7740							<b>97417</b>	IS0579	2,8
7740							<b>55365</b>	IS0627	3,1
7840							<b>97424</b>	IS1016	3,0
7840				<b>69949</b>	IA1018	100			
8240							<b>97424</b>	IS1016	3,0
8240				<b>69949</b>	IA1018	100			
8340							<b>97424</b>	IS1016	3,0
8340				<b>69949</b>	IA1018	100			
<b>60-SERIE</b>									
8160				<b>69950</b>	IA1019	100	<b>97417</b>	IS0579	2,8
8160							<b>55365</b>	IS0627	3,1
8160							<b>97424</b>	IS1016	3,0
8260				<b>69950</b>	IA1019	100	<b>97417</b>	IS0579	2,8
8260							<b>97424</b>	IS1016	3,0
8360				<b>69950</b>	IA1019	100	<b>97417</b>	IS0579	2,8
8360							<b>55365</b>	IS0627	3,1
8560				<b>69950</b>	IA1019	100	<b>97417</b>	IS0579	2,8
8560							<b>55365</b>	IS0627	3,1
8560							<b>97424</b>	IS1016	3,0
<b>2000-SERIE</b>									
2000 (DEXTA)			01.65-				<b>97417</b>	IS0579	2,8
2000			01.73-01.75				<b>68174</b>	IS0624	2,7
2310			m. Batteriesensor	<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
2310			o. Batteriesensor	<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.



Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.okeprofi.com](http://www.okeprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>FORD (NEW HOLLAND)</b>									
<b>2000-SERIE</b>									
2310									
							<b>97424</b>	IS1016	3,0
2600		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>68174</b>	IS0624	2,7
2600		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>97424</b>	IS1016	3,0
2610		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
2610		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
2810, 2910		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
2810, 2910			01.91-	<b>68057</b>	IA0505	45	<b>55365</b>	IS0627	3,1
2610				<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
2610				<b>68057</b>	IA0505	45	<b>55365</b>	IS0627	3,1
2610							<b>97424</b>	IS1016	3,0
2810, 2910			01.82-12.90	<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
2810, 2910			01.91-	<b>68057</b>	IA0505	45	<b>55365</b>	IS0627	3,1
<b>3000-SERIE</b>									
3000 (DEXTA)			01.73-01.75				<b>68174</b>	IS0624	2,7
3000 (DEXTA)							<b>97424</b>	IS1016	3,0
3000			01.73-01.75				<b>68174</b>	IS0624	2,7
3230		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
3230		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
3230		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
3310		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
3310		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
3310		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
3430		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
3430		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
3430		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
3600		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>68174</b>	IS0624	2,7
3600		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>97424</b>	IS1016	3,0
3600		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70			
3610		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
3610		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
3610		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
3900		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
3900		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
3900		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
3910, 3930		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
3910, 3930		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
3910, 3930		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
<b>4000-SERIE</b>									
4000 (MAJOR)			01.65-				<b>97417</b>	IS0579	2,8
4000 (MAJOR)							<b>97424</b>	IS01016	3,0
4100		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
4100		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
4100		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
4110		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
4110		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>97424</b>	IS1016	3,0
4110		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70			
4130		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
4130		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>FORD (NEW HOLLAND)</b>									
<b>4000-SERIE</b>									
									
4600		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
4600		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
4600		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
4610		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
4610		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
4610		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
4630		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
4630		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
4630		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
<b>5000-SERIE</b>									
5000 (MAJOR)			01.91-				<b>55365</b>	IS0627	3,1
5000 (MAJOR)							<b>97424</b>	IS1016	3,0
5110		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
5110		m. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
5110		m. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
5600, 5610		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
5600, 5610		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
5600, 5610		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
5700, 5900		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
5700, 5900		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
5700, 5900		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
<b>6000-SERIE</b>									
6410		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
6410		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
6410		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
6600,6610		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
6600,6610		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
6600,6610		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
6700		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
6700		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
6700		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
6710,6810		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
6710,6810		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
6710,6810		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
6710, 6810			01.79-12.90	<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
6710,6810			01.91-	<b>68057</b>	IA0505	45	<b>55365</b>	IS0627	3,1
<b>7000-SERIE</b>									
7000		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
7000		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
7000		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
7410		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
7410		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
7410		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
7600		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
7600		o. Batteriesensor		<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
7600		o. Batteriesensor		<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
7610		m. Batteriesensor		<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.



Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>FORD (NEW HOLLAND)</b>									
<b>7000-SERIE</b>									
									
7610			o. Batteriesensor	<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
7610			o. Batteriesensor	<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
7700			m. Batteriesensor	<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
7700			o. Batteriesensor	<b>53293</b>	IA0470	65	<b>97424</b>	IS1016	3,0
7700			o. Batteriesensor	<b>41154</b>	IA0810	70			
7710			m. Batteriesensor	<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
7710			o. Batteriesensor	<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
7710			o. Batteriesensor	<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
7810,7910			m. Batteriesensor	<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
7810,7910			o. Batteriesensor	<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
7810,7910			o. Batteriesensor	<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
7840				<b>69949</b>	IA1018	100	<b>97424</b>	IS1016	3,0
<b>8000-SERIE</b>									
8000	OM-8365.	8,1	12.93-				<b>55350</b>	IS0366	3
8010	6 ZYLINDER	7,5		<b>68178</b>	IA0600	65	<b>97424</b>	IS1016	3,0
8055			01.85-	<b>69907</b>	IA0276	65			
8060			01.85-	<b>69907</b>	IA0276	65			
8210							<b>97417</b>	IS0579	2,8
8210							<b>55365</b>	IS0627	3,1
8210							<b>97424</b>	IS1016	3,0
8240				<b>69949</b>	IA1018	100			
8340				<b>69949</b>	IA1018	100			
8530,8630							<b>97417</b>	IS0579	2,8
8530,8630							<b>55365</b>	IS0627	3,1
8530,8630							<b>97424</b>	IS1016	3,0
8600			m. Batteriesensor	<b>68057</b>	IA0505	45	<b>97417</b>	IS0579	2,8
8600			o. Batteriesensor	<b>53293</b>	IA0470	65	<b>55365</b>	IS0627	3,1
8600			o. Batteriesensor	<b>41154</b>	IA0810	70	<b>97424</b>	IS1016	3,0
8670	6 ZYLINDER	7,5		<b>67857</b>	IA1058	150	<b>97424</b>	IS1016	3,0
8730, 8830							<b>97417</b>	IS0579	2,8
8730, 8830							<b>55365</b>	IS0627	3,1
8730, 8830							<b>97424</b>	IS1016	3,0
8770	6 ZYLINDER	7,5		<b>67857</b>	IA1058	150	<b>97424</b>	IS1016	3,0
8770							<b>55365</b>	IS0627	3,1
<b>TW-SERIE</b>									
TW5							<b>97417</b>	IS0579	2,8
TW5							<b>55365</b>	IS0627	3,1
TW5							<b>97424</b>	IS1016	3,0
TW10							<b>97417</b>	IS0579	2,8
TW10							<b>55365</b>	IS0627	3,1
TW10							<b>97424</b>	IS1016	3,0
TW15							<b>97417</b>	IS0579	2,8
TW15							<b>55365</b>	IS0627	3,1
TW15							<b>97424</b>	IS1016	3,0
TW20							<b>97417</b>	IS0579	2,8
TW20							<b>55365</b>	IS0627	3,1
TW20							<b>97424</b>	IS1016	3,0
TW25							<b>97417</b>	IS0579	2,8

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW	
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		
<b>FORD (NEW HOLLAND)</b>										
<b>TW-SERIE</b>										
										
TW25								<b>55365</b>	IS0627	3,1
TW25								<b>97424</b>	IS1016	3,0
TW30								<b>97417</b>	IS0579	2,8
TW30								<b>55365</b>	IS0627	3,1
TW30								<b>97424</b>	IS1016	3,0
TW35								<b>97417</b>	IS0579	2,8
TW35								<b>55365</b>	IS0627	3,1
TW35								<b>97424</b>	IS1016	3,0
<b>GOLDONI</b>										
142	Acme-ADN 54 W	0,5	01.87-					<b>68176</b>	IS1015	1,2
	Acme-ADN 54 W	0,5	02.85-					<b>68177</b>	IS1045	2,0
230	Lomb. LDA672		01.82-12.84					<b>55391</b>	IS0432	2,7
238	Lomb.-5LD825.2		02.82-	<b>69922</b>	IA0507	33		<b>55391</b>	IS0432	2,7
245	Lomb.-11LD625.3		01.89-	<b>69922</b>	IA0507	33		<b>55391</b>	IS0432	2,7
336	Slanzi DVA1550		06.74-11.90					<b>55391</b>	IS0432	2,7
932		1,2	06.78-12.86					<b>55357</b>	IS0525	2,7
1045	Ruggerini Pp105/2	1,7	04.82-12.85					<b>51728</b>	IS0531	1,8
1055	VM-RA394	1,8	03.87-04.90	<b>51722</b>	IA0096	33		<b>68175</b>	IS0250	2,7
3050	VM-RA394	1,8	04.86-06.91	<b>51722</b>	IA0096	33		<b>68175</b>	IS0250	2,7
3050	VM-RA394HP	2,1	06.91-	<b>69927</b>	IA0571	55		<b>68175</b>	IS0250	2,7
3070	VM-RA394HPT	2	06.90-06.91	<b>51722</b>	IA0096	33		<b>68175</b>	IS0250	2,7
3070	VM-HR394HP	2,1	06.91-	<b>69927</b>	IA0571	55		<b>68175</b>	IS0250	2,7
<b>CINGOLATO</b>										
C45	VM-RA394	2	04.91-					<b>68175</b>	IS0250	2,7
C60	VM-SUM3105	3	04.91-	<b>69927</b>	IA0571	55				
<b>EXPORT</b>										
Motokultivator			01.69-12.71							
<b>MOTORHACKE</b>										
49	Acme-ADN37	0,4	02.95-					<b>68177</b>	IS1045	2,0
108	6LD325	0,3	01.79-07.82					<b>68176</b>	IS1015	1,2
140	3LD510	0,5	02.95-					<b>68177</b>	IS1045	2,0
140	3LD510	0,5	01.74-					<b>68176</b>	IS1015	1,2
144	Ruggerini-RD901	0,5	01.74-01.87					<b>68176</b>	IS1015	1,2
149	Ruggerini-RF120	0,5	01.74-02.87					<b>68176</b>	IS1015	1,2
149	Ruggerini-RF140	0,6	06.84-					<b>68176</b>	IS1015	1,2
610	6LD360	0,4	02.78-12.85					<b>68176</b>	IS1015	1,2
610	Ruggerini-RD81	0,4	01.78-12.85					<b>68176</b>	IS1015	1,2
716	Ruggerini-RD920	0,6	01.74-04.84					<b>68176</b>	IS1015	1,2
49A	Acme-ADN37	0,4	03.87-					<b>68176</b>	IS1015	1,2
49L	69LD360	0,4	11.90-					<b>68176</b>	IS1015	1,2
49LD	6LD360	0,4	02.95-					<b>68177</b>	IS1045	2,0
59A	Acme-ADN37/2 VW	0,4	05.83-12.90					<b>68176</b>	IS1015	1,2
FC9	Lomb.-6LD360	0,4	04.91-					<b>68176</b>	IS1015	1,2
<b>TRANSCAR</b>										
25, RS	12LD475	1	11.90-12.91					<b>68177</b>	IS1045	2,0
60, RS	VM-RA394	2	11.90-	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33		<b>68175</b>	IS0250	2,7

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.okeprofi.com](http://www.okeprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>HOLDER</b>									
									
A30	VD2	1,4	01.77-06.79	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33			
A40	HD6001-2	1,6	07.79-12.88	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33			
A50	HD6001-3	2,4	07.79-12.88	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33			
A55	VD3	2	01.77-06.78	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33			
B40	VD3	2	01.77-06.78	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33			
B41	VD3	2	01.77-06.78	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33			
B50	Perkins 3.152	2,5	01.76-06.79	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51729</b>	IS0520	2,7
B51	Perkins 3.152	2,5	01.76-06.79	<b>51722, 78135</b>	IA0096	33	<b>51729</b>	IS0520	2,7
<b>HÜRLIMANN</b>									
H305	1000.3			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
H306	1000.3AT			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
H307	1000.3A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
H345	983L	2,7	12.81-06.83	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51732</b>	IS0201	3
H355	1053P	3,1	01.82-06.83	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
H358	1000.3W			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>51732</b>	IS0201	3
H358.4	1000.3A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
H360	H-1103/5	3,4	10.79-06.83	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
H361	1053PA			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
H466	1000.4W			<b>69929</b>	IA0666	85			
H468	1000.4W			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
H470	H-1104/6	4,6	09.79-06.83	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
H480	H-1104/7	4,6	04.79-06.83	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
H481	1000.4W			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
H488	1000.4WT			<b>69929</b>	IA0666	85	<b>53285</b>	IS0254	3
H490	H-1106/8T	4,6	04.80-06.83	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
H5110	H-1105/10T	5,7	12.80-06.83	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
H6130	H-1106/12	6,8	03.79-06.81				<b>51732</b>	IS0201	3
H6160	H-1106/15	6,8	03.79-03.81	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
H6165	1006.6WTI			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
H6190	1000.6WTIR			<b>94816, 10788</b>	IA0329	65	<b>53285</b>	IS0254	3
XA606	1000.3W			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
XA606				<b>69929</b>	IA0666	85			
XA607	1000.4W			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
XA607	1000.4W			<b>69929</b>	IA0666	85			
XA656	1000.3WT			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
XA656				<b>69929</b>	IA0666	85			
XA657				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
XA657							<b>91610</b>	IS1450	3,2
XA658				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
<b>PRINCE</b>									
E345							<b>51728</b>	IS0531	1,8

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>JCB FASTRAC</b>									
125		6	01.91-	<b>94843</b>	IA1204	100	<b>41236</b>	IS0526	2,8
125							<b>97427</b>	IS1160	4,2
145			01.91-	<b>94843</b>	IA1204	100	<b>41236</b>	IS0526	2,8
145							<b>97427</b>	IS1160	4,2
135, 155		6	01.93-	<b>94843</b>	IA1204	100	<b>41236</b>	IS0526	2,8
135, 155							<b>97427</b>	IS1160	4,2
185			01.93-	<b>94843</b>	IA1204	100	<b>41236</b>	IS0526	2,8
185							<b>97427</b>	IS1160	4,2
1115			01.95-01.97				<b>41236</b>	IS0526	2,8
1115							<b>97427</b>	IS1160	4,2
1135		6	01.97-	<b>94843</b>	IA1204	100	<b>41236</b>	IS0526	2,8
8280	Sisu 6 Zyl.Tier4								
8310	Sisu 6 Zyl.Tier4						<b>55393</b>	IS0836	4,2

## JOHN DEERE

### 0-SERIE

300	3.152DL-05	2,5					<b>51734</b>	IS0534	3
300							<b>97431</b>	IS1059	3,2
300							<b>97429</b>	IS0793	3,4
500	3.152DL-05	2,5					<b>51734</b>	IS0534	3
500							<b>97431</b>	IS1059	3,2
500							<b>97429</b>	IS0793	3,4
700	3.152DL-05	2,5					<b>51734</b>	IS0534	3
700							<b>97431</b>	IS1059	3,2
700							<b>97429</b>	IS0793	3,4

### 10-SERIE

310	3.179DL-03	2,9		<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51734</b>	IS0534	3
310							<b>97429</b>	IS0793	3,4
310							<b>97431</b>	IS1059	3,2
510	3.179DL-03	2,9		<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51734</b>	IS0534	3
510							<b>97429</b>	IS0793	3,4
510							<b>97431</b>	IS1059	3,2
710	3.179DL-03	2,9		<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51734</b>	IS0534	3
710							<b>97429</b>	IS0793	3,4
710							<b>97431</b>	IS1059	3,2



### 20-SERIE

820	3152D	2,5	04.71-07.75	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51734</b>	IS0534	3
820				<b>54770</b>	IA0453	55	<b>97429</b>	IS0793	3,4
820							<b>97431</b>	IS1059	3,2
920	3152D	2,5	04.71-07.75	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51734</b>	IS0534	3
920				<b>54770</b>	IA0453	55	<b>97429</b>	IS0793	3,4
920							<b>97431</b>	IS1059	3,2
1020	3152D BIS 085099	2,7	04.71-07.75	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51734</b>	IS0534	3
1020				<b>54770</b>	IA0453	55	<b>97429</b>	IS0793	3,4
1020							<b>97431</b>	IS1059	2,2
1120	3164D	2,7	04.71-07.75	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51734</b>	IS0534	3
1120				<b>54770</b>	IA0453	55	<b>97429</b>	IS0793	3,4
1120							<b>97431</b>	IS1059	3,2
2020	4202D	2,7	04.71-07.75	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51734</b>	IS0534	3

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.



Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>JOHN DEERE</b>									
<b>20-SERIE</b>									
									
2020				<b>54770</b>	IA0453	55	<b>97429</b>	IS0793	3,4
2020							<b>97431</b>	IS1059	3,2
2120	4219D		04.71-07.75	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51734</b>	IS0534	3
2120				<b>54770</b>	IA0453	55	<b>97429</b>	IS0793	3,4
2120							<b>97431</b>	IS1059	3,2
3120	6329D		04.71-07.75	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51734</b>	IS0534	3
3120				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97429</b>	IS0793	3,4
3120				<b>54770</b>	IA0453	55	<b>97431</b>	IS1059	3,2
<b>30-SERIE</b>									
830	3.152DL-02	2,5	07.72-07.75	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
830				<b>69938</b>	IA0784	33	<b>97429</b>	IS0793	3,4
830							<b>97431</b>	IS1059	3,2
930	3.164DL-15	2,7	08.75-08.79	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
930				<b>69938</b>	IA0784	33	<b>97429</b>	IS0793	3,4
930							<b>97431</b>	IS1059	3,2
1030	3.164DL-04	2,7	08.75-08.79	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
1030							<b>97429</b>	IS0793	3,4
1030							<b>97431</b>	IS1059	3,2
1130	3.164DL-13	2,7	08.75-08.79	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
1130				<b>69938</b>	IA0784	33	<b>97429</b>	IS0793	3,4
1130							<b>97431</b>	IS1059	3,2
1530	3.164DL-13	2,7	07.72-07.75	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
1530				<b>69938</b>	IA0784	33	<b>97429</b>	IS0793	3,4
1530							<b>97431</b>	IS1059	3,2
1630	3.179DL-01	2,9	08.75-08.79	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
1630				<b>69938</b>	IA0784	33	<b>97429</b>	IS0793	3,4
1630							<b>97431</b>	IS1059	3,2
1830	4.219DL-03	3,6	09.72-08.79	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
1830				<b>69938</b>	IA0784	33	<b>97429</b>	IS0793	3,4
1830							<b>97431</b>	IS1059	3,2
2030	4.219DL-03	3,6	09.72-08.79	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
2030				<b>69938</b>	IA0784	33	<b>97429</b>	IS0793	3,4
2030							<b>97431</b>	IS1059	3,2
2130	4.239DL-01	3,9	09.72-08.79	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
2130				<b>69938</b>	IA0784	33	<b>97429</b>	IS0793	3,4
3130	6.329DL-11	5,4	09.72-08.79	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
3130				<b>69938</b>	IA0784	33	<b>97429</b>	IS0793	3,4
3130								IS1059	3,2
<b>40-SERIE</b>									
840	3.179DL-04	2,9	09.79-10.86	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
840				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97429</b>	IS0793	3,4
840							<b>97431</b>	IS1059	3,2
940	3.179DL-05	2,9	09.79-10.86	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
940				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97429</b>	IS0793	3,4
940							<b>97431</b>	IS1059	3,2
1040	3.179DL-06	2,9	09.79-10.86	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
1040				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97429</b>	IS0793	3,4
1040							<b>97431</b>	IS1059	3,2

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>JOHN DEERE</b>									
<b>40-SERIE</b>									
									
1140	3.179DL-01	2,9	09.79-10.86	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
1140				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97429</b>	IS0793	3,4
1140							<b>97431</b>	IS1059	3,2
1640	4.239DL-03	3,9	09.79-10.86	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
1640				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97429</b>	IS0793	3,4
1640							<b>97431</b>	IS1059	3,2
1840	4.239DL-04	3,9	09.79-10.86	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
1840				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97429</b>	IS0793	3,4
1840							<b>97431</b>	IS1059	3,2
2040	4.239DL-04	3,9	09.79-10.86	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
2040				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97429</b>	IS0793	3,4
2040							<b>97431</b>	IS1059	3,2
2140	4.239TL-02	3,9	09.79-10.86	<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
2140				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97429</b>	IS0793	3,4
3040		5,9		<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
3040				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97431</b>	IS1059	3,2
3040							<b>97429</b>	IS0793	3,4
3140		5,9		<b>54770</b>	IA0453	55	<b>51734</b>	IS0534	3
3140				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97429</b>	IS0793	3,4
3140							<b>97431</b>	IS1059	3,2
<b>50-SERIE</b>									
1550	3179D	2,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
1550				<b>69947</b>	IA1518	90	<b>97429</b>	IS0793	3,4
1550							<b>97431</b>	IS1059	3,2
1750	3179D	2,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
1750				<b>69947</b>	IA1518	90	<b>97429</b>	IS0793	3,4
1750							<b>97431</b>	IS1059	3,2
1850	3179D	2,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
1850				<b>69947</b>	IA1518	90	<b>97429</b>	IS0793	3,4
1950	3179T	2,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
1950				<b>69947</b>	IA1518	90	<b>97429</b>	IS0793	3,4
1950							<b>97431</b>	IS1059	3,2
2150	3179D	2,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
2150				<b>69947</b>	IA1518	90	<b>97429</b>	IS0793	3,4
2150							<b>97431</b>	IS1059	3,2
2250	4239D	3,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
2250				<b>69947</b>	IA1518	90	<b>97429</b>	IS0793	3,4
2250							<b>97431</b>	IS1059	3,2
2350	4239D	3,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
2350							<b>97429</b>	IS0793	3,4
2450	4239D	3,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
2450				<b>69947</b>	IA1518	90	<b>97429</b>	IS0793	3,4
2450							<b>97431</b>	IS1059	3,2
2550	4239D	3,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
2550							<b>97429</b>	IS0793	3,4
2550							<b>97431</b>	IS1059	3,2
2650	4239T	3,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
2650				<b>69947</b>	IA1518	90	<b>97429</b>	IS0793	3,4
2650							<b>97431</b>	IS1059	3,2

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.



Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>JOHN DEERE</b>									
<b>50-SERIE</b>									
									
2750	4239T	3,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
2750							<b>97429</b>	IS0793	3,4
2850	4239T	3,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
2850				<b>69947</b>	IA1518	90	<b>97429</b>	IS0793	3,4
2850							<b>97431</b>	IS1059	3,2
2950	6359D	5,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
2950							<b>97431</b>	IS1059	3,2
3050	6359D	5,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
3050				<b>69947</b>	IA1518	90	<b>97429</b>	IS0793	3,4
3050							<b>97431</b>	IS1059	3,2
3150	6329D	5,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
3150							<b>97429</b>	IS0793	3,4
3150				<b>69947</b>	IA1518	90	<b>97431</b>	IS1059	3,2
3350	6359D	5,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
3350							<b>97429</b>	IS0793	3,4
3350				<b>69947</b>	IA1518	90	<b>97431</b>	IS1059	3,2
3650	6359T	5,9		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
3650							<b>97429</b>	IS0793	3,4
4050	6466D	7,6		<b>54771</b>	IA0592	70	<b>51734</b>	IS0534	3
4050							<b>97429</b>	IS0793	3,4
4050							<b>97431</b>	IS1059	3,2
<b>3000-SERIE</b>									
3100	3029D		01.95-12.98	<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
3100							<b>97429</b>	IS0793	3,4
3200				<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
3200							<b>97429</b>	IS0793	3,4
3300				<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
3300							<b>97429</b>	IS0793	3,4
3400	4039T		01.95-12.98	<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
3400							<b>97429</b>	IS0793	3,4
3110	3179		01.98-12.01	<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
3110							<b>97429</b>	IS0793	3,4
3210				<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
3210							<b>97429</b>	IS0793	3,4
3310				<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
3310							<b>97429</b>	IS0793	3,4
3410				<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
3410							<b>97429</b>	IS0793	3,4
<b>5G/5M/5R-SERIE</b>									
5080G	TIER 3		01.13-	<b>68208</b>	IA1503	100	<b>97431</b>	IS1059	3,2
5070M	4045L286		03.11-	<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97428</b>	IS0569	3,1
5070M				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97429</b>	IS0793	3,4
5070M				<b>69953</b>	IA1545	150			
5080M	4045L286		03.11-	<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97428</b>	IS0569	3,1
5080M				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97429</b>	IS0793	3,4
5080M				<b>69953</b>	IA1545	150			
5080R	4045HL284		10.11-	<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97433</b>	IS1300	3,4

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>JOHN DEERE</b>									
<b>5G/5M/5R-SERIE</b>									
5080R				<b>69953</b>	IA1545	150			
5090G			01.13-	<b>68208</b>	IA1503	100	<b>97431</b>	IS1059	3,2
5090M	4045HL286		03.11-	<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97428</b>	IS0569	3,1
5090M				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97429</b>	IS0793	3,4
5090M				<b>69953</b>	IA1545	150			
5090R	4045HL284		10.11-	<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97433</b>	IS1300	3,4
5090R				<b>69953</b>	IA1545	150			
5100M	4045HL286		03.11-	<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97428</b>	IS0569	3,1
5100M				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97429</b>	IS0793	3,4
5100M				<b>69953</b>	IA1545	150			
5100R	4045HL284		10.11-	<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97433</b>	IS1300	3,4
5100R				<b>69953</b>	IA1545	150			
5210	320	2,9					<b>97431</b>	IS1059	3,2
5300							<b>97431</b>	IS1059	3,2
5310	320	2,9					<b>97431</b>	IS1059	3,2
5310							<b>97433</b>	IS1300	3,4
5400							<b>97431</b>	IS1059	3,2
5410	320	2,9					<b>97431</b>	IS1059	3,2
5410							<b>97433</b>	IS1300	3,4
5500							<b>97431</b>	IS1059	3,2
5510							<b>97432</b>	IS1157	4,2
5510							<b>97433</b>	IS1300	3,4
5620				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97428</b>	IS0569	3,1
5620				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97433</b>	IS1300	3,4
5720				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97428</b>	IS0569	3,1
5720				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97433</b>	IS1300	3,4
5820				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97428</b>	IS0569	3,1
5820				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97433</b>	IS1300	3,4
<b>6000-SERIE</b>									
6020	4045TL270		01.02-12.07	<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97429</b>	IS0793	3,4
6020				<b>67974</b>	IA1095	120			
6020				<b>94820</b>	IA1117	150			
6100	4039D			<b>54770</b>	IA0453	55	<b>97428</b>	IS0569	3,1
6100				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97433</b>	IS1300	3,4
6100				<b>69947</b>	IA0989	95	<b>97429</b>	IS0793	3,4
6100				<b>67974</b>	IA1095	120			
6100				<b>94820</b>	IA1117	150			
6110	4045T			<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97428</b>	IS0569	3,1
6110				<b>69952</b>	IA1052	90			
6120				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97433</b>	IS1300	3,4
6120				<b>67974</b>	IA1095	120			
6120				<b>94820</b>	IA1117	150			
6130				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6130				<b>67974</b>	IA1095	120			
6130				<b>69953</b>	IA1545	150			
6200				<b>54770</b>	IA0453	55	<b>97428</b>	IS0569	3,1
6200				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97433</b>	IS1300	3,4
6200				<b>69947</b>	IA0989	95	<b>97429</b>	IS0793	3,4
6200				<b>94808</b>	IA1154	120			

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>JOHN DEERE</b>									
<b>6000-SERIE</b>									
									
6210				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97428</b>	IS0569	3,1
6210							<b>97429</b>	IS0793	3,4
6210				<b>69952</b>	IA1052	90			
6220				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97429</b>	IS0793	3,4
6220				<b>67974</b>	IA1095	120			
6220				<b>94820</b>	IA1117	150			
6230				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6230				<b>67974</b>	IA1095	120			
6230				<b>69953</b>	IA1545	150			
6300				<b>54770</b>	IA0453	55	<b>97428</b>	IS0569	3,1
6300				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97429</b>	IS0793	3,4
6300				<b>69947</b>	IA0989	95			
6300				<b>94808</b>	IA1154	120			
6310	4045T			<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97428</b>	IS0569	3,1
6310				<b>69952</b>	IA1052	90			
6320				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97429</b>	IS0793	3,4
6320				<b>67974</b>	IA1095	120			
6320				<b>94820</b>	IA1117	150			
6330				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6330				<b>67974</b>	IA1095	120			
6330				<b>69953</b>	IA1545	150			
6400				<b>54770</b>	IA0453	55	<b>97428</b>	IS0569	3,1
6400				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97429</b>	IS0793	3,4
6400				<b>69947</b>	IA0989	95			
6410				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97428</b>	IS0569	3,1
6410				<b>67974</b>	IA1095	120			
6420				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97429</b>	IS0793	3,4
6420				<b>67974</b>	IA1095	120			
6420				<b>94820</b>	IA1117	150			
6430				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6430				<b>67974</b>	IA1095	120			
6430				<b>69953</b>	IA1545	150			
6500				<b>54770</b>	IA0453	55	<b>97428</b>	IS0569	3,1
6500				<b>54771</b>	IA0592	70	<b>97429</b>	IS0793	3,4
6500				<b>94808</b>	IA1154	120			
6510				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6510				<b>69952</b>	IA1052	90			
6520				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6520				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97433</b>	IS1300	3,4
6520				<b>94820</b>	IA1117	150			
6530				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6530				<b>67974</b>	IA1095	120			
6530				<b>69953</b>	IA1545	150			
6600				<b>69947</b>	IA1518	90		IS1063	4,2
6600				<b>69947</b>	IA0989	95			
6600				<b>94808</b>	IA1154	120			
6620				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6620				<b>67974</b>	IA1095	120			
6620				<b>94820</b>	IA1117	150			
6630				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2


Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>JOHN DEERE</b>									
<b>6000-SERIE</b>									
6630				<b>67974</b>	IA1095	120			
6630				<b>69953</b>	IA1545	150			
6800				<b>69947</b>	IA1518	90	<b>68254</b>	IS1063	4,2
6800				<b>69947</b>	IA0989	95	<b>55378</b>	IS0739	3,1
6800				<b>94808</b>	IA1154	120			
6810				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6810				<b>67974</b>	IA1095	120			
6820				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6820				<b>67974</b>	IA1095	120			
6820				<b>94820</b>	IA1117	150			
6830				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6830				<b>67974</b>	IA1095	120			
6830				<b>69953</b>	IA1545	150			
6900				<b>69947</b>	IA1518	90	<b>68254</b>	IS1063	4,2
6900				<b>69947</b>	IA0989	95			
6900				<b>94808</b>	IA1154	120			
6920				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6920				<b>67974</b>	IA1095	120			
6920				<b>94820</b>	IA1117	150			
6930				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6930				<b>67974</b>	IA1095	120			
6930				<b>69953</b>	IA1545	150			
<b>6M/6R-SERIE</b>									
6090 RC/MC			01.13-	<b>68259</b>	IA1541	95	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6090 RC/MC				<b>67974</b>	IA1095	120			
6090 RC/MC				<b>69953</b>	IA1545	150			
6100 RC/MC			01.13-	<b>68259</b>	IA1541	95	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6105M	4045HL497		08.12-	<b>68259</b>	IA1541	95	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6105M				<b>67974</b>	IA1095	120			
6105M				<b>69953</b>	IA1545	150			
6105R	4045HL497		01.12-	<b>68259</b>	IA1541	95	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6105R				<b>67974</b>	IA1095	120			
6105R				<b>69953</b>	IA1545	150			
6115M	4045HL497		08.12-	<b>68259</b>	IA1541	95	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6115M				<b>67974</b>	IA1095	120			
6115M				<b>69953</b>	IA1545	150			
6115R	4045HL497		01.12-	<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6115R				<b>69953</b>	IA1545	150			
6125M	4045HL496		08.12-	<b>68259</b>	IA1541	95	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6125M	4045HL496		8.12-	<b>67974</b>	IA1095	120			
6125M				<b>69953</b>	IA1545	150			
6125R	4045HL496		01.12-	<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6125R				<b>69953</b>	IA1545	150			
6130M	4045HL496		08.12-	<b>68259</b>	IA1541	95	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6130M				<b>69953</b>	IA1545	150			
6130R	4045HL496		01.12-	<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6130R				<b>69953</b>	IA1545	150			
6140M	4045HL496		08.12-	<b>68259</b>	IA1541	95	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6140M				<b>67974</b>	IA1095	120			

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>JOHN DEERE</b>									
<b>6M/6R-SERIE</b>									
									
6140M				<b>69953</b>	IA1545	150			
6140R	6068HL490		01.12-	<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6140R				<b>69953</b>	IA1545	150			
6150M	6068HL490		08.12-	<b>68259</b>	IA1541	95	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6150M				<b>67974</b>	IA1095	120			
6150M				<b>69953</b>	IA1545	150			
6150R	6068HL490		01.12-	<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6150R				<b>69953</b>	IA1545	150			
6170M	6068HL490		08.12-	<b>68259</b>	IA1541	95	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6170M				<b>67974</b>	IA1095	120			
6170M				<b>69953</b>	IA1545	150			
6170R	6068HL495		01.12-	<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6170R				<b>69953</b>	IA1545	150			
6190R	6068HL497		01.12-	<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6190R				<b>69953</b>	IA1545	150			
6210R	6068HL497		01.12-	<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97432</b>	IS1157	4,2
6210R				<b>69953</b>	IA1545	150			
<b>7000-SERIE</b>									
7130	4045HL288			<b>68259</b>	IA1541	95	<b>97432</b>	IS1157	4,2
7130	6068HL280			<b>67974</b>	IA1095	120			
7130				<b>69953</b>	IA1545	150			
7220				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
7220				<b>67974</b>	IA1095	120			
7230	6068HL280			<b>68259</b>	IA1541	95	<b>97432</b>	IS1157	4,2
7230	6068HRW72			<b>67974</b>	IA1095	120			
7230				<b>69953</b>	IA1545	150			
7320				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
7320				<b>67974</b>	IA1095	120			
7330	6068HL283			<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97432</b>	IS1157	4,2
7330	6086HRW74			<b>69953</b>	IA1545	150			
7420				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
7420				<b>67974</b>	IA1095	120			
7430				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97432</b>	IS1157	4,2
7430				<b>69953</b>	IA1545	150			
7520				<b>69952</b>	IA1052	90	<b>97432</b>	IS1157	4,2
7520				<b>67974</b>	IA1095	120			
7530				<b>67974</b>	IA1095	120	<b>97432</b>	IS1157	4,2
7530				<b>69953</b>	IA1545	150			
7700				<b>67974</b>	IA1095	120			
7800				<b>67974</b>	IA1095	120			
<b>8000-SERIE</b>									
8120				<b>94820</b>	IA1117	150			
8120				<b>68258</b>	IA1412	150			
8220				<b>94820</b>	IA1117	150			
8320				<b>94820</b>	IA1117	150			
8320				<b>68258</b>	IA1412	150			
8420				<b>94820</b>	IA1117	150			
8420				<b>68258</b>	IA1412	150			
8520				<b>94820</b>	IA1117	150			
8520				<b>68258</b>	IA1412	150			

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.  
Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>LAMBORGHINI</b>									
<b>C-SERIE</b>									
									
C503							<b>53282</b>	IS0521	2,7
C554				<b>51723</b>	IA0037	33	<b>53282</b>	IS0521	2,7
C674	1000.4W			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
C754	105.4P						<b>51732</b>	IS0201	3
C774	1000.4W			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
<b>R-SERIE</b>									
R235							<b>53282</b>	IS0521	2,7
R235S	982L			<b>69938</b>	IA0784	33			
R503							<b>55391</b>	IS0432	2,7
R550	983LA			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
R574-60							<b>53282</b>	IS0521	2,7
R583	100.3P			<b>51723</b>	IA0037	33			
R603							<b>55391</b>	IS0432	2,7
R654				<b>51723</b>	IA0037	33			
R660	1000.3A			<b>69919</b>	IA0463	65			
R674-70							<b>53285</b>	IS0254	3
R683	105.3P			<b>51723</b>	IA0037	33			
R684F	984P			<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
R874-90							<b>53285</b>	IS0254	3
R1056	986-3			<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
R1306	916.6WT			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
<b>R2-SERIE</b>									
R2.66	1000.3			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
R2.76	1000.4			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>91610</b>	IS1450	3,2
R2.80	1000.3			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
R2.86	1000.4			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>91610</b>	IS1450	3,2
R2.90	1000.4W			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>91610</b>	IS1450	3,2
R2.90				<b>69929</b>	IA0666	85			
<b>FORMULA</b>									
105	1000.4W			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
115	1000.6W			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
135	1000.6WT			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
<b>PREMIUM</b>									
850	1000.4W			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
850				<b>69929</b>	IA0666	85			
950	1000.4WT			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
950				<b>69929</b>	IA0666	85			
1050	1000.4WT			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
1050				<b>69929</b>	IA0666	85			
1060	1000.4WT			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
1060				<b>69929</b>	IA0666	85			
1100	1000.6			<b>69929</b>	IA0666	85			
1300	1000.6			<b>69929</b>	IA0666	85			
1600	1000.6			<b>69929</b>	IA0666	85			

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>LANDINI</b>									
<b>SERIE 80</b>									
6880	PERKINS A4.236						<b>91609</b>	IS1378	3,2
6880							<b>97411</b>	IS1159	4,2
7880	PERKINS A4.236						<b>91609</b>	IS1378	3,2
7880							<b>97411</b>	IS1159	4,2
8880	PERKINS A4.248						<b>91609</b>	IS1378	3,2
8880							<b>97411</b>	IS1159	4,2
9080	PERKINS-T4.236		10.95-				<b>91609</b>	IS1378	3,2
9080							<b>97411</b>	IS1159	4,2
9880	PERKINS-T4.236			<b>69914</b>	IA0400	55	<b>91609</b>	IS1378	3,2
<b>ATLANTIS</b>									
100	PERKINS 1004-40T			<b>51726</b>	IA0913	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
100	PERKINS 1004-40T			<b>51726</b>	IA0913	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
<b>ATLAS</b>									
70	PERKINS 1004-40	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
70	PERKINS 1004-40	4		<b>51726</b>	IA0913	65			
80	PERKINS 1004-42	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
80	PERKINS 1004-42	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
90	PERKINS 1004-40T	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
90	PERKINS 1004-40T	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
100	PERKINS 1004-40T	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
100	PERKINS 1004-40T	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
<b>BLIZZARD</b>									
60				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>51729</b>	IS0520	2,7
60							<b>97438</b>	IS1393	3,2
65	PERKINS 4.236			<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97411</b>	IS1159	4,2
75				<b>68255</b>	IA0810	70			
85				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
85							<b>91609</b>	IS1378	3,2
85							<b>97411</b>	IS1159	4,2
95	PERKINS T4.236						<b>41134</b>	IS0629	2,8
95							<b>91609</b>	IS1378	3,2
95							<b>97411</b>	IS1159	4,2
<b>GHIBLI</b>									
80	PERKINS 1004-42	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
80	PERKINS 1004-42	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
90	PERKINS 1004-40T	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
90	PERKINS 1004-40T	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
100	PERKINS 1004-40T	4,2		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
100	PERKINS 1004-40T	4,2		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
<b>GLOBUS</b>									
55	PERKINS 903-27	2,3		<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55385</b>	IS0890	2,6
55							<b>97438</b>	IS1393	3,2
65	PERKINS 1004-40	4		<b>53295</b>	IA0675	95	<b>91609</b>	IS1378	3,2
65	PERKINS 1004-40			<b>53295</b>	IA0675	95	<b>97445</b>	IS1098	3,2
75	PERKINS 1004-42	4		<b>53295</b>	IA0675	95	<b>91609</b>	IS1378	3,2
75	PERKINS 1004-42	4		<b>53295</b>	IA0675	95	<b>97445</b>	IS1098	3,2
80	PERKINS 1004-42	4		<b>53295</b>	IA0675	95	<b>91609</b>	IS1378	3,2
80	PERKINS 1004-42	4		<b>53295</b>	IA0675	95	<b>97445</b>	IS1098	3,2



Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>LANDINI</b>									
<b>LEGEND</b>									
120	PERKINS 1006-60T	6		<b>69946</b>	IA0907	85	<b>55383</b>	IS0875	2,8
120							<b>97437</b>	IS1377	3,2
130	PERKINS 1006-60T	6		<b>69946</b>	IA0907	85	<b>55383</b>	IS0875	2,8
130							<b>97437</b>	IS1377	3,2
140	PERKINS 1006-60T	6		<b>69946</b>	IA0907	85	<b>55383</b>	IS0875	2,8
140							<b>97437</b>	IS1377	3,2
160	PERKINS 1006-6TW	6		<b>69946</b>	IA0907	85	<b>55383</b>	IS0875	2,8
160							<b>97437</b>	IS1377	3,2
180	PERKINS 1006-6TA	6		<b>69946</b>	IA0907	85	<b>55383</b>	IS0875	2,8
180	PERKINS 1006.6		10.95-	<b>68305</b>	IA0415	65	<b>97437</b>	IS1377	3,2
<b>LANDPOWER</b>									
125 NEF 2V	IVECO 6728 6 ZYL.						<b>78771</b>	IS0999	4,2
135 NEF 2V	IVECO 6728 6 ZYL.						<b>78771</b>	IS0999	4,2
145 NEF 2V	IVECO 6728 6 ZYL.						<b>78771</b>	IS0999	4,2
168 NEV 2V	IVECO 6728 6 ZYL.						<b>78771</b>	IS0999	4,2
180 NEF 2V	IVECO 6728 6 ZYL.						<b>78771</b>	IS0999	4,2
<b>MYTHOS</b>									
90	PERKINS 1004-40T	4		<b>53295</b>	IA0675	95	<b>91609</b>	IS1378	3,2
90	PERKINS 1004-40T	4		<b>68256</b>	IA0880	85	<b>97445</b>	IS1098	3,2
100	PERKINS 1004-40T	4		<b>53295</b>	IA0675	95	<b>91609</b>	IS1378	3,2
100	PERKINS 1004-40T	4		<b>68256</b>	IA0880	85	<b>97445</b>	IS1098	3,2
110	PERKINS 1006-60	6		<b>69946</b>	IA0907	85	<b>97437</b>	IS1377	3,2
<b>POWERFARM</b>									
75	1104C-44	4,4		<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
80	1104D-44	4,4		<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
85	1104C-44	4,4		<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
90	1144D-44T	4,4		<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
95	1104C-44T	4,4		<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
<b>POWERMASTER</b>									
145 NEF CRTAA	IVECO 6728 6 ZYL.						<b>78771</b>	IS0999	4,2
168 NEF CRTAA	IVECO 6728 6 ZYL.						<b>78771</b>	IS0999	4,2
190 NEF CRTAA	IVECO 6728 6 ZYL.						<b>78771</b>	IS0999	4,2
210 NEF CRTAA	IVECO 6728 6 ZYL.						<b>78771</b>	IS0999	4,2
230 NEF CRTAA	IVECO 6728 6 ZYL.						<b>78771</b>	IS0999	4,2
<b>REX</b>									
100 GT	PERKINS 1004-40T	4		<b>51726</b>	IA0913	65			
100 GT	PERKINS 1004-40T	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
60 F/LV	PERKINS 903-27	2,7		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>55385</b>	IS0890	2,6
60 F/LV							<b>97438</b>	IS1393	3,2
65 V	PERKINS 903-27T	2,7		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>55385</b>	IS0890	2,6
65V							<b>97438</b>	IS1393	3,2
70V	PERKINS 1004-40	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
70V	PERKINS 1004-40	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
80 F/L/GT/V	PERKINS 1004-42	4,2		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
80 F/L/GT/V	PERKINS 1004-42	4,2		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
90 G/GT	PERKINS 1004-40T	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
90 G/GT	PERKINS 1004-40T	4		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.okeprofi.com](http://www.okeprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>LANDINI</b>									
<b>SERIE 60 NEW</b>									
									
5860	PERKINS 903-27	2,7		<b>51726</b>	IA0913	65	<b>55385</b>	IS0890	2,6
5860							<b>97438</b>	IS1393	3,2
6860	PERKINS A4.236						<b>91609</b>	IS1378	3,2
7860	PERKINS A4.236						<b>91609</b>	IS1378	3,2
8860	PERKINS A4.248						<b>91609</b>	IS1378	3,2
<b>TREKKER</b>									
	PERKINS 1004-42	4	06.99-				<b>55383</b>	IS0875	2,8
							<b>97437</b>	IS1377	3,2
CINGOLI L005	PERKINS 1004-42		06.99-				<b>55385</b>	IS0890	2,6
<b>VIGNETI</b>									
60V							<b>55385</b>	IS0890	2,6
60 V							<b>97438</b>	IS1393	3,2
65V							<b>55385</b>	IS0890	2,6
65V							<b>97438</b>	IS1393	3,2
<b>LINDNER</b>									
BF22							<b>68175</b>	IS0250	2,7
BF350	PERKINS D 3.152			<b>51724</b>	IA0095	33	<b>55377</b>	IS0711	1,8
	PERKINS D 3.152						<b>51729</b>	IS0520	2,7
	PERKINS D 3.152						<b>97438</b>	IS1393	3,2
	PERKINS 4.107						<b>51729</b>	IS0520	2,7
BF420	PERKINS D 3.152			<b>41854,78256</b>			<b>51729</b>	IS0520	2,7
BF420	PERKINS D 3.152								2,7
BF420				<b>78256</b>		22	<b>55377</b>	IS0711	1,8
BF420							<b>97438</b>	IS1393	3,2
BF450	PERKINS			<b>41854</b>		11	<b>51729</b>	IS0520	2,7
BF450				<b>78256</b>		22	<b>55377</b>	IS0711	1,8
BF450							<b>97438</b>	IS1393	3,2
BF520	PERKINS			<b>41854</b>		11	<b>51729</b>	IS0520	2,7
BF520				<b>78256</b>		22			
BF520				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55377</b>	IS0711	1,8
BF520				<b>68255</b>	IA0810	70			
BF550	PERKINS			<b>41854</b>		11	<b>41134</b>	IS0629	2,8
BF550							<b>91609</b>	IS1378	3,2
BF620	PERKINS 4.236			<b>53290</b>	IA0067	34	<b>41134</b>	IS0629	2,8
BF620							<b>91609</b>	IS1378	3,2
1048	PERKINS D 3.152						<b>51729</b>	IS0520	2,7
1048							<b>97438</b>	IS1393	3,2
1055	PERKINS TD 3.152						<b>51729</b>	IS0520	2,7
1055							<b>97438</b>	IS1393	3,2
1450	PERKINS AD 3.152			<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55377</b>	IS0711	1,8
1450				<b>68255</b>	IA0810	70			
1500	PERKINS AD 3.152 S			<b>68307</b>	IA0301	55	<b>55377</b>	IS0711	1,8
1500				<b>68255</b>	IA0810	70			
1600	PERKINS AT 3.1524			<b>68307</b>	IA0301	55	<b>51729</b>	IS0520	2,7
1600				<b>68255</b>	IA0810	70			
1650	PERKINS 4.236			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>51729</b>	IS0520	2,7
1650				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97438</b>	IS1393	3,2

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>LINDNER</b>									
1700	PERKINS 4.236								
				<b>69907</b>	IA0276	65	<b>51729</b>	IS0520	2,7
1700				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97438</b>	IS1393	3,2
1700S	PERKINS AD 4.248						<b>41134</b>	IS0629	2,8
1700S							<b>68308</b>	IS0631	2,7
1700S							<b>91609</b>	IS1378	3,2
1750	PERKINS 1004.4			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
1750				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>91609</b>	IS1378	3,2
<b>GEOTRAC</b>									
50	PERKINS 903/27			<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97443</b>	IS1046	3
60	PERKINS 903/27T			<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97443</b>	IS1046	3
63	PERKINS 903/27T			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>91607</b>	IS1208	3,2
64	PERKINS 1103D			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>97436</b>	IS1201	3,2
64							<b>91607</b>	IS1208	3,2
65	PERKINS 903/27T			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>97443</b>	IS1046	3
70	PERKINS 1004.4			<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
70							<b>91609</b>	IS1378	3,2
73	PERKINS 1104C			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>91607</b>	IS1208	3,2
73							<b>41134</b>	IS0629	2,8
74	PERKINS 1103D			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>97436</b>	IS1201	3,2
74							<b>91607</b>	IS1208	3,2
75	PERKINS 1004.42			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>41236</b>	IS0526	2,8
75							<b>97411</b>	IS1159	4,2
80	PERKINS 1004.4T			<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
80							<b>91609</b>	IS1378	3,2
83	PERKINS 1104C-44			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>91607</b>	IS1208	3,2
	COMMON RAIL						<b>97435</b>	IS1194	4,2
84	PERKINS 1104D			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>97435</b>	IS1194	4,2
84				<b>94844</b>	IA1203	120			
84EP				<b>68208</b>	IA1503	100			
85	PERKINS 1004.40T			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>41134</b>	IS0629	2,8
85							<b>91609</b>	IS1378	3,2
93	PERKINS 1104C-44			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>91607</b>	IS1208	3,2
	COMMON RAIL						<b>97435</b>	IS1194	4,2
94	PERKINS 1104-D			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>97435</b>	IS1194	4,2
94				<b>94844</b>	IA1203	120			
100	PERKINS 1004.4T			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>51729</b>	IS0520	2,7
100							<b>97438</b>	IS1393	3,2
103	PERKINS 1104C-44			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>91607</b>	IS1208	3,2
	COMMON RAIL						<b>97435</b>	IS1194	4,2
104	PERKINS 1104D			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>97435</b>	IS1194	4,2
104				<b>94844</b>	IA1203	120			
114	PERKINS 1104D			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>97435</b>	IS1194	4,2
114				<b>94844</b>	IA1203	120			
124	PERKINS 1104D			<b>94843</b>	IA1204	100	<b>97435</b>	IS1194	4,2
124				<b>94844</b>	IA1203	120			
L948	PERKINS 903.27			<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97443</b>	IS1046	3
L958	PERKINS 903.27T			<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97443</b>	IS1046	3

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW	
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		
<b>LINDNER</b>										
<b>UNITRAC</b>										
55	PERKINS 903/27				<b>68255</b>	IA0810	70		<b>97443</b>	IS1046
60	PERKINS T 3.1524 TURBO				<b>68307</b>	IA0301	55	<b>51729</b>	IS0520	2,7
60					<b>68255</b>	IA0810	70			2,7
65	PERKINS 903/27				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97443</b>	IS1046	
68					<b>94843</b>	IA1204	100	<b>97436</b>	IS1201	3,2
75	MERCEDES OM 602 TURBO				<b>41292</b>	IA0693	65			
78					<b>94843</b>	IA1204	100	<b>97436</b>	IS1201	3,2
95	PERKINS D3.152				<b>94843</b>	IA1204	100	<b>97411</b>	IS1159	4,2

## MASSEY FERGUSON

<b>10-SERIE</b>										
20	PERK. AD3.152		01.70-01.81					<b>51729</b>	IS0520	2,7
			01.82-					<b>51729</b>	IS0520	2,7
30			01.69-					<b>68308</b>	IS0631	2,7
30D			01.82-	<b>40318</b>	IA0692	65		<b>41134</b>	IS0629	2,8
30D								<b>91609</b>	IS1378	3,2
35			01.86-					<b>97443</b>	IS1046	3
35								<b>55366</b>	IS0630	2,7
40	PERK. AD3.152		01.70-					<b>51729</b>	IS0520	2,7
40								<b>97438</b>	IS1393	3,2
40.3			01.69-					<b>97443</b>	IS1046	3
50, B, D, E, H	PERK. A4.236							<b>41134</b>	IS0629	2,8
50, B, D, E, H								<b>91609</b>	IS1378	3,2
	PERK. A4.212			<b>40318</b>	IA0692	65		<b>68308</b>	IS0631	2,7
<b>100-SERIE</b>										
102	PERK. A6.372		01.72-					<b>41134</b>	IS0629	2,8
102								<b>91609</b>	IS1378	3,2
105			01.77-					<b>41134</b>	IS0629	2,8
105								<b>91609</b>	IS1378	3,2
133	PERK. A3.144		01.69-01.76	<b>51724</b>	IA0095	33		<b>51729</b>	IS0520	2,7
133								<b>97438</b>	IS1393	3,2
133			01.66-01.76					<b>97443</b>	IS1046	3
134 RAUPE			01.73-					<b>51729</b>	IS0520	2,7
134 RAUPE								<b>97438</b>	IS1393	3,2
135	PERK. AD3.152			<b>41854</b>			11	<b>51729</b>	IS0520	2,7
135								<b>97438</b>	IS1393	3,2
135			01.66-01-76					<b>97443</b>	IS1046	3
135			04.81-	<b>51724</b>	IA0095	33				
135			04.81-	<b>41292</b>	IA0693	65				
140			01.69-					<b>51729</b>	IS0520	2,7
140			01.71-					<b>97443</b>	IS1046	3
140			04.81-	<b>51724</b>	IA0095	33				
140			04.81-	<b>41292</b>	IA0693	65				
142			04.81-	<b>51724</b>	IA0095	33				
142			04.81-	<b>41292</b>	IA0693	65				
145			01.69-					<b>51729</b>	IS0520	2,7
145								<b>97438</b>	IS1393	3,2
145			01.66-01.76					<b>97443</b>	IS1046	3
145			04.81-	<b>51724</b>	IA0095	33				
145			04.81-	<b>41292</b>	IA0693	65				

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>MASSEY FERGUSON</b>									
<b>100-SERIE</b>									
148	PERK. AD3.152		01.71-01.72				<b>68308</b>	IS0631	2,7
148			01.73-				<b>51729</b>	IS0520	2,7
148							<b>97438</b>	IS1393	3,2
148			01.71-01.79				<b>97443</b>	IS1046	3
148			04.81-	<b>51724</b>	IA0095	33			
148			04.81-	<b>41292</b>	IA0693	65			
152			01.71-12.79				<b>51729</b>	IS0520	2,7
152							<b>97438</b>	IS1393	3,2
152			01.77-01.89				<b>97443</b>	IS1046	3
152			04.81-	<b>51724</b>	IA0095	33			
152			04.81-	<b>41292</b>	IA0693	65			
154			01.71-				<b>51729</b>	IS0520	2,7
154	PERK. AD3.152		01.83-01.89	<b>67852</b>	IA0811	70	<b>97438</b>	IS1393	3,2
154	PERK.A3.152		01.83-01.89	<b>68255</b>	IA0810	70			
155	PERK. AD4.203		01.69-	<b>51729</b>					2,7
155			04.81-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>97443</b>	IS1046	3
155			04.81-	<b>41292</b>	IA0693	65	<b>97438</b>	IS1393	3,2
158	PERK. AD4.203		01.69-				<b>51729</b>	IS0520	2,7
158			04.81-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>97443</b>	IS1046	3
158			04.81-	<b>41292</b>	IA0693	65	<b>97438</b>	IS1393	3,2
165	PERK. AD4.203		01.69-01.76				<b>51729</b>	IS0520	2,7
165							<b>97438</b>	IS1393	3,2
165			01.69-01.76				<b>41134</b>	IS0629	2,8
165							<b>91609</b>	IS1378	3,2
165			01.69-01.76				<b>97443</b>	IS1046	4
168	PERK. A4.236			<b>51724</b>	IA0095	33	<b>68308</b>	IS0631	2,7
168				<b>41292</b>	IA0693	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
168							<b>91609</b>	IS1378	3,2
174	PERK. A4.236		01.73-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>68308</b>	IS0631	2,7
174			01.73-				<b>91609</b>	IS1378	3,2
174			04.81-	<b>41292</b>	IA0693	65	<b>97438</b>	IS1393	3,2
175	PERK. A4.236		01.73-				<b>41134</b>	IS0629	2,8
175							<b>91609</b>	IS1378	3,2
178	PERK. A4.248		01.73-				<b>41134</b>	IS0629	2,8
178							<b>91609</b>	IS1378	3,2
178							<b>97411</b>	IS1159	4,2
178.8	PERK. A4.248		01.73-				<b>68308</b>	IS0631	2,7
184	PERK. A4.236		01.82-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>41134</b>	IS0629	2,8
184			01.82-				<b>91609</b>	IS1378	3,2
184			01.85-01.89	<b>67852</b>	IA0811	70	<b>97438</b>	IS1393	3,2
185	PERK. A4.248		01.73-01.76				<b>41134</b>	IS0629	2,8
185			01.73-01.76				<b>91609</b>	IS1378	3,2
185			01.73-01.76				<b>68308</b>	IS0631	2,7
185			04.82-	<b>41292</b>	IA0693	65			
188	PERK. A4.248		01.71-01.79				<b>41134</b>	IS0629	2,8
188			01.71-01.79				<b>91609</b>	IS1378	3,2
188			01.71-01.79				<b>68308</b>	IS0631	2,7
194	PERK. A4.248			<b>51724</b>	IA0095	33	<b>41134</b>	IS0629	2,8
194				<b>41292</b>	IA0693	65	<b>68308</b>	IS0631	2,7
194							<b>91609</b>	IS1378	3,2
194							<b>97438</b>	IS1393	3,2

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>MASSEY FERGUSON</b>									
<b>200-SERIE</b>									
									
230	PERK. AD3.152		01.77-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>51729</b>	IS0520	2,7
230							<b>97438</b>	IS1393	3,2
230			01.73-				<b>97443</b>	IS1046	3
234C	PERK. AD3.152		01.83-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>55377</b>	IS0711	1,8
234C							<b>97438</b>	IS1393	3,2
235	PERK. AD3.152		01.77-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>51729</b>	IS0520	2,7
235			01.77-	<b>40318</b>	IA0692	65			
235							<b>97438</b>	IS1393	3,2
235			01.77-				<b>97443</b>	IS1046	3
240	PERK. AD3.152		01.77-	<b>41292</b>	IA0693	65	<b>51729</b>	IS0520	2,7
<b>200-SERIE</b>									
	PERK.AD3.152		01.79-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97438</b>	IS1393	3,2
245			01.77-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>51729</b>	IS0520	2,7
245							<b>97438</b>	IS1393	3,2
245			01.77-				<b>97443</b>	IS1046	3
250	PERK.AD3.152		01.82-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>51729</b>	IS0520	2,7
250							<b>97438</b>	IS1393	3,2
250			01.77-				<b>97443</b>	IS1046	3
254			01.77-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>55377</b>	IS0711	1,8
254							<b>97438</b>	IS1393	3,2
255	PERK.AD3.152		01.77-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>51729</b>	IS0520	2,7
255							<b>97438</b>	IS1393	3,2
255.4	PERK.AD4.236		01.75-	<b>40318</b>	IA0692	65			
260	PERK.AD3.152		01.77-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>68308</b>	IS0631	2,7
265	PERK.A4.236		01.70-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>68308</b>	IS0631	2,7
265			01.75-01.86	<b>40318</b>	IA0692	65	<b>68308</b>	IS0631	2,7
273			01.79-	<b>67852</b>	IA0811	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
273							<b>91609</b>	IS1378	3,2
274	PERK.A4.236		01.77-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>41134</b>	IS0629	2,8
274			01.84-	<b>67852</b>	IA0811	70			
274							<b>91609</b>	IS1378	3,2
274							<b>97438</b>	IS1393	3,2
275	PERK.A4.236		01.79-	<b>40318</b>	IA0692	65	<b>68308</b>	IS0631	2,7
275			01.77-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>41134</b>	IS0629	2,8
275							<b>91609</b>	IS1378	3,2
283			01.79-	<b>67852</b>	IA0811	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
283							<b>91609</b>	IS1378	3,2
284	PERK. A4.236		01.75-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>41134</b>	IS0629	2,8
284	AIR COND			<b>67852</b>	IA0811	70	<b>91609</b>	IS1378	3,2
285	PERK. A4.236/318		01.75-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>68308</b>	IS0631	2,7
285	PERK.A4.318/318		01.73-	<b>40318</b>	IA0692	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
285S			01.79-				<b>41134</b>	IS0629	2,8
285S							<b>91609</b>	IS1378	3,2
290	PERK. A4.248		01.79-01.86	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>68308</b>	IS0631	2,7
290-A	PERK.A4.248		01.80-	<b>40318</b>	IA0692	65			
293			01.80-				<b>41134</b>	IS0629	2,8
293							<b>91609</b>	IS1378	3,2
294	PERK.A4.248		01.80-	<b>67852</b>	IA0811	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
294							<b>91609</b>	IS1378	3,2
294	6-358		01.82-12.86				<b>97438</b>	IS1393	3,2
298	PERK.A4.318.2								

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>MASSEY FERGUSON</b>									
<b>300-SERIE</b>									
340				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>51729</b>	IS0520	2,7
340							<b>97438</b>	IS1393	3,2
350	PERK.AD3.152		01.86-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>51729</b>	IS0520	2,7
350							<b>97438</b>	IS1393	3,2
350							<b>97443</b>	IS1046	
355	PERK. AT3.152		01.86-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>51729</b>	IS0520	2,7
355							<b>97438</b>	IS1393	3,2
360	PERK. AT3.152		01.87-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>51729</b>	IS0520	2,7
360							<b>97438</b>	IS1393	3,2
360							<b>97443</b>	IS1046	3
362				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
362							<b>91609</b>	IS1378	3,2
363				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>51729</b>	IS0520	2,7
363							<b>97438</b>	IS1393	3,2
365	PERK. A4.236		01.83-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
365							<b>91609</b>	IS1378	3,2
373, S	PERK. A4.236		01.87-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
373, S							<b>91609</b>	IS1378	3,2
374, S, V	PERK. A4.236		01.87-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
374, S, V							<b>91609</b>	IS1378	3,2
375	PERK. A4.236		01.83-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
375							<b>91609</b>	IS1378	3,2
377	PERK. A4.236		01.87-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
377							<b>91609</b>	IS1378	3,2
382	bis Motomr. C44049			<b>51726</b>	IA0913	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
382							<b>91609</b>	IS1378	3,2
382							<b>97411</b>	IS1159	4,2
382	ab Motornr. C44050			<b>51726</b>	IA0913	65	<b>97436</b>	IS1201	3,2
382							<b>41134</b>	IS0629	2,8
383	PERK. A4.236		01.86-	<b>67852</b>	IA0811	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
383							<b>91609</b>	IS1378	3,2
390	PERK. A4.236		01.83-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
390							<b>91609</b>	IS1378	3,2
394 S			01.87-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
397	PERK. A4.236		01.87-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
397							<b>91609</b>	IS1378	3,2
398	PERK. AT4.236		01.83-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
398							<b>91609</b>	IS1378	3,2
399	PERK. A6.354.4		01.83-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
399							<b>91609</b>	IS1378	3,2
<b>500-SERIE</b>									
535	PERK. A6.354.4		01.77-				<b>51729</b>	IS0520	2,7
535							<b>97438</b>	IS1393	3,2
550	PERK. AD3.152		01.76-01.82	<b>41292</b>	IA0693	65	<b>51729</b>	IS0520	2,7
550							<b>97438</b>	IS1393	3,2
565	PERK.4A.236		01.76-01.81	<b>41292</b>	IA0693	65	<b>68308</b>	IS0631	2,7
575			01.76-01.81	<b>41292</b>	IA0693	65	<b>68308</b>	IS0631	2,7
590			01.76-01.81	<b>41292</b>	IA0693	65	<b>68308</b>	IS0631	2,7
592	PERK. A4.318		01.72-01.82	<b>40318</b>	IA0692	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
592							<b>91609</b>	IS1378	3,2

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.



Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>MASSEY FERGUSON</b>									
<b>500-SERIE</b>									
592							<b>97411</b>	IS1159	4,2
595	PERK. A4.318		01.72-01.82	<b>40318</b>	IA0692	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
595							<b>91609</b>	IS1378	3,2
595							<b>97411</b>	IS1159	4,2
<b>600-SERIE</b>									
625	PERK. A6.372		01.71-	<b>68307</b>	IA0301	55	<b>41134</b>	IS0629	2,8
625							<b>91609</b>	IS1378	3,2
625							<b>97411</b>	IS1159	4,2
675	PERK. A4.236		01.82-	<b>40318</b>	IA0692	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
675							<b>91609</b>	IS1378	3,2
675							<b>97411</b>	IS1159	4,2
685			01.71-					IS0629	2,8
685							<b>91609</b>	IS1378	3,2
685							<b>97411</b>	IS1159	4,2
690	PERK. A4.248		01.82-	<b>40318</b>	IA0692	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
690							<b>91609</b>	IS1378	3,2
690							<b>97411</b>	IS1159	4,2
698	PERK. A4.318.2		01.85-	<b>41292</b>	IA0693	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
698							<b>91609</b>	IS1378	3,2
698T	PERK.AT4.236		01.83-	<b>67852</b>	IA0811	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
698T							<b>91609</b>	IS1378	3,2
699	PERK. A6.354.4		01.83-	<b>51726</b>	IA0913	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
699							<b>91609</b>	IS1378	3,2
<b>1000-SERIE</b>									
1014	PERK. A6.354		01.83-	<b>68255</b>	IA0810	70			
1080	PERK. A4.318		01.71-01.74				<b>41134</b>	IS0629	2,8
1080							<b>91609</b>	IS1378	3,2
1085	PERK. A4.318						<b>41134</b>	IS0629	2,8
1085							<b>91609</b>	IS1378	3,2
1085							<b>97411</b>	IS1159	4,2
1100	PERK. A6.354		01.77-				<b>41134</b>	IS0629	2,8
1100							<b>91609</b>	IS1378	3,2
1100							<b>97411</b>	IS1159	4,2
1104			01.73-				<b>41134</b>	IS0629	2,8
1104							<b>91609</b>	IS1378	3,2
1104							<b>97411</b>	IS1159	4,2
1114	PERK. A6.354		01.77-				<b>41134</b>	IS0629	2,8
1114							<b>91609</b>	IS1378	3,2
1114							<b>97411</b>	IS1159	4,2
1200	PERK. A6.354.1		01.71-01.79				<b>43032</b>	IS0526	2,8
1200							<b>97437</b>	IS1377	3,2
1200			01.80-				<b>41134</b>	IS0629	2,8
1200							<b>91609</b>	IS1378	3,2
1250	PERK. A6.354.4		01.77-12.78				<b>41134</b>	IS0629	2,8
1250			01.79-01.82	<b>51726</b>	IA0913	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
1250			01.79-01.82				<b>91609</b>	IS1378	3,2
1250							<b>97411</b>	IS1159	4,2



Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>MASSEY FERGUSON</b>									
<b>2000-SERIE</b>									
2203			01.69-				<b>51729</b>	IS0520	2,7
2203							<b>97438</b>	IS1393	3,2
2205			01.69-				<b>51729</b>	IS0520	2,7
2205							<b>97438</b>	IS1393	3,2
2620	PERK.A6.354.4		01.79-03.82	<b>51724</b>	IA0095	33			
2620			04.82-	<b>41292</b>	IA0693	65			
2640	PERK.A6.354.4		01.79-03.82	<b>51724</b>	IA0095	33			
			04.82-	<b>41292</b>	IA0693	65			
2645	PERK.A6.354.4		01.79-						
2680	PERK.AT6.354.4		04.82-12.90	<b>51724</b>	IA0095	33			
2685	PERK.AT6.354.4		01.91-				<b>41134</b>	IS0629	2,8
2720	PERK.AT6.354.4		01.82-	<b>40318</b>	IA0692	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
2725	PERK.AT6.354.4		01.82-	<b>40318</b>	IA0692	65			
2725	PERK.AT6.354.4		01.82-	<b>40318</b>	IA0692	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
<b>3000-SERIE</b>									
3050	PERK.A4.236			<b>41292</b>	IA0693	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
3050							<b>91609</b>	IS1378	3,2
3050.2	PERK. A4.236		01.86-	<b>40318</b>	IA0692	65			
3060	PERK. A4.248		01.88-				<b>41134</b>	IS0629	2,8
3060							<b>91609</b>	IS1378	3,2
3060							<b>97411</b>	IS1159	4,2
3065	PERK. AT4.236		01.88-	<b>40318</b>	IA0692	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
3065							<b>91609</b>	IS1378	3,2
3065							<b>97411</b>	IS1159	4,2
3070	PERK. AT4.236		12.81-	<b>40318</b>	IA0692	65	<b>41134</b>	IS0629	2,8
3070							<b>91609</b>	IS1378	3,2
3070							<b>97411</b>	IS1159	4,2
3080	PERK. A6.354.4		01.86-	<b>40318</b>	IA0692	65			
3085				<b>94844</b>	IA1203	120	<b>41236</b>	IS0526	2,8
3085							<b>97437</b>	IS1377	3,2
3085							<b>97427</b>	IS1160	4,2
3090	PERK.A6.354.4		01.86-	<b>40318</b>	IA0692	65			
3095				<b>94844</b>	IA1203	120	<b>41236</b>	IS0526	2,8
3095							<b>97437</b>	IS1377	3,2
3095							<b>97427</b>	IS1160	4,2
3120				<b>94844</b>	IA1203	120	<b>41236</b>	IS0526	2,8
3120							<b>97437</b>	IS1377	3,2
3120							<b>97427</b>	IS1160	4,2
3125				<b>94844</b>	IA1203	120	<b>41236</b>	IS0526	2,8
3125							<b>97437</b>	IS1377	3,2
3125							<b>97427</b>	IS1160	4,2
3303			04.82-	<b>51724</b>	IA0095	33	<b>97438</b>	IS1393	3,2
3303			04.82-	<b>41292</b>	IA0693	65			
3610	PERK.A6.354.4		01.86-	<b>40318</b>	IA0692	65			
3630	PERK.AT6.354.4		01.86-	<b>40318</b>	IA0692	65			
3650	PERK.AT6.354.4		01.86-	<b>40318</b>	IA0692	65			
<b>4000-SERIE</b>									
4215				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97443</b>	IS1046	3
4220				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97443</b>	IS1046	3
4225				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97411</b>	IS1023	4,2

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>MASSEY FERGUSON</b>									
<b>4000-SERIE</b>									
									
4225				<b>51726</b>	IA0913	65			
4235				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97411</b>	IS1023	4,2
4235				<b>51726</b>	IA0913	65			
4240				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97411</b>	IS1023	4,2
4240				<b>51726</b>	IA0913	65			
4245				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97411</b>	IS1023	4,2
4245				<b>51726</b>	IA0913	65			
4255				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97411</b>	IS1023	4,2
4255				<b>51726</b>	IA0913	65			
4260				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97411</b>	IS1023	4,2
4260				<b>51726</b>	IA0913	65			
4265				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97411</b>	IS1023	4,2
4265				<b>51726</b>	IA0913	65			
4270				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97411</b>	IS1023	4,2
4270				<b>51726</b>	IA0913	65			
4315				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97443</b>	IS1046	3
4315				<b>51726</b>	IA0913	65			
4320				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97443</b>	IS1046	3
4320				<b>51726</b>	IA0913	65			
4325				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97411</b>	IS1023	4,2
4325				<b>51726</b>	IA0913	65			
4325				<b>68255</b>	IA0810				
4335				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97411</b>	IS1023	4,2
4335				<b>51726</b>	IA0913	65			
4345	1004-40T	4		<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97411</b>	IS1023	4,2
4345				<b>51726</b>	IA0913	65			
4355	1004-40TWG	4		<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97411</b>	IS1023	4,2
4355				<b>51726</b>	IA0913	65			
4360				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97411</b>	IS1023	4,2
4360				<b>51726</b>	IA0913	65			
4370	1006.6T	4		<b>68255</b>	IA0810	70	<b>97411</b>	IS1023	4,2
4370				<b>51726</b>	IA0913	65			
4435	SISU33DTA	3,3		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
4445	SISU44DTA	4,4		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
4455	SISU44DTA	4,4		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
<b>5000-SERIE</b>									
5425				<b>68311</b>	IA0984	80	<b>97411</b>	IS1023	4,2
5425				<b>68312</b>	IA0970	120			
5425	TIER3			<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97447</b>	IS1200	4,2
5435				<b>68311</b>	IA0984	80	<b>97411</b>	IS1023	4,2
5435				<b>68312</b>	IA0970	120			
5435	TIER3			<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97447</b>	IS1200	4,2
5445				<b>68311</b>	IA0984	80	<b>97447</b>	IS1200	4,2
5445				<b>68312</b>	IA0970	120			
5445	TIER3			<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97447</b>	IS1200	4,2
5455				<b>68311</b>	IA0984	80	<b>97447</b>	IS1200	4,2
5455				<b>68312</b>	IA0970	120			
5455	TIER3			<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97447</b>	IS1200	4,2
5460				<b>68311</b>	IA0984	120			
5460				<b>68312</b>	IA0970	120			
5460	TIER3			<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97447</b>	IS1200	4,2

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.  
Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>MASSEY FERGUSON</b>									
<b>5000-SERIE</b>									
5465									
				<b>68311</b>	IA0984	80	<b>97444</b>	IS1071	3,0
5465				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97440</b>	IS1195	3,2
5465	TIER3 PERKINS			<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97444</b>	IS1071	3,0
5465							<b>97440</b>	IS1195	3,2
5465 TIER3	TIER3 SISU			<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97444</b>	IS1071	3,0
5465 TIER3							<b>97442</b>	IS1019	4,2
5470				<b>68311</b>	IA0984	80	<b>97444</b>	IS1071	3,0
5470				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97440</b>	IS1195	3,2
5470	TIER3			<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97444</b>	IS1071	3,0
5470	SISU 44CTA	4,4					<b>97442</b>	IS1019	4,2
5475	TIER 3 PERKINS			<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97444</b>	IS1071	3,0
5475				<b>94820</b>	IA1117	150			
5475	TIER 3 SISU			<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97444</b>	IS1071	3,0
5480	TIER 3			<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97444</b>	IS1071	3,0
5480	SISU 49 CTA	4,9					<b>97442</b>	IS1019	4,2
5608	AGCO POWER 3-Zyl.	3,3		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
5609	33 AWI HD 3-Zyl. TIER 4I	3,3		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
5610	33 AWI HD 3-Zyl. TIER 4I	3,3		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
5611	44AWI 4-Zyl. TIER 4I	4,4		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
5613	44AWI 4-Zyl. TIER 4I	4,4		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
<b>6000-SERIE</b>									
6110				<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
6110				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97436</b>	IS1201	3,2
6110							<b>91609</b>	IS1378	3,2
6120			01.92-01.97	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
6120				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97436</b>	IS1201	3,2
6120							<b>91609</b>	IS1378	3,2
6130	1004-4T		01.92-01.97	<b>68255</b>	IA0810	710	<b>41134</b>	IS0629	2,8
6130				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97436</b>	IS1201	3,2
6130							<b>91609</b>	IS1378	3,2
6140	1004-04T		01.92-01.98	<b>68255</b>	IS0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
6140				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97436</b>	IS1201	3,2
6140							<b>91609</b>	IS1378	3,2
6150	1004-4THR		01.92-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41134</b>	IS0629	2,8
6150				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97436</b>	IS1201	3,2
6150							<b>97411</b>	IS1159	4,2
6160	1006-6		01.95-01.97	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41236</b>	IS0526	2,8
6160				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97437</b>	IS1377	3,2
6160							<b>91609</b>	IS1378	3,2
6160							<b>97411</b>	IS1159	4,2
6170	1006-6		01.96-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41236</b>	IS0526	2,8
6170				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97437</b>	IS1377	3,2
6180	1006-6T		01.96-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41236</b>	IS0526	2,8
6180				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97437</b>	IS1377	3,2
6190			01.96-	<b>68255</b>	IA0810	70	<b>41236</b>	IS0526	2,8
6190				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97437</b>	IS1377	3,2
6235	ab Motornr.: K284017			<b>68311</b>	IA0984	80			
6235	bis Motornr.: K289024			<b>94844</b>	IA1203	120			
6235	ab Motornr.: K289025			<b>68312</b>	IA0970	120			
6235	ab Motornr.: 303009						<b>97411</b>	IS1023	4,2
6245	ab Motornr.: K284017			<b>68311</b>	IA0984	80			

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>MASSEY FERGUSON</b>									
<b>6000-SERIE</b>									
6245	bis Motornr.: K289024			<b>94844</b>	IA1203	120			
6245	ab Motornr.: K289025			<b>68312</b>	IA0970	120			
6245	ab Motornr.: 303009						<b>97411</b>	IS1023	4,2
6255	ab Motornr.: k284017			<b>68311</b>	IA0984	80			
6255	bis Motornr.: K289024			<b>94844</b>	IA1203	120			
6255	ab Motornr. K289025			<b>68312</b>	IA0970	120			
6255	ab Motornr. 303009						<b>97411</b>	IS1023	4,2
6260	1006.60			<b>68312</b>	IA0970	120			
6270	1006-60T		01.99-01.00	<b>68343</b>	IA1373	65	<b>97440</b>	IS1195	3,2
6270				<b>68312</b>	IA0970	120			
6280	1006-60T		01.99-01.00	<b>68343</b>	IA1373	65	<b>97440</b>	IS1195	3,2
6280				<b>68255</b>	IA0810	70			
6280				<b>68312</b>	IA0970	120			
6290	1006-60T		01.99-01.00	<b>68343</b>	IA1373	65	<b>97440</b>	IS1195	3,2
6290				<b>68255</b>	IA0810	70			
6290				<b>68312</b>	IA0970	120			
6445				<b>68311</b>	IA0984	80	<b>97411</b>	IS1023	4,2
6445				<b>68312</b>	IA0970	120			
6445	TIER 3			<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97447</b>	IS1200	4,2
6450	1006D-E6TA			<b>68312</b>	IA0970	120			
6455				<b>68311</b>	IA0984	80	<b>97411</b>	IS1023	4,2
6455				<b>68312</b>	IA0970	120			
6455	TIER 3			<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97447</b>	IS1200	4,2
6460				<b>68311</b>	IA0984	80			
6460				<b>68312</b>	IA0970	120			
6460	TIER 3			<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97444</b>	IS1071	3,0
6460							<b>97440</b>	IS1195	3,2
6460	Sisu 44CTA	4,4		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
6465				<b>68311</b>	IA0984	80	<b>97444</b>	IS1071	3,0
6465				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97440</b>	IS1195	3,2
6465	TIER 3			<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97444</b>	IS1071	3,0
6465				<b>94820</b>	IA1117	150	<b>97440</b>	IS1195	3,2
6470				<b>68311</b>	IA0984	80	<b>97411</b>	IS1023	4,2
6470				<b>68312</b>	IA0970	120			
6470	TIER 3			<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97444</b>	IS1071	3,0
6470	Sisu 44CTA	4,4		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
6475				<b>68311</b>	IA0984	80	<b>97444</b>	IS1071	3,0
6475				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97440</b>	IS1195	3,2
6475	TIER 3			<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97444</b>	IS1071	3,0
6475				<b>94820</b>	IA1117	150	<b>97440</b>	IS1195	3,2
6480				<b>68311</b>	IA0984	80	<b>97444</b>	IS1071	3,0
6480				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97440</b>	IS1195	3,2
6480	TIER 3			<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97444</b>	IS1071	3,0
6480				<b>94820</b>	IA1117	150	<b>97440</b>	IS1195	3,2
6485	SISU 66CTA	6,6		<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
6485				<b>94820</b>	IA1117	150			
6490	SISU 66CTA	6,6		<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
6495	SISU66CTA	6,6		<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
6497	SISU74CTA	7,4		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
6499	SISU74CTA	7,4		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
6499				<b>68306</b>	IA1241	120			

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.  
Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>MASSEY FERGUSON</b>									
<b>6000-SERIE</b>									
									
6613	AGCO AWI-4V SCR	4,9		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
6614	AGCO AWI-4V SCR	4,9		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
6615	AGCO AWI-4V SCR	4,9		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
6616	AGCO AWI-4V SCR	4,9		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
<b>7000-SERIE</b>									
7465				<b>68311</b>	IA0984	80	<b>97444</b>	IS1071	3,0
7465				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97440</b>	IS1195	3,2
7475	TIER3			<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97444</b>	IS1071	3,0
7475	PERKINS/SISU								
7475				<b>94820</b>	IA1117	150	<b>97440</b>	IS1195	3,2
7475				<b>68311</b>	IA0984	80	<b>97444</b>	IS1071	3,0
7475				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97440</b>	IS1195	3,2
7465	TIER3			<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97444</b>	IS1071	3,0
7465				<b>94820</b>	IA1117	150	<b>97440</b>	IS1195	3,2
7480				<b>68311</b>	IA0984	80	<b>97444</b>	IS1071	3,0
7480				<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97440</b>	IS1195	3,2
7480	TIER3			<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97444</b>	IS1071	3,0
7480				<b>94820</b>	IA1117	150	<b>97440</b>	IS1195	3,2
7485	SISU 66CTA	6,6		<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
7490	SISU 66CTA	6,6		<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
7495	SISU 66CTA	6,6		<b>68306</b>	IA1241	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
7497	SISU74CTA	7,4					<b>97442</b>	IS1019	4,2
7499	SISU74.392 CTA	7,4					<b>97442</b>	IS1019	4,2
7614	AGCO SCR 6-ZYL.	6,6		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
7615	AGCO SCR 6-ZYL.	6,6		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
7616	AGCO SCR 6-ZYL.	6,6		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
7618	AGCO SCR 6-ZYL.	6,6		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
7619	AGCO SCR 6-ZYL.	6,6		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
7620	AGCO SCR 6-ZYL.	6,6		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
7622	AGCO SCR 6-ZYL.	7,4		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
7624	AGCO AWI-4V SCR	7,4		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
7624	AGCO AWI-4V SCR	7,4		<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97442</b>	IS1019	4,2
<b>8000-SERIE</b>									
8120	1006-6T			<b>68312</b>	IA0970	120	<b>41236</b>	IS0526	2,8
8120							<b>97437</b>	IS1377	3,2
8120							<b>97427</b>	IS1160	4,2
8140							<b>41236</b>	IS0526	2,8
8140							<b>97437</b>	IS1377	3,2
8140							<b>97427</b>	IS1160	4,2
8160							<b>41236</b>	IS0526	2,8
8160							<b>97437</b>	IS1377	3,2
8160							<b>97427</b>	IS1160	4,2
8250	Bis Motomr. K110016			<b>94844</b>	IA1203	120	<b>41236</b>	IS0526	2,8
8250							<b>97437</b>	IS1377	3,2
8250	Ab Motomr. K110017			<b>68312</b>	IA0970	120	<b>97427</b>	IS1160	4,2
8470	TIER2			<b>67856</b>	IA1242	150	<b>97444</b>	IS1071	3,0
8470	TIER3			<b>67856</b>	IA1242	150	<b>97448</b>	IS1276	4,2
8480	TIER2			<b>67856</b>	IA1242	150	<b>97444</b>	IS1071	3,0
8480	TIER3			<b>67856</b>	IA1242	150	<b>97448</b>	IS1276	4,2
8690				<b>68310</b>	IA1320	120	<b>97448</b>	IS1276	4,2

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oeoprofi.com](http://www.oeoprofi.com)



Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>MCCORMICK</b>									
CL									
CL	TIER3			<b>68343</b>	IA1373	65	<b>91607</b>	IS1208	3,2
<b>B-MAX</b>									
90	1104A-44	4,4		<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
95				<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
100	1104A-44TA	4,4		<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
105				<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
<b>C-MAX</b>									
75				<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
80	1104D-44	4,4		<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
90	1104D-44AT	4,4		<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	
95				<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
100	1104D-44T	4,4		<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
105	1104D-44T	4,4		<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
<b>CL-SERIE</b>									
CL	TIER3			<b>68343</b>	IA1373	65	<b>91607</b>	IS1208	3,2
70	1103D-33TIER3	3,3		<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
80	1104D-44TIER3	4,4		<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
<b>CX</b>									
50	3 ZYLINDER	2,7		<b>69944</b>	IA0877	65	<b>55380</b>	IS0808	3
50				<b>69943</b>	IA0876	65	<b>97437</b>	IS1377	3,2
60	3 ZYLINDERTURBO	2,7		<b>69944</b>	IA0877	65	<b>55380</b>	IS0808	3
60				<b>69943</b>	IA0876	65	<b>97437</b>	IS1377	3,2
60				<b>97450</b>	IA1067	95			
70	PERKINS 104-42			<b>69944</b>	IA0877	65	<b>55379</b>	IS0807	3
70				<b>69943</b>	IA0876	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
70				<b>97450</b>	IA1067	95			
80	PERKINS	4		<b>69944</b>	IA0877	65	<b>55379</b>	IS0807	3
80				<b>69943</b>	IA0876	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
80				<b>97450</b>	IA1067	95			
75				<b>69944</b>	IA0877	65	<b>55379</b>	IS0807	3
75				<b>69943</b>	IA0876	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
75				<b>97450</b>	IA1067	95			
85				<b>69944</b>	IA0877	65	<b>55379</b>	IS0807	3
85				<b>69943</b>	IA0876	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
85				<b>97450</b>	IA1067	95			
90	PERKINS	4		<b>69944</b>	IA0877	65	<b>55379</b>	IS0807	3
90				<b>69943</b>	IA0876	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
90	1104D-44 TIER3	4,4		<b>97450</b>	IA1067	95	<b>97445</b>	IS1098	3,2
95				<b>69944</b>	IA0877	65	<b>55379</b>	IS0807	3
95				<b>69943</b>	IA0876	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
95				<b>97450</b>	IA1067	95			
100				<b>69944</b>	IA0877	65	<b>55379</b>	IS0807	3
100				<b>69943</b>	IA0876	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
100				<b>97450</b>	IA1067	95	<b>97445</b>	IS1098	3,2
100				<b>94843</b>	IA1204	100			
105				<b>69944</b>	IA0877	65	<b>55379</b>	IS0807	3
105				<b>69943</b>	IA0876	65	<b>91609</b>	IS1378	3,2
110	1104D-44 TIER3	4,4					<b>97445</b>	IS1098	3,2

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>MCCORMICK</b>									
<b>F-XL</b>									
80	1104D-44 TIER3	4,4		<b>68257</b>	IA1358	65	<b>97445</b>	IS1098	3,2
90	PERKINS 1004	4		<b>69943</b>	IA0876				
90				<b>69944</b>	IA0877	65	<b>55379</b>	IS0807	3
90				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>91609</b>	IS1378	3,2
95				<b>97450</b>	IA1067	95	<b>97445</b>	IS1098	3,2
100				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55379</b>	IS0807	3
105				<b>97450</b>	IA1067	95	<b>97445</b>	IS1098	3,2
110				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>97411</b>	IS1023	4,2
115				<b>97450</b>	IA1067	95	<b>97445</b>	IS1098	3,2
115							<b>91609</b>	IS1378	3,2
120	PERKINS 6 ZYL.			<b>97450</b>	IA1067	95	<b>97411</b>	IS1023	4,2
	NEF 6-ZYL. TIER 3	6,7					<b>78771</b>	IS0999	4,2
135	PERKINS 6 ZYL.			<b>97450</b>	IA1067	95	<b>97411</b>	IS1023	4,2
	NEF 6-ZYL. TIER 3	6,7					<b>78771</b>	IS0999	4,2
<b>MTX</b>									
110				<b>94808</b>	IA0952	120			
110				<b>97450</b>	IA1067	95	<b>91609</b>	IS1378	3,2
110				<b>69935</b>	IA0875	95			
125				<b>94808</b>	IA0952	120			
125				<b>97450</b>	IA1067	95	<b>91609</b>	IS1378	3,2
125				<b>69935</b>	IA0875	95			
140				<b>94808</b>	IA0952	120			
140				<b>97450</b>	IA1067	95	<b>91609</b>	IS1378	3,2
140				<b>69935</b>	IA0875	95			
155				<b>94808</b>	IA0952	120			
155				<b>97450</b>	IA1067	95	<b>91609</b>	IS1378	3,2
155				<b>69935</b>	IA0875	95			
175				<b>94808</b>	IA0952	120			
175				<b>97450</b>	IA1067	95	<b>91609</b>	IS1378	3,2
175				<b>69935</b>	IA0875	95			
200				<b>94808</b>	IA0952	120			
200				<b>97450</b>	IA1067	95			
200				<b>69935</b>	IA0875	95			
<b>TTX</b>									
190	FPT NEF TIER3	6,7					<b>78771</b>	IS0999	4,2
210	FPT NEF TIER3	6,7					<b>78771</b>	IS0999	4,2
230	FPT NEF TIER3	6,7					<b>78771</b>	IS0999	4,2
<b>XTX</b>									
145	FPT NEF	6,7					<b>78771</b>	IS0999	4,2
165	FPT NEF	6,7					<b>78771</b>	IS0999	4,2
185	FPT NEF	6,7					<b>78771</b>	IS0999	4,2
200	FPT NEF	6,7					<b>78771</b>	IS0999	4,2
215	FPT NEF	6,7					<b>78771</b>	IS0999	4,2
<b>SERIE X5</b>									
X5.20	854E-E34TA	3,4	01.14-	<b>94811</b>	IA1504	120			
X5.20				<b>68208</b>	IA1503	100			
X5.30	854E-E34TA	3,4							
X5.30				<b>68208</b>	IA1503	100			
X5.40	854E-E34TA	3,4	01.14-	<b>94811</b>	IA1504	120			
X5.40				<b>68208</b>	IA1503	100			

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)



Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>MCCORMICK</b>									
<b>SERIE X50</b>									
									
X50.20	854E-E34TA	3,4	01.13-	<b>94811</b>	IA1504	120			
X50.20				<b>68208</b>	IA1503	100			
X50.40	854E-E34TA	3,4	01.13-	<b>94811</b>	IA1504	120			
X50.40				<b>68208</b>	IA1503	100			
X50.50	854E-E34TA	3,4	01.13-	<b>94811</b>	IA1504	120			
X50.50				<b>68208</b>	IA1503	100			
<b>NEW HOLLAND</b>									
<b>L-SERIE</b>									
L60				<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26490</b>	IS0203	2,7
L65				<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
L65							<b>67986</b>	IS1386	3,2
L75				<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
L75							<b>67986</b>	IS1386	3,2
L85				<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
L85							<b>67986</b>	IS1386	3,2
L95				<b>69912</b>	IA0336	55	<b>26491</b>	IS0403	3
L95							<b>67986</b>	IS1386	3,2
<b>M-SERIE</b>									
M100				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>97417</b>	IS0579	2,8
M100							<b>55365</b>	IS0627	3,1
M110				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>97417</b>	IS0579	2,8
M110							<b>55365</b>	IS0627	3,1
M110							<b>97424</b>	IS1016	3,0
M115				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>97417</b>	IS0579	2,8
M115							<b>55365</b>	IS0627	3,1
M115							<b>97424</b>	IS1016	3,0
M135				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>55365</b>	IS0627	3,1
M100							<b>97424</b>	IS1016	3,0
M160				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>97417</b>	IS0579	2,8
M160							<b>55365</b>	IS0627	3,1
M160							<b>97424</b>	IS1016	3,2
<b>T-SERIE</b>									
T4.55	FPT F5C	3,2	01.13-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
T4.65	FPT F5C	3,2	09.11-07.13	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
T4.75	FPT F5C	3,2	01.13-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
T4.85	FPT NEF	3,4	01.11-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
T4.95	FPT NEF	3,4	01.11-07.13	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
T4.95	FPT F5C	3,4	09.13-	<b>68345</b>	IA1296	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
T4020				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
T4030				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
T4040				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
T4050				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
T5.95	FPT F5C	3,4	07.12-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
T5.95				<b>94813</b>	IA1224	120			
T5.105	FPT F5C	3,4	07.12-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
T5.105				<b>94813</b>	IA1224	120			
T5.115	FPT F5C	3,4	07.12-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
T5.115				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>NEW HOLLAND</b>									
<b>T-SERIE</b>									
									
T5030				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
T5040				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
T5050				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
T5060				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
T5070				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
T6.120				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
T6.120				<b>67656</b>	IA1378	150			
T6.140				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
T6.140				<b>67656</b>	IA1378	150			
T6.150				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
T6.150				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
T6.150				<b>67656</b>	IA1378	150			
T6.155				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
T6.155				<b>67656</b>	IA1378	150			
T6.160				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
T6.160				<b>67656</b>	IA1378	150			
T6.165				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
T6.165				<b>67656</b>	IA1378	150			
T6.175				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
T6.175				<b>67656</b>	IA1378	150			
T6010				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T6020				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T6030				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T6040				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T6060				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T6070				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T6080				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T6090				<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T7.170				<b>67656</b>	IA1378	150			
T7.185				<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T7.200				<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T7.210				<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T7.220				<b>64809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T7.220				<b>94810</b>	IA1301	200			
T7.235				<b>64809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T7.235				<b>94810</b>	IA1301	200			
T7.250				<b>64809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T7.250				<b>94810</b>	IA1301	200			
T7.260				<b>64809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T7.260				<b>94810</b>	IA1301	200			
T7.270				<b>64809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T7.270				<b>94810</b>	IA1301	200			
T7030				<b>64809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T7030				<b>94810</b>	IA1301	200			
T7040				<b>64809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T7040				<b>94810</b>	IA1301	200			
T7050				<b>64809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T7050				<b>94810</b>	IA1301	200			
T7060				<b>64809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
T7060				<b>94810</b>	IA1301	200			
T7070				<b>64809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.okeprofi.com](http://www.okeprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>NEW HOLLAND</b>									
<b>TD-SERIE</b>									
									
TD4020F	FPT	3,2	09.09-10.13	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
TD4030F	FPT	3,2	09.09-10.13	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
TD4040F	FPT	3,2	09.09-10.13	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
TD5010	TIER3			<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
T5020	TIER3			<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
TD5030	TIER3			<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
TD5040				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
TD5050				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
TD5.85	FPT F5C		12.12-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
TD5.85				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97437</b>	IS1377	3,2
TD5.95	FPT F5C		12.12-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
TD5.150	FPT F5C		12.12-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
<b>TDD-SERIE</b>									
TD70D				<b>94816</b>	IA0329	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TD75D				<b>94816</b>	IA0329	65	<b>26491</b>	IS0403	3
TD75D							<b>67986</b>	IS1386	3,2
TD75D							<b>97425</b>	IS1262	4,2
TD80D				<b>94816</b>	IA0329	65	<b>26491</b>	IS0403	3
TD80D							<b>67986</b>	IS1386	3,2
TD85D				<b>94816</b>	IA0329	65	<b>26491</b>	IS0403	3
TD85D							<b>67986</b>	IS1386	3,2
TD85D							<b>97425</b>	IS1262	4,2
TD90D				<b>94816</b>	IA0329	65	<b>26491</b>	IS0403	3
TD90D							<b>67986</b>	IS1386	3,2
TD90D							<b>97425</b>	IS1262	4,2
TD95D				<b>94816</b>	IA0329	65	<b>26491</b>	IS0403	3
TD95D							<b>67986</b>	IS1386	3,2
TD95D							<b>97425</b>	IS1262	4,2
<b>TL-SERIE</b>									
TL70				<b>67844</b>	IA1152	80	<b>26491</b>	IS0403	3
TL70							<b>67986</b>	IS1386	3,2
TL70							<b>97425</b>	IS1262	4,2
TL70A				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
TL80				<b>67844</b>	IA1152	80	<b>26491</b>	IS0403	3
TL80							<b>67986</b>	IS1386	3,2
TL80							<b>97425</b>	IS1262	4,2
TL80A				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
TL90				<b>67844</b>	IA1152	80	<b>26491</b>	IS0403	3
TL90							<b>67986</b>	IS1386	3,2
TL90							<b>97425</b>	IS1262	4,2
TL90A				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
TL100				<b>67844</b>	IA1152	80	<b>26491</b>	IS0403	3
TL100							<b>97425</b>	IS1262	4,2
TL100A				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>NEW HOLLAND</b>									
<b>TM-SERIE</b>									
									
TM115	6ZYLINDER	7,5		<b>69950</b>	IA1019	100	<b>97424</b>	IS1016	3,0
TM120	6ZYLINDER	7,5		<b>69950</b>	IA1019	100	<b>97424</b>	IS1016	3,0
TM125	6ZYLINDER	7,5		<b>69950</b>	IA1019	100	<b>97424</b>	IS1016	3,0
TM130	6ZYLINDER	7,5		<b>69950</b>	IA1019	100	<b>97424</b>	IS1016	3,0
TM135	6ZYLINDER	7,5		<b>69950</b>	IA1019	100	<b>97424</b>	IS1016	3,0
TM140	6ZYLINDER	7,5		<b>69950</b>	IA1019	100	<b>97424</b>	IS1016	3,0
TM150	6ZYLINDER	7,5		<b>69951</b>	IA1020	120	<b>97424</b>	IS1016	3,0
TM165	6ZYLINDER	7,5		<b>69951</b>	IA1020	120	<b>97424</b>	IS1016	3,0
TM175	6ZYLINDER	7,5		<b>69951</b>	IA1020	120	<b>97424</b>	IS1016	3,0
TM190	6ZYLINDER	7,5		<b>69951</b>	IA1020	120	<b>97424</b>	IS1016	3,0
<b>TN-SERIE</b>									
TN55				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN55D				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN55S				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN60A				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN60DA				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN60SA				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN60VA				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN65				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN65D				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN65F				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	4,2
TN65S				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN65N				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN70				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN70A									
TN70D				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN70DA				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN70F				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>97425</b>	IS1262	4,2
TN70S				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN70SA				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN75				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN75A				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN75DA				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN75F				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>97425</b>	IS1262	4,2
TN75FA				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>97425</b>	IS1262	4,2
TN75N				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN75NA				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN75S				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN75SA				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN75V				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN75VA				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>78770</b>	IS1263	2,6
TN80F				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>97425</b>	IS1262	4,2
TN85FA				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>97425</b>	IS1262	4,2
TN90F				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>97425</b>	IS1262	4,2
TN95F				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>97425</b>	IS1262	4,2
TN95FA				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>97425</b>	IS1262	4,2

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>NEW HOLLAND</b>									
<b>TS-SERIE</b>									
									
TS80				<b>69949</b>	IA1018	100	<b>97417</b>	IS0579	2,8
TS90				<b>69949</b>	IA1018	100	<b>97417</b>	IS0579	2,8
TS100				<b>69949</b>	IA1018	100	<b>97417</b>	IS0579	2,8
TS100A				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
TS100A				<b>94813</b>	IA1224	120			
TS110				<b>69949</b>	IA1018	100	<b>97417</b>	IS0579	2,8
TS110A				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
TS115	6 ZYLINDER	7,5		<b>69950</b>	IA1019	100	<b>55365</b>	IS0627	3,1
TS115							<b>97424</b>	IS1016	3,0
TS115A				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
TS115A				<b>94813</b>	IA1224	120			
TS125A				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
TS125A				<b>94813</b>	IA1224	120			
TS130A				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
TS130A				<b>94813</b>	IA1224	120			
TS135A				<b>69951</b>	IA1020	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
TS135A				<b>94813</b>	IA1224	120			
<b>TV-SERIE</b>									
TV140	6 ZYLINDER	7,5		<b>69950</b>	IA1019	100	<b>97424</b>	IS1016	3,0
<b>TVT-SERIE</b>									
TV 140	6 ZYLINDER	7,5		<b>69950</b>	IA1019	100	<b>97424</b>	IS1016	3,0
<b>TVT-SERIE</b>									
TVT135				<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
TVT145				<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
TVT155				<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
TVT170				<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
TVT190				<b>53295</b>	IA0675	95			
<b>MÄHDRESCHER</b>									
CS520				<b>94819</b>	IA1169	150	<b>68348</b>	IS0941	3,0
CS540				<b>94819</b>	IA1169	150	<b>68348</b>	IS0941	3,0
CS640				<b>94819</b>	IA1169	150	<b>68348</b>	IS0941	3,0
CS660				<b>94819</b>	IA1169	150	<b>68348</b>	IS0941	3,0
CX720							<b>68348</b>	IS0941	3,0
CX740							<b>68348</b>	IS0941	3,0
CX780							<b>68348</b>	IS0941	3,0
CX820							<b>68348</b>	IS0941	3,0
CX840							<b>68348</b>	IS0941	3,0
TF76							<b>68348</b>	IS0941	3,0
TX34				<b>94819</b>	IA1169	150	<b>68348</b>	IS0941	3,0
TX62				<b>94819</b>	IA1169	150	<b>68348</b>	IS0941	3,0
TX63				<b>94819</b>	IA1169	150	<b>68348</b>	IS0941	3,0
TX64				<b>94819</b>	IA1169	150	<b>68348</b>	IS0941	3,0
TX65				<b>94819</b>	IA1169	150	<b>68348</b>	IS0941	3,0
TX66				<b>94819</b>	IA1169	150	<b>68348</b>	IS0941	3,0
TX67				<b>94819</b>	IA1169	150	<b>68348</b>	IS0941	3,0
TX68				<b>94819</b>	IA1169	150	<b>68348</b>	IS0941	3,0
1530	KHD-F6L912	5,7	05.79-12.79				<b>51731</b>	IS0552	3

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>NEW HOLLAND</b>									
<b>MÄHDRESCHER</b>									
1540	KHD-F6L912		05.79-12.79				<b>51731</b>	IS0552	3
1550S	MB-OM360.970	8,7	04.71-12.79				<b>55375</b>	IS0704	3,1
1550S	MB-OM360.970	8,7	04.71-12.79				<b>53281</b>	IS9008	3,6
1550S	MB-OM360.970	8,7	04.71-12.79						
8030				<b>51727</b>	IA0499	65			
8030				<b>53291</b>	IA0914	80			
8040				<b>51727</b>	IA0499	65			
8040				<b>53291</b>	IA0914	80			
8050				<b>51727</b>	IA0499	65			
8050				<b>53291</b>	IA0914	80			
8060	AIFO-8061SI	5,5	03.80-02.82	<b>51727</b>	IA0499	65			
	FORD	6,2	03.82-11.86	<b>51727</b>	IA0499	65			
	MB-OM352	5,7	03.78-02.80	<b>51727</b>	IA0499	65			
8070	AIFO-8361-I	8,1	03.82-11.86	<b>51727</b>	IA0499	65			
	MB-OM352A	5,7	03.82-11.86	<b>51727</b>	IA0499	65			
8080	AIFO-8361-SI	8,1	03.82-11.86	<b>51727</b>	IA0499	65			
	MB-OM421	11	03.82-11.86	<b>51727</b>	IA0499	65			
SCHNEIDWERK							<b>68349</b>	IS0726	2,7
<b>REFORM</b>									
<b>METRAC</b>									
3000			03.77-12.78				<b>55391</b>	IS0432	2,7
MOUNTY	PERKINS 704-30			<b>68347</b>	IA0717	62	<b>41134</b>	IS0629	2,8
MULI	PERKINS 704-30			<b>68347</b>	IA0717	62	<b>91609</b>	IS1378	3,2
<b>RENAULT/CLAAS</b>									
70	MWM-D325.3						<b>55370</b>	IS0669	2,7
700,704	MWM-D327.3						<b>53287</b>	IS0706	3,1
720,724	MWM-D327.3			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53287</b>	IS0706	3,1
103-12	MWM-TD226.4								
103-14	MWM-TD226.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
103-14							<b>97413</b>	IS1388	3,2
103-54	MWM-TD226.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
103-54							<b>97413</b>	IS1388	3,2
110-14	MWM-D226.6			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
110-14							<b>97413</b>	IS1388	3,2
113-12	MWM-D227.6			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
113-12							<b>97413</b>	IS1388	3,2
113-14	MWM-D227.6			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
113-14							<b>97413</b>	IS1388	3,2
120-14	MWM-D226.6			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
120-14							<b>97413</b>	IS1388	3,2
133-14	MWM-D226.6			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
133-14							<b>97413</b>	IS1388	3,2
50-12	DEUTZ-F3L912			<b>68361</b>	IA0691	65	<b>55359</b>	IS0567	3,1
50-12	DEUTZ-F3L912			<b>51723</b>	IA0037	33	<b>55359</b>	IS0567	3,1
55-12	DEUTZ-F3L912			<b>68361</b>	IA0691	65	<b>55359</b>	IS0567	3,1
55-14	DEUTZ-F3L912			<b>68361</b>	IA0691	65	<b>55359</b>	IS0567	3,1
55-14	DEUTZ-F3L912			<b>51723</b>	IA0037	33	<b>55359</b>	IS0567	3,1
70-12	DEUTZ-F4L912			<b>68361</b>	IA0691	65	<b>55359</b>	IS0567	3,1

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>RENAULT/CLAAS</b>									
									
70-12	DEUTZ-F4L913			<b>51723</b>	IA0037	33	<b>55359</b>	IS0567	3,1
70-12	PERKINS 4.236			<b>53290</b>	IA0067	34	<b>91609</b>	IS1378	3,2
70-14	PERKINS 4.236			<b>53290</b>	IA0067	34	<b>91609</b>	IS1378	3,2
70-32	PERKINS 4.236			<b>53290</b>	IA0067	34	<b>91609</b>	IS1378	3,2
70-34	PERKINS 4.236			<b>53290</b>	IA0067	34	<b>91609</b>	IS1378	3,2
701-4F	PERKINS-D4.236			<b>69908</b>	IA0305	55	<b>91609</b>	IS1378	3,2
75-32	MWM-D226.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
75-32							<b>97413</b>	IS1388	3,2
75-34	MWM-D226.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
75-34							<b>97413</b>	IS1388	3,2
80-12	DEUTZ-F4L913 m.Kabel			<b>68361</b>	IA0691	65	<b>55359</b>	IS0567	3,1
80-12	DEUTZ-F4L913 o.Kabel			<b>51723</b>	IA0037	33	<b>55359</b>	IS0567	3,1
80-12	PERKINS 4.248			<b>53290</b>	IA0067	34	<b>91609</b>	IS1378	3,2
80-14	DEUTZ-F4L913 m.Kabel			<b>68361</b>	IA0691	65	<b>55359</b>	IS0567	3,1
80-14	DEUTZ-F4L913 o.Kabel			<b>51723</b>	IA0037	65	<b>55359</b>	IS0567	3,1
80-14	PERKINS 4.248			<b>53290</b>	IA0067	34	<b>91609</b>	IS1378	3,2
80-32	PERKINS 4.248			<b>53290</b>	IA0067	34	<b>91609</b>	IS1378	3,2
80-34	PERKINS 4.248			<b>68307</b>	IA0301	55	<b>91609</b>	IS1378	3,2
85-12	MWM-D226.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
85-12							<b>97413</b>	IS1388	3,2
85-32	MWM-D226.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
85-32							<b>97413</b>	IS1388	3,2
85-34	MWM-D226.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
85-34							<b>97413</b>	IS1388	3,2
90-32	MWM-D226.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
90-32							<b>97413</b>	IS1388	3,2
90-34	MWM-D226.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
90-34							<b>97413</b>	IS1388	3,2
95-12	MWM-D226,4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
95-12							<b>97413</b>	IS1388	3,2
95-14	MWM-D226.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
95-14							<b>97413</b>	IS1388	3,2
<b>ARES</b>									
540	DPSG-4039T			<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
540							<b>97429</b>	IS0793	3,4
550	DPSG-4045T			<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
550							<b>97429</b>	IS0793	3,4
610	DPSG-6059D						<b>97429</b>	IS0739	3,1
620	DPSG-6068D						<b>97429</b>	IS0739	3,1
630	DPSG-6068T						<b>97429</b>	IS0739	3,1
640	DPSG-6068T						<b>97429</b>	IS0739	3,1
710	DPSG-6068T1						<b>67863</b>	IS1055	3,0
720	DPSG-6068T2						<b>67863</b>	IS1055	3,0
836	DPSG-6068T2						<b>67863</b>	IS1055	3,0

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>RENAULT/CLAAS</b>									
<b>ARION</b>									
410	DPS 4-ZYLINDER			<b>68362</b>	IA1196	175	<b>68363</b>	IS1342	4,2
410							<b>68365</b>	IS1369	3,0
420	DPS 4-ZYLINDER			<b>68362</b>	IA1196	175	<b>68363</b>	IS1342	4,2
420							<b>68365</b>	IS1369	3,0
430	DPS 4-ZYLINDER			<b>68362</b>	IA1196	175	<b>68363</b>	IS1342	4,2
430							<b>68365</b>	IS1369	3,0
510	DPS 4-ZYLINDER			<b>68362</b>	IA1196	175	<b>68365</b>	IS1369	3,0
520	DPS 4-ZYLINDER			<b>68362</b>	IA1196	175	<b>68365</b>	IS1369	3,0
530	DPS 4-ZYLINDER			<b>68362</b>	IA1196	175	<b>68363</b>	IS1342	4,2
530							<b>68365</b>	IS1369	3,0
540	DPS 4-ZYLINDER			<b>68362</b>	IA1196	175	<b>68363</b>	IS1342	4,2
540							<b>68365</b>	IS1369	3,0
550	DPS 4-ZYLINDER			<b>68362</b>	IA1196	175	<b>68363</b>	IS1342	4,2
610	DPS 6-ZYLINDER			<b>68362</b>	IA1196	175	<b>68371</b>	IS1133	4,2
610							<b>68365</b>	IS1369	3,0
620	DPS 6-ZYLINDER			<b>68362</b>	IA1196	175	<b>68371</b>	IS1133	4,2
620							<b>68363</b>	IS1342	4,2
620							<b>68365</b>	IS1369	3,0
630	DPS 6-ZYLINDER			<b>68362</b>	IA1196	175	<b>68371</b>	IS1133	4,2
630							<b>68363</b>	IS1342	4,2
630							<b>68365</b>	IS1369	3,0
640	DPS 6-ZYLINDER			<b>68362</b>	IA1196	175	<b>68371</b>	IS1133	4,2
640							<b>68363</b>	IS1342	4,2
640							<b>68365</b>	IS1369	3,0
<b>AXOS</b>									
310	1104D-44T			<b>67861</b>	IA1354	95	<b>67864</b>	IS1221	4,2
320	1104D-44T			<b>67861</b>	IA1354	95	<b>67864</b>	IS1221	4,2
330	1104D-44T			<b>67861</b>	IA1354	95	<b>67864</b>	IS1221	4,2
340	1104D-44T			<b>67861</b>	IA1354	95	<b>67864</b>	IS1221	4,2
<b>CERES</b>									
65	DPSG-3029D			<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
75	DPSG-4039D m.Klima						<b>97429</b>	IS0793	3,4
75	PERKINS 4.236			<b>68307</b>	IA0301	55	<b>91609</b>	IS1378	3,2
75X	DPSG-4039D			<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
75X	PERKINS 4.236			<b>68307</b>	IA0301	55	<b>91609</b>	IS1378	3,2
<b>CERES</b>									
85	DPSG-4045D						<b>97429</b>	IS0793	3,4
85	DPSG-4045D			<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
85X	DPSG-4045D						<b>97429</b>	IS0793	3,4
85X	DPSG-4045D			<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
95	DPSG-4039T			<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
95X	DPSG-4039T			<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>RENAULT/CLAAS</b>									
<b>CERGOS</b>									
330	DPSG-4045D						<b>97429</b>	IS0793	3,4
	MIT KLIMA								
330	DPSG-4045D			<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
340	DPSG-4039T						<b>97429</b>	IS0793	3,4
	MIT KLIMA								
340	DPSG-4039T			<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
350	DPSG-4045T						<b>97429</b>	IS0793	3,4
	MIT KLIMA								
350	DPSG-4045T			<b>69928</b>	IA0665	65	<b>97428</b>	IS0569	3,1
<b>ELIOS</b>									
210	FPTTIER4			<b>68387</b>	IA1420	80	<b>97453</b>	IS1189	3,2
210				<b>68208</b>	IA1503	100	<b>67846</b>	IS1331	3,2
220	FPTTIER4			<b>68387</b>	IA1420	80	<b>97453</b>	IS1189	3,2
220				<b>68208</b>	IA1503	100	<b>67846</b>	IS1331	3,2
230	FPTTIER4			<b>68387</b>	IA1420	80	<b>97453</b>	IS1189	3,2
230				<b>68208</b>	IA1503	100	<b>67846</b>	IS1331	3,2
<b>ERGOS</b>									
105	DPSG-4045T						<b>97428</b>	IS0569	3,1
	DPSG-4045T MIT KLIMA						<b>97429</b>	IS0793	3,4
85	DPSG-4045D						<b>97428</b>	IS0569	3,1
	DPSG-4045D MIT KLIMA						<b>97429</b>	IS0793	3,4
95	DPSG-4039T						<b>97428</b>	IS0569	3,1
95	DPSG-4039T						<b>97429</b>	IS0793	3,4
R1151	MWM-D226.6								
R1181	MWM-D226.6			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R1181S	MWM-D226.6			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R42-70	MWM-D327.4						<b>53287</b>	IS0706	3,1
R44-70	MWM-D327.4						<b>53287</b>	IS0706	3,1
R461, R461S	MWM-D327.3			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53287</b>	IS0706	3,1
R462	MWM-D327.3			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53287</b>	IS0706	3,1
R466S	MWM-D327.3						<b>53287</b>	IS0706	3,1
R490S	MWM-D327.4						<b>53287</b>	IS0706	3,1
R496	MWM-D226.4						<b>53289</b>	IS0670	3
R521S	MWM-D327.3			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53287</b>	IS0706	3,1
R551,R551S	MWM-D226.3			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R556,R556S	MWM-D226.3			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R601-4	PERKINS-D4.203			<b>69908</b>	IA0305	55	<b>51729</b>	IS0520	2,7
R601-4							<b>97438</b>	IS1393	3,2
R651,R651S	MWM-D227.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R652	MWM-D227.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R656,R656S	MWM-D227.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R681,R681S	MWM-D227.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R751,R751S	MWM-D226.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R752	MWM-D226.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R781,R781S				<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R782	MWM-D226.4			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R851,R851S				<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R891, R891S				<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>RENAULT</b>									
<b>ERGOS</b>									
R90S	MWM-D327.4						<b>53287</b>	IS0706	3,1
R921,R921S	MWM-D227.6			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R950MI	MWM-TD226.4						<b>53289</b>	IS0670	3
R951	MWM-D227.6			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R952	MWM-D227.6			<b>69923</b>	IA0513	65	<b>53289</b>	IS0670	3
R954MI	MWM-TD226.4						<b>53289</b>	IS0670	3
R96	MWM-D226.4						<b>53289</b>	IS0670	3
R981,R981S							<b>53289</b>	IS0670	3
<b>TEMIS</b>									
610X/7		5,9		<b>68256</b>	IA0880	65	<b>68389</b>	IS0937	3
630X/7		5,9		<b>68256</b>	IA0880	65	<b>68389</b>	IS0937	3
650X/Z		5,9		<b>68256</b>	IA0880	65	<b>68389</b>	IS0937	3
<b>SAME</b>									
<b>ANTARES</b>									
Für Kabinenheizung				<b>69924</b>	IA0514	65			
100	1000.6A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
110	1000.6A	6	Dez.89	<b>94816</b>	IA0329	65	<b>53285</b>	IS0254	3
110							<b>91610</b>	IS1450	3,2
110DT	1000.6AT			<b>68388</b>	IA0667	85	<b>53285</b>	IS0254	3
110DT							<b>91610</b>	IS1450	3,2
130	1000.6A	6		<b>94816</b>	IA0329	65	<b>51732</b>	IS0201	3
130DT	1000.6AT			<b>68388</b>	IA0667	85	<b>53285</b>	IS0254	3
<b>ARGON</b>									
50DT	1000.3A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
60DT	1000.3A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
70DT	1000.3AT			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
<b>ARIETE</b>									
	DA1154	5	01.67-12.71				<b>53286</b>	IS0751	3
<b>ASTER</b>									
Für Kabinenheizung				<b>69924</b>	IA0514	65			
60DT				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
70DT				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
<b>AURORA</b>									
45	983L	2,7	03.73-02.82	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>BUFFALO</b>									
120	DA1056	6,2	07.74-12.77				<b>53283</b>	IS0821	3
130	1056P	6,2	01.78-10.81	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>CENTAURO</b>									
70	100.4P	3,8	06.85-	<b>10782</b>	IA0112	55	<b>51732</b>	IS0201	3
70 EXPORT	100.4P	3,8	09.82-10.87	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
70 SPEZIAL	984P	3,6	12.81-	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>SAME</b>									
<b>CENTURION</b>									
75	100.4P	3,8	11.78-09.80	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
75			01.81-	<b>10782</b>	IA0112	55	<b>51732</b>	IS0201	3
75 EXPOT	984P	3,6	01.81-	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
75 SPEZIAL	984P, 105.4P		12.78-	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>CONDOR</b>									
55	100.3P	2,8	07.82-10.78	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
55	983P	2,7	02.79-06.82	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
C	983L	2,7	07.82-10.78	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>CORSARO</b>									
<b>FRUTTETO</b>									
FRUTTETO	984P	3,6	03.78-	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>SYNCHRO 70</b>									
SYNCHRO 70	984P	3,6	03.78-12.80	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>CROP</b>									
85	105.4P	4,2	12.83-12.89	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>DELFINO</b>									
35	982L	1,8	01.72-08.85	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>53282</b>	IS0521	2,7
35DT	982L			<b>69919</b>	IA0463	65			
<b>DIAMOND</b>									
215				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>91609</b>	IS0841	3,0
215							<b>97419</b>	IS1254	4,0
230	2013 EURO3			<b>69953</b>	IA1057	150	<b>91609</b>	IS0841	3,0
230							<b>97419</b>	IS1254	4,0
265				<b>69953</b>	IA1057	150	<b>91609</b>	IS0841	3,0
265							<b>97419</b>	IS1254	4,0
270	2013 EURO3						<b>97419</b>	IS1254	4,0
<b>DORADO</b>									
60DT	1000.3A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
60DT				<b>68388</b>	IA0667	85			
66	1000.3WT			<b>69919</b>	IA0463	65			
66				<b>69929</b>	IA0666	85			
70DT	1000.4A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
70DT				<b>68388</b>	IA0667	85			
75	1000.4A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
75				<b>68388</b>	IA0667	85			
76	1000.4W			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>91610</b>	IS1450	3,2
76				<b>69929</b>	IA0666	85			
85	1000.4A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
85				<b>68388</b>	IA0667	85			
86	1000.4W			<b>69919</b>	IA0463	65			
86				<b>69929</b>	IA0666	85			
<b>DORADO 3</b>									
90	1000.4 TIER3	4	01.13-	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>91610</b>	IS1450	3,2
100	1000.4 TIER3	4	01.13-	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>91610</b>	IS1450	3,2
<b>DRAGO</b>									
	916.4A		02.84-	<b>10782</b>	IA0112	55			
120	105.6P	6,2	01.78-05.86	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>SAME</b>									
									
									
<b>EXPLORER</b>									
Für Kabinenheizung				<b>69924</b>	IA0514	65			
55	916.3A	2,8	04.83-05.86	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>51732</b>	IS0201	3
60 II DT	1000.3A			<b>69919</b>	IS0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
65	916.4A	3,7	03.83-09.86	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>51732</b>	IS0201	3
70 II DT	1000.4A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
70 II DT							<b>53282</b>	IS0521	2,7
75	916.4A	3,7	02.85-05.86	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>51732</b>	IS0201	3
80 II DT	1000.4A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
80 II DT							<b>53282</b>	IS0521	2,7
<b>EXPLORER</b>									
80 II DT							<b>53282</b>	IS0521	2,7
85	916.4 TA	3,7	02.85-05.86	<b>96057</b>	IA1081	95	<b>51732</b>	IS0201	3
85	2012 TIER III			<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55381</b>	IS0841	3,0
90 II DT	1000.4A/AT			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
90 II DT							<b>53282</b>	IS0521	2,7
100	2012 TIER III			<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55381</b>	IS0841	3,0
100							<b>97419</b>	IS1254	4,0
110	2012 TIER III			<b>96057</b>	IA1081	95	<b>55381</b>	IS0841	3,0
110							<b>97419</b>	IS1254	4,0
<b>EXPLORER 3</b>									
90	SDF1000.4 TIER3		01.13-				<b>91610</b>	IS1450	3,2
105	SDF1000.4 TIER3		01.13-				<b>91610</b>	IS1450	3,2
<b>FALCON</b>									
		2,7		<b>69938</b>	IA0784	33	<b>53282</b>	IS0521	2,7
				<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>FOX</b>									
35	982L	1,8	01.81-04.86	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>53282</b>	IS0521	2,7
45,55	983L	2,7	01.81-04.86	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>53282</b>	IS0521	2,7
<b>FRUTTETO</b>									
60 II	1000.3A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
75 II	1000.4A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
85II	1000.4AT			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
<b>FRUTTETO 2</b>									
60 DT	1000.3A	3	05.91-	<b>94816</b>	IA0329	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
70 DT	1000.3W			<b>67844</b>	IA1152	80			
75 DT	1000.3AT	3	05.91-	<b>94816</b>	IA0329	65	<b>51732</b>	IS0201	3
90 DT	1000.4WT			<b>67844</b>	IA1152	80			
<b>FRUTTETO 3</b>									
80.4	SDF1000.4 TIER3		01.13-	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>91610</b>	IS1450	3,2
90	SDF1000.4 TIER3		01.13-	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>91610</b>	IS1450	3,2
100	SDF1000.4 TIER3		01.13-	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>91610</b>	IS1450	3,2
110	SDF1000.4 TIER3		01.13-	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>91610</b>	IS1450	3,2
<b>GALAXY</b>									
170	105.6 PTI	6,2	06.83-	<b>10782</b>	IA0112	55	<b>51732</b>	IS0201	3

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.



Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.okeprofi.com](http://www.okeprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>SAME</b>									
<b>GOLDEN</b>									
Für Kabinenheizung				<b>69924</b>	IA0514	65			
60	1000.3A			<b>68388</b>	IA0667	85	<b>53282</b>	IS0521	2,7
60V	1000.3A			<b>68388</b>	IA0667	85	<b>53282</b>	IS0521	2,7
75	1000.4A			<b>68388</b>	IA0667	85	<b>53285</b>	IS0254	3
75V	1000.4A			<b>68388</b>	IA0667	85	<b>53285</b>	IS0254	3
85	1000.4A			<b>68388</b>	IA0667	85	<b>53285</b>	IS0254	3
85V	1000.4A			<b>68388</b>	IA0667	85	<b>53285</b>	IS0254	3
<b>HERCULES</b>									
160	105.6PT	6,2		<b>10782</b>	IA0112	55	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>IRON</b>									
100				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609</b>	IS0841	3,0
100							<b>97419</b>	IS1254	4,0
110				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609</b>	IS0841	3,0
110							<b>97419</b>	IS1254	4,0
120				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609</b>	IS0841	3,0
120							<b>97419</b>	IS1254	4,0
130				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609</b>	IS0841	3,0
140				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609</b>	IS0841	3,0
150				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609</b>	IS0841	3,0
150							<b>97419</b>	IS1254	4,0
150.7				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609</b>	IS0841	3,0
150.7							<b>97419</b>	IS1254	4,0
165				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609</b>	IS0841	3,0
165							<b>97419</b>	IS1254	4,0
165.7				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609</b>	IS0841	3,0
165.7							<b>97419</b>	IS1254	4,0
175				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609</b>	IS0841	3,0
175							<b>97419</b>	IS1254	4,0
180.7				<b>96057</b>	IA1081	95	<b>91609</b>	IS0841	3,0
180.7							<b>97419</b>	IS1254	4,0
<b>JAGUAR</b>									
	105.4P	4,2	09.78-03.84	<b>10782</b>	IA0112	55	<b>51732</b>	IS0201	3
95, 100	105.5P	5,2	02.79-03.84	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>LASER</b>									
85	105.4 PA			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
90	105.4PT	4,2	03.84-12.87						
100	100.5P	5,5	03.84-	<b>10782</b>	IA0112	55	<b>51732</b>	IS0201	3
100	105.5PA			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
110	100.6P	5,7	03.83-12.87	<b>10782</b>	IA0112	55	<b>51732</b>	IS0201	3
110	100.6PA			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
130	105.6P	6,2	04.83-12.87	<b>10782</b>	IA0112	55	<b>51732</b>	IS0201	3
130	105.6PA			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
150	105.6PS	6,2	03.83-12.87	<b>10782</b>	IA0112	55	<b>51732</b>	IS0201	3
150	105.6PT			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
<b>LASER3</b>									
140	1000.6WTI	6	01.10-	<b>69929</b>	IA0666	85	<b>91610</b>	IS1450	3,2
160	1000.6WTI	6	01.10-	<b>69929</b>	IA0666	85	<b>91610</b>	IS1450	3,2

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>SAME</b>									
<b>JAGUAR</b>									
90	105.4PT	4,2	03.84-12.87	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>51732</b>	IS0201	3
100	105.5P	5,2	03,84-						
100	105.PA			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
110	100.6PA	5,7	03.83-12.87	<b>10782</b>	IA0112	55	<b>51732</b>	IS0201	3
110	100.6PA			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
130	105.6P	6,2	03.83-12.87	<b>10782</b>	IA0112	55	<b>51732</b>	IS0201	3
130	105.6PA			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
150	105.6PS	6,2	03.83-12.87	<b>10782</b>	IA0112	55	<b>51732</b>	IS0201	3
150	105.6PT			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
<b>LEOPARD</b>									
85	105.4P	4,2	01.78-12.85	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
90	105.4PT		02.82-03.84	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
C	105.4P	4,2	06.80-12.85	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>MERCURY</b>									
85	105.4P	4,2	01.81-10.87	<b>10782</b>	IA0112	55	<b>51732</b>	IS0201	3
85 SPEZIAL	105.4P	4,2	01.81-10.87	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>MINITAURO</b>									
60	1053L	3,1	01.74-09.80	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>MINITAURUS</b>									
60	105.3P			<b>51723</b>	IA0037	33			
<b>PANTHER</b>									
90	985P	4,5	01.78-09.80	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
95	105.5P	5,2	01.78-10.81	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>RANGER</b>									
45	983L	2,7	02.82-08.85	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51732</b>	IS0201	3
			09.85-	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>ROCK</b>									
60/55	1000.3A						<b>53282</b>	IS0521	2,7
<b>ROW CROP</b>									
90	1000.4AT			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
<b>SATURNO</b>									
80			03.72-06.76				<b>53282</b>	IS0521	2,7
	105.4P	4,2	02.79-12.80	<b>10782</b>	IA0112	55	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>SILVER</b>									
				<b>69924</b>	IA0514	65			
100							<b>55381</b>	IS0841	3,0
100							<b>53285</b>	IS1254	4,0
110				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>55381</b>	IS0841	3,0
110							<b>53285</b>	IS1254	4,0
100.4 DT	1000.4ATI			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
100.4 DT				<b>68388</b>	IA0667	85			
100.6 DT	1000.4A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
100.6 DT				<b>68388</b>	IA0667	85			
80 DT	1000.4A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
80 DT				<b>68388</b>	IA0667	85			
90 DT	1000.4AT			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3
90 DT				<b>68388</b>	IA0667	85			

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>SAME</b>									
<b>TRIDENT</b>									
									
130	105.6P		06.81-10.83	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>53285</b>	IS0254	3
130			06.81-10.83	<b>10782</b>	IA0112	55	<b>53285</b>	IS0254	3
<b>SIRENETTA</b>									
	982L	1,8	01.72-10.81	<b>69938</b>	IA0784	33			
35			04.76-				<b>53282</b>	IS0521	2,7
<b>SOLAR</b>									
FÜR KABINENHEIZUNG				<b>69924</b>	IA0514	65			
50	983LA			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
55C	100.3P		06.87-	<b>51723</b>	IA0037	33			
	100.3PA			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
60	105.3P	3,1	06.86-				<b>51732</b>	IS0201	3
60	105.3PA								
60 C	105.3PA			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
<b>SOLARIS</b>									
45/35	KEF-DT/K4F-D						<b>51728</b>	IS0531	1,8
<b>TAURUS</b>									
60	105.3P	3,1	11.78-12.84	<b>10782</b>	IA0112	55	<b>51732</b>	IS0201	3
60 C	105.3P	3,1	11.78-12.84	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
<b>TIGER</b>									
100	105.5L	5,2	01.77-12.84	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
SIX105	986P		01.77-09.80	<b>51723</b>	IA0037		<b>51732</b>	IS0201	3
<b>TITAN</b>									
160 DT	1000.6WTI	6	05.91-	<b>69929</b>	IA0666	85	<b>53285</b>	IS0254	3
190	1000.6WTIR	6	01.92-	<b>69919</b>	IA0463	65	<b>51732</b>	IS0201	3
190DT	1000.6WTIR	6	01.92-	<b>69929</b>	IA0666	85	<b>53285</b>	IS0254	3
<b>VIGNERON</b>									
35	982L	1,8	03.78-08.85	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>53282</b>	IS0521	
35			09.85-	<b>51723</b>	IA0037	33			
45, 50	983L	2,7	03.78-01.82	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>53282</b>	IS0521	2,7
45, 50			09.85-	<b>51723</b>	IA0037	33			
60	105.3P	3,1	03.78-08.85	<b>69938</b>	IA0784	33	<b>51732</b>	IS0201	3
60			09.85-02.88	<b>51723</b>	IA0337	33	<b>51732</b>	IS0201	3
62DT	1000.3A			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53282</b>	IS0521	2,7
70	100.4P	3,8	06.82-02.88	<b>51723</b>	IA0037	33	<b>51732</b>	IS0201	3
75DT	1000.4AT			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>53285</b>	IS0254	3

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>SCHLÜTER</b>									
<b>PROFIT</b>									
2000TVL	SDMT112W8	10	12.81-	<b>51722</b>	IA0096	33			
	SDMT112W8	10	12.81-	<b>51727</b>	IA0499	65			
<b>SUPER</b>									
1050, V/1150V	SDM108W6	7	06.72-05.83	<b>51722</b>	IA0096	33			
	SDM108W6	7	06.83-	<b>51727</b>	IA0499	65			
	SDM108W6	7	06.83-	<b>51722</b>	IA0096	33			
1050V	SDM108W6	7	01.74-05.83	<b>51727</b>	IA0499	65			
1250V	SDM110W6	7	06.72-10.82	<b>51722</b>	IA0096	33			
1250V, VL	SDM110W6	7							
	SDM110W6	7	11.82-	<b>51722</b>	IA0096	33			
1250VL	SDM110W6	7	06.72-10.82	<b>51727</b>	IA0499	33			
	SDM110W6	7	11.82-	<b>51722</b>	IA0096	33			
1250VL	SDM110W6	7	06.72-10.82	<b>51722</b>	IA0096	33			
	SDM110W6	7	11.82-	<b>51727</b>	IA0499	65			
1300VL	SDM112W6	7,4	12.81-	<b>51727</b>	IA0499	65			
1500TV	SDMT110W6	7	06.72-10.82	<b>51722</b>	IA0096	33			
	SDMT110W6	7	06.72-10.82	<b>51727</b>	IA0499	65			
	SDMT100W6	7	11.82-11.87	<b>51722</b>	IA0096	33			
	SDMT100W6	7	11.82-11.87	<b>51727</b>	IA0499	65			
1500TVL	SDMT110W6	7	06.72-10.82	<b>51722</b>	IA0096	33			
	SDMT110W6	7	06.72-10.82	<b>51727</b>	IA0499	65			
	SDMT110W6	7	11.82-11.87	<b>51722</b>	IA0096	33			
	SDMT110W6	7	11.82-11.87	<b>51727</b>	IA0499	65			
1600TVL	SDMT112W6	7,4	12.81-	<b>51722</b>	IA0096	33			
	SDMT112W6	7,4	12.81-	<b>51727</b>	IA0499	65			
1800 VL			06.72-07.78	<b>51722</b>	IA0096	33			
<b>(EX. SUPER E7800T)</b>									
1800TVL	SDMT112W6	7,4	12.81-	<b>51727</b>	IA0499	65			
	SDMT112W6	7,4	12.81-	<b>51722</b>	IA0499	65			
2000TVL	SDMT112W8	10	12.81-	<b>51722</b>	IA0096	33			
	SDMT112W8	10	12.81-	<b>51727</b>	IA0499	65			
2500VL	MAN-D5266ME	11	01.81-11.87	<b>69903</b>	IA0097	55			
<b>STEYR</b>									
<b>BAUREIHE 13</b>									
80				<b>61561</b>		11	<b>51728</b>	IS0548	2,7
86				<b>61561</b>		11	<b>51728</b>	IS0548	2,7
180/30PS				<b>61561</b>		11	<b>55391</b>	IS0432	2,7
180				<b>61561</b>		11	<b>55391</b>	IS0432	2,7
182				<b>61561</b>		11	<b>55391</b>	IS0432	2,7
185				<b>61561</b>		11	<b>55391</b>	IS0432	2,7
280				<b>61561</b>		11	<b>55391</b>	IS0432	2,7
<b>JUBILÄUMSREIHE</b>									
188				<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51728</b>	IS0548	2,7
				<b>61561</b>		11			
190				<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51728</b>	IS0548	2,7
				<b>61561</b>		11			
288				<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51732</b>	IS0201	3
				<b>61561</b>		11			
290				<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51732</b>	IS0201	3
				<b>61561</b>		11			

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043/(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>STEYR</b>									
<b>PLUS-SERIE</b>									
30-PLUS				<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51728</b>	IS0548	2,7
				<b>61561</b>		11			
30-PLUS				<b>69955</b>	IA0226	65			
				<b>61561</b>		11			
40-PLUS				<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51728</b>	IS0548	2,7
				<b>61561</b>		11			
40-PLUS				<b>69955</b>	IA0226	65			
				<b>61561</b>		11			
50-PLUS				<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51732</b>	IS0201	3
50-PLUS				<b>69955</b>	IA0226	65			
70-PLUS				<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53283</b>	IS0821	3
70-PLUS				<b>69955</b>	IA0226	65			
90-PLUS				<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53283</b>	IS0821	3
90-PLUS				<b>69955</b>	IA0226	65			
430	WD210.40			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51728</b>	IS0548	2,7
430				<b>69955</b>	IA0226	65			
540	WD308			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51728</b>	IS0548	2,7
540				<b>69955</b>	IA0226	65			
545	WD308			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51728</b>	IS0548	2,7
545				<b>69955</b>	IA0226	65			
548	WD308			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51728</b>	IS0548	2,7
548				<b>69955</b>	IA0226	65			
650		3,1		<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51732</b>	IS0201	3
	WD408.41	3,1	11.75-06.77	<b>69955</b>	IA0226	65			
658	WD408.42	3,1		<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51732</b>	IS0201	3
	WD408.42	3,1	03.77-12.79	<b>69955</b>	IA0226	65			
760		3,1		<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51732</b>	IS0201	3
	WD408.40	3,1	01.76-06.77	<b>69955</b>	IA0226	65			
768	WD408.43	3,1		<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51732</b>	IS0201	3
	WD409.43	3,1	03.77-12.79	<b>69955</b>	IA0226	65			
870	WD410.40	4	01.73-01.76	<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53283</b>	IS0821	3
870				<b>69955</b>	IA0226	65			
980	IA0062			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53283</b>	IS0821	3
	WD412.40	4,4	04.74-09.77	<b>69955</b>	IA0226	65			
988	WD412.41	4,4	06.77-03.79	<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53286</b>	IS0751	3
988				<b>69955</b>	IA0226	65			
1090	WD610	6	07.68-12.72	<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53283</b>	IS0821	3
1090				<b>69955</b>	IA0226	65			
1100	WD610.40	6	07.71-09.77	<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53283</b>	IS0821	3
1100	WD610.40	6	08.71-09.77	<b>69955</b>	IA0226	65			
1108	WD610.44			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53286</b>	IS0751	3
1108				<b>69955</b>	IA0226	65			
1200	WD610.41/43	6	11.72-12.75	<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53283</b>	IS0821	3
1200	WD610.41/43	6	11.72-12.75	<b>69955</b>	IA0226	65			
1400A				<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53286</b>	IS0751	3
1400A				<b>69955</b>	IA0226	65			

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>STEYR</b>									
<b>80ER-SERIE</b>									
8045	WD317.30/35			<b>69919</b>	IA0463	65	<b>65842</b>	-	3
8055	WD311.44/45	2,6	02.82-	<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51733</b>	IS0671	3
8055	WD311.46/47	2,6	02.82-	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>53284</b>	IS0709	2,7
8060	WD311.40/41								
8060	WD311.87	2,6	01.80-	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>53284</b>	IS0709	2,7
8065	WD311.85/86	2,6	09.86-	<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51733</b>	IS0671	3
8065	WD311.85/86	2,6	09.86-	<b>69955</b>	IA0226	65	<b>53284</b>	IS0709	2,7
8070	WD411.41/42			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51733</b>	IS0671	3
8070	WD411.43/44		10.92-	<b>69955</b>	IA0226	65			
8075	WD411.45/46			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51733</b>	IS0671	3
8075	WD411.46		10.92-	<b>69955</b>	IA0226	65			
8080	WD411.85/86			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51733</b>	IS0671	3
8080	WD411.89/90	3,5	01.82-	<b>69955</b>	IA0226	65			
8085	WD411.92		10.92-	<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51733</b>	IS0671	3
8085				<b>69955</b>	IA0226	65			
8090	WD411			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51733</b>	IS0671	3
8090				<b>69955</b>	IA0226	65			
8095-RS 1	WD411.91			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>51733</b>	IS0671	3
8095-RS 1				<b>69955</b>	IA0226	65			
8100	WD611.40/41			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53285</b>	IS0254	3
8100				<b>69955</b>	IA0226	65			
8110	WD611.43/85			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53285</b>	IS0254	3
8110				<b>69955</b>	IA0226	65			
8120	WD611.85/86			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53285</b>	IS0254	3
8120				<b>69955</b>	IA0226	65			
8130	WD611.87/88		10.84-	<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53285</b>	IS0254	3
8130				<b>69955</b>	IA0226	65			
8140	WD612.40	6,6	06.77-12.81	<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53286</b>	IS0751	3
8140				<b>69955</b>	IA0226	65			
8150	WD612.87	6,6		<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53286</b>	IS0751	3
8150				<b>69955</b>	IA0226	65			
8160	WD612.85	6,6	06.77-12.81	<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53286</b>	IS0751	3
8160				<b>69955</b>	IA0226	65			
8165 TURBO	WD612.86	6,6	06.86-	<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53286</b>	IS0751	3
8165 TURBO				<b>69955</b>	IA0226	65			
8170 TURBO	WD612.89	6,6	05.81-12.88	<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53286</b>	IS0751	3
8170 TURBO				<b>69955</b>	IA0226	65			
8180	TURBO			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53286</b>	IS0751	3
8180				<b>69955</b>	IA0226	65			
<b>BAUREIHE 600</b>									
667				<b>53294</b>	IA0595	65	<b>55386</b>	IS0897	3
667				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
680				<b>53294</b>	IA0595	65	<b>55386</b>	IS0897	3
680				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
<b>900ER SERIE</b>									
942				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>65842</b>	-	3
948				<b>69919</b>	IA0463	65	<b>65842</b>	-	3
955	MWM MOTOR			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
955							<b>53289</b>	IS0670	3
964	MWM MOTOR			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.



Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)



Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>STEYR</b>									
<b>900ER SERIE</b>									
964							<b>53289</b>	IS0670	3
970	MWM MOTOR			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
970							<b>53289</b>	IS0670	3
M948	PERKINS			<b>41154</b>	IA0810	70	<b>51729</b>	IS0520	2,7
M948							<b>97438</b>	IS1393	3,2
M958	PERKINS			<b>41154</b>	IA0810	70	<b>51729</b>	IS0520	2,7
M958									
M952	PERKINS			<b>41154</b>	IA0810	70	<b>51729</b>	IS0520	2,7
M952							<b>97438</b>	IS1393	3,2
M963	PERKINS			<b>41154</b>	IA0810	70	<b>51729</b>	IS0520	2,7
M963							<b>97438</b>	IS1393	3,2
M968	MWM, - Fg.Nr. 004939			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
M968				<b>69935</b>	IA0875	95			
M968				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>53289</b>	IS0670	3
M975				<b>51727</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
M975				<b>94812</b>	IA1153	120	<b>53289</b>	IS0670	3
M968	VALMET/SISU			<b>53294</b>	IA0595	65	<b>53288</b>	IS0179	3
M968				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
<b>900ER SERIE</b>									
M975	VALMET/SISU			<b>53294</b>	IA0595	65	<b>53288</b>	IS0179	3
M975	ab DBD0040001			<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
9078	MWM MOTOR			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
9078				<b>53291</b>	IA0914	80	<b>53289</b>	IS0670	3
9086	MWM MOTOR			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
9086				<b>53291</b>	IA0914	80	<b>53289</b>	IS0670	3
9094	MWM MOTOR			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
9094				<b>53291</b>	IA0914	80	<b>53289</b>	IS0670	3
M9078	MWM MOTOR			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
M9078	BIS FG.NR.004517			<b>53291</b>	IA0914	80	<b>53289</b>	IS0670	3
M9083	MWM MOTOR			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
M9083				<b>53291</b>	IA0914	80	<b>53289</b>	IS0670	3
M9086	MWM MOTOR			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
M9086	BIS FG.NR.004517			<b>53291</b>	IA0914	80	<b>53289</b>	IS0670	3
M9094	MWM MOTOR			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>55370</b>	IS0669	2,7
M9094	BIS FG.NR.004517			<b>53291</b>	IA0914	80	<b>53289</b>	IS0670	3
M9078	VALMET/SISU MOTOR			<b>53124</b>	IA1348	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
M9086	VALMET/SISU MOTOR			<b>53124</b>	IA1348	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
M9094	VALMET/SISU MOTOR			<b>53124</b>	IA1348	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
9080M			02.04-	<b>53124</b>	IA1348	95	<b>55386</b>	IS0897	3
9080MT			10.07-	<b>53124</b>	IA1348	95	<b>55386</b>	IS0897	3
9085MT	TIER 3		01.08-	<b>53124</b>	IA1348	95	<b>67851</b>	IS1303	3,2
9090M			02.04-	<b>53124</b>	IA1348	95	<b>55386</b>	IS0897	3
9090MT			10.07-	<b>53124</b>	IA1348	95	<b>55386</b>	IS0897	3
9095MT	TIER 3		01.08-	<b>53124</b>	IA1348	95			
9095MT				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>67851</b>	IS1303	3,2



Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>STEYR</b>									
<b>9100ER-SERIE</b>									
9100M			02.04-	<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55386</b>	IS0897	3
9100M				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
9100MT			10.07-	<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55386</b>	IS0897	3
9105MT	TIER 3		01.08-	<b>69935</b>	IA0875	95			
9105MT				<b>94808</b>	IA0952	120			
9105	WD420			<b>53291</b>	IA0914	80			
9105				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55386</b>	IS0897	3
9105				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
9105				<b>94812</b>	IA1153	120			
9115	WD620			<b>53291</b>	IA0914	80			
9115				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55386</b>	IS0897	3
9115				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
9115				<b>94812</b>	IA1153	120			
9125	WD620			<b>53291</b>	IA0914	80			
9125				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55386</b>	IS0897	3
9125				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
9125				<b>94812</b>	IA1153	120			
9145	WD620			<b>53291</b>	IA0914	80			
9145				<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55386</b>	IS0897	3
9145				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
9145				<b>94812</b>	IA1153	120			
9155	WD620						<b>41236</b>	IS0526	2,8
9155							<b>97437</b>	IS1377	3,2
9155							<b>97427</b>	IS1160	4,2
9160	WD620						<b>41236</b>	IS0526	2,8
9160							<b>97437</b>	IS1377	3,2
9160							<b>97427</b>	IS1160	4,2
9170	WD620						<b>41236</b>	IS0526	2,8
9170							<b>97437</b>	IS1377	3,2
9170							<b>97427</b>	IS1160	4,2
9180	WD620						<b>41236</b>	IS0526	2,8
9180							<b>97437</b>	IS1377	3,2
9180							<b>97427</b>	IS1160	4,2
9190	WD634						<b>41236</b>	IS0526	2,8
9190							<b>97437</b>	IS1377	3,2
9190							<b>97427</b>	IS1160	4,2
9200	WD634						<b>41236</b>	IS0526	2,8
9200							<b>97437</b>	IS1377	3,2
9200							<b>97427</b>	IS1160	4,2
<b>KOMPAKT</b>									
360			04.03-	<b>67844</b>	IA1152	80	<b>26490</b>	IS0203	2,7
360							<b>78770</b>	IS1263	2,6
370			04.03-	<b>67844</b>	IA1152	80	<b>26490</b>	IS0203	2,7
370							<b>78770</b>	IS1263	2,6
375			04.03-	<b>67844</b>	IA1152	80	<b>26490</b>	IS0203	2,7
375							<b>78770</b>	IS1263	2,6
485			10.5-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
495			10.5-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
4055S			09.11-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
4065			04.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.okeprofi.com](http://www.okeprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>STEYR</b>									
<b>KOMPAKT</b>									
									
4065S			09.11-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>97453</b>	IS1189	3,2
4075			04.08-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
4085			01.07-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
4085	FPTTIER4		12.12-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>97453</b>	IS1189	3,2
4095			01.07-	<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
4095	FPTTIER4		12.12-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>97453</b>	IS1189	3,2
4095				<b>94811</b>	IA1504	120			
4105	FPTTIER4		12.12-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>97453</b>	IS1189	3,2
4115	FPTTIER4		03.14-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>97453</b>	IS1189	3,2
4115				<b>94811</b>	IA1504	120	<b>78771</b>	IS1109	4,2
<b>PROFI</b>									
4100			09.03-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
4110			01.07-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
4110				<b>67656</b>	IA1378	150			
4110 CVT			07.13-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
4110 CVT				<b>67656</b>	IA1378	150			
4115			09.03-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
4120			01.07-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
4120				<b>67656</b>	IA1378	150			
4120 CVT			07.13-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
4120 CVT				<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS1109	4,2
4130			01.07-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
4130 CVT			07.13-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
4130 CVT				<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS1109	4,2
6115			01.07-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
6125			01.07-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
6125 CLASSIC			06.09-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
6125 CLASSIC				<b>67656</b>	IA1378	150			
6135			09.03-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
6140			01.07-	<b>94813</b>	IA1224	120	<b>78771</b>	IS0999	4,2
6140 CLASSIC			06.09-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
<b>CVT-SERIE</b>									
CVT 120			07.00-05.03	<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVT 120							<b>55386</b>	IS0897	3
CVT 130			07.00-05.03	<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVT 130							<b>55386</b>	IS0897	3
CVT 150			07.00-05.03	<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVT 170			07.00-05.03	<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVT 170							<b>55386</b>	IS0897	3
CVT 6130			12.10-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6130				<b>67858</b>	IA1379	200			
CVT6135			05.03-	<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVT 6135				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55386</b>	IS0897	3
CVT 6140			01.07-	<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVT 6140				<b>94810</b>	IA1301	200	<b>55386</b>	IS0897	3
CVT 6145			05.03-	<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVT 6145				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55386</b>	IS0897	3



Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
STEYR									
CVT-SERIE									
CVT 6145			12.10-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6145				<b>67858</b>	IA1379	200			
CVT 6150			01.07-	<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVT6150				<b>94810</b>	IA1301	200	<b>55386</b>	IS0897	3
CVT 6150	FPTTIER 4		05.15-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6150				<b>67858</b>	IA1379	200			
CVT 6155			05.03-	<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVT 6155				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55386</b>	IS0897	3
CVT 6160			01.07-	<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVT 6160				<b>94810</b>	IA1301	200	<b>55386</b>	IS0897	3
CVT 6160			12.10-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6160				<b>67858</b>	IA1379	200			
CVT 6165			11.08-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6165				<b>94810</b>	IA1301	200			
CVT 6165	FPTTIER 4		05.15-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6165				<b>67858</b>	IA1379	200			
CVT 6170			05.03-	<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVT 6170				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55386</b>	IS0897	3
CVT 6170			12.10-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6170				<b>94810</b>	IA 1301	200			
CVT 6175			01.07-	<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVT 6175				<b>94810</b>	IA1301	200	<b>55386</b>	IS0897	3
CVT6175	FPTTIER 4		05.15-	<b>67656</b>	IA1378	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6175				<b>67858</b>	IA1379	200			
CVT 6180			11.08-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6180				<b>94810</b>	IA1301	200			
CVT 6185			12.10-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6185				<b>94810</b>	IA1301	200			
CVT 6190			05.03-	<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVT 6190				<b>94808</b>	IA0952	120	<b>55386</b>	IS0897	3
CVT6195			03.06-	<b>69935</b>	IA0875	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
CVT 6195				<b>94810</b>	IA1301	200	<b>55386</b>	IS0897	3
CVT 6200			11.08-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6200				<b>94810</b>	IA1301	200			
CVT 6205			12.10-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6205				<b>94810</b>	IA1301	200			
CVT 6210			11.08-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6210				<b>94810</b>	IA1301	200			
CVT 6215			12.10-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6215				<b>94810</b>	IA1301	200			
CVT 6220	FPTTIER 4		05.15-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6220				<b>94810</b>	IA1301	200			
CVT 6225			11.08-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6225				<b>94810</b>	IA1301	200			
CVT 6230			12.10-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6230				<b>94810</b>	IA1301	200			
CVT 6240	FPTTIER 4		05.15-	<b>94809</b>	IA1198	150	<b>78771</b>	IS0999	4,2
CVT 6240				<b>94810</b>	IA1301	200			



Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
VALTRA-VALMET									
365	320DS TURBO			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
465	320DS TURBO			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
565	320DS TURBO			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
665	420D			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
700				<b>69907</b>	IA0276	65	<b>53288</b>	IS0179	3
702				<b>69907</b>	IA0276	65	<b>53288</b>	IS0179	3
800				<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
865	420DS			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
900	420DS			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
1394			01.84-	<b>69907</b>	IA0276	65			
1494			01.84-	<b>69907</b>	IA0276	65			
1594			01.84-	<b>69907</b>	IA0276	65			
1694			01.84-	<b>69907</b>	IA0276	65			
6000				<b>69907</b>	IA0276	65	<b>53288</b>	IS0179	3
6200	44DT			<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
6250	44DT			<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
6300	420			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
6300	44DT			<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
6350HI				<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
6400	420			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
6400	44DT			<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
6550 HI	44ET			<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
6600	320DS TURBO			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
6600							<b>55393</b>	IS0836	4,2
6650				<b>53295</b>	IA0675	95			
6750	420DW			<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55386</b>	IS0897	3
6750							<b>55393</b>	IS0836	4,2
6800	420DW						<b>55386</b>	IS0897	3
6800							<b>55393</b>	IS0836	4,2
6850	420DW			<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55386</b>	IS0897	3
6850							<b>55393</b>	IS0836	4,2
8000	620D			<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55386</b>	IS0897	3
8000							<b>55393</b>	IS0836	4,2
8050	620DS TURBO	6,6		<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55386</b>	IS0897	3
8050							<b>55393</b>	IS0836	4,2
8150	620DS TURBO	6,6		<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55386</b>	IS0897	3
8150							<b>55393</b>	IS0836	4,2
8350	6220DS1			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
8350							<b>55393</b>	IS0836	4,2
8400	620DS TURBO			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
8400							<b>55393</b>	IS0836	4,2
8450	620DWRE			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
8450							<b>55393</b>	IS0836	4,2
8550	634DS TURBO	7,4		<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55386</b>	IS0897	3
8550							<b>55393</b>	IS0836	4,2
8750	634DS TURBO	7,4		<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55386</b>	IS0897	3
8750							<b>55393</b>	IS0836	4,2
8950	634DS TURBO			<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55386</b>	IS0897	3
8950							<b>55393</b>	IS0836	4,2

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>VALTRA-VALMET</b>									
<b>A-SERIE</b>									
									
A75				<b>53295</b>	IA0675	95			
A75							<b>67851</b>	IS1303	3,2
A82				<b>53295</b>	IA0675	95			
A82							<b>67851</b>	IS1303	3,2
A83	33CTA						<b>67851</b>	IS1303	3,2
A85				<b>53295</b>	IA0675	95			
A85							<b>67851</b>	IS1303	3,2
A85							<b>55393</b>	IS0836	4,2
A92				<b>53295</b>	IA0675	95			
A92							<b>67851</b>	IS1303	3,2
A92							<b>55393</b>	IS0836	4,2
A93	33CTA						<b>67851</b>	IS1303	3,2
A95				<b>53295</b>	IA0675	95			
A95							<b>67851</b>	IS1303	3,2
A95							<b>55393</b>	IS0836	4,2
<b>C-SERIE</b>									
C100	420D			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
C100							<b>55393</b>	IS0836	4,2
C15, C20	420D			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
C15, C20							<b>55393</b>	IS0836	4,2
C200	420D			<b>69907</b>	IA0276	65	<b>55386</b>	IS0897	3
C200							<b>55393</b>	IS0836	4,2
<b>N-SERIE</b>									
N82	44DTA			<b>94814</b>	IA0925	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
N91	44DTA			<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
N91							<b>67851</b>	IS1303	3,2
N92	44DTA			<b>94814</b>	IA0925	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
N93	33AWI			<b>94814</b>	IA0925	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
N101	44DT/DTA			<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
N101							<b>67851</b>	IS1303	3,2
N103	33AWI			<b>94814</b>	IA0925	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
N111	44DT/DTA			<b>53295</b>	IA0675	95	<b>55393</b>	IS0836	4,2
N111							<b>67851</b>	IS1303	3,2
N113	44AWI/4V			<b>94814</b>	IA0925	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
N121	44CWA			<b>94814</b>	IA0925	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
N121							<b>67851</b>	IS1303	3,2
N123	44AWI/4V			<b>94814</b>	IA0925	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
N141	44CWA			<b>94814</b>	IA0925	120	<b>55393</b>	IS0836	4,2
N141							<b>67851</b>	IS1303	3,2
<b>WARCZALOWSKI</b>									
WT20							<b>68175</b>	IS0250	2,7
<b>ZETOR</b>									
<b>3000-SERIE</b>									
3011	Z3001			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53288</b>	IS0179	3
3045	Z3001			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>53288</b>	IS0179	3
3320, 3340	Z5201						<b>53288</b>	IS0179	3
3320,3340	Z5201						<b>67851</b>	IS1303	3,2
3511, 3545	Z3001			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53288</b>	IS0179	3
3513	Z3001			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>53288</b>	IS0179	3

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.okeprofi.com](http://www.okeprofi.com)

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:	
<b>ZETOR</b>									
<b>4000-SERIE</b>									
									
4320,4340	Z6201						<b>53288</b>	IS0179	3
4320,4340							<b>67851</b>	IS1303	3,2
4341 SUPER							<b>53288</b>	IS0179	3
4341 SUPER							<b>67851</b>	IS1303	3,2
4511, 4611	Z4001			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53288</b>	IS0179	3
4712	Z4701			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>53288</b>	IS0179	3
4718	Z4701			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>53288</b>	IS0179	3
4911	Z4901			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53288</b>	IS0179	3
<b>5000-SERIE</b>									
5011	Z5001			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53288</b>	IS0179	3
5211	Z5001			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53288</b>	IS0179	3
5245	Z5201						<b>53288</b>	IS0179	3
5245							<b>67851</b>	IS1303	3,2
5320, 5340	Z7201						<b>53288</b>	IS0179	3
5320, 5340							<b>67851</b>	IS1303	3,2
5511,5545	Z5501						<b>53288</b>	IS0179	3
5511,5545	Z5501						<b>67851</b>	IS1303	3,2
5516	Z5501						<b>53288</b>	IS0179	3
5516							<b>67851</b>	IS1303	3,2
5611, 5645	Z5501			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>53288</b>	IS0179	3
5647	Z5501			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>53288</b>	IS0179	3
5711, 5718	Z5501			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>53288</b>	IS0179	3
5745, 5748	Z5501			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>53288</b>	IS0179	3
5911, 5945	Z5901			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>53288</b>	IS0179	3
<b>6000-SERIE</b>									
6011, 6045	Z6001			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53288</b>	IS0179	3
6211	Z6201			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53288</b>	IS0179	3
6212, 6245							<b>53288</b>	IS0179	3
6212, 6245							<b>67851</b>	IS1303	3,2
6320	Z7701						<b>53288</b>	IS0179	3
6320							<b>67851</b>	IS1303	3,2
6511, 6518							<b>53288</b>	IS0179	3
6511, 6518							<b>67851</b>	IS1303	3,2
6522							<b>53288</b>	IS0179	3
6522							<b>67851</b>	IS1303	3,2
6711, 6718	Z6701						<b>53288</b>	IS0179	3
6745, 6748	Z6701						<b>53288</b>	IS0179	3
6911	Z6901						<b>53288</b>	IS0179	3
6911							<b>67851</b>	IS1303	3,2
6918,6945	Z6901			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>53288</b>	IS0179	3
6918, 6945							<b>67851</b>	IS1303	3,2
<b>7000-SERIE</b>									
7011, 7045	Z7001			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53288</b>	IS0179	3
7211, 7245	Z7201			<b>91942</b>	IA0062	33	<b>53288</b>	IS0179	3
7520, 7540							<b>55382</b>	IS0863	3,1
7711, 7745	Z7701			<b>51727</b>	IA0499	65	<b>53288</b>	IS0179	3
<b>8000-SERIE</b>									
8011, 8045 CRYSTAL							<b>53283</b>	IS0821	3

Traktortyp	Motor	Hubraum	Baujahr	Lichtmaschine		Ampere	Starter		KW	
				Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		Bestellnr.:	Vergleichsnr.:		
<b>ZETOR</b>										
<b>8000-SERIE</b>										
										
8111, 8145 CRYSTAL	Z8401.1 (134)							<b>53283</b>	IS0821	3
8211, 8245	Z8401.1234							<b>53283</b>	IS0821	3
8520, 8540								<b>55382</b>	IS0863	3,1
9641		4,2						<b>55382</b>	IS0863	3,1
<b>9000-SERIE</b>										
9211, 9245	Z8002.1334							<b>53283</b>	IS0821	3
9520, 9540				<b>53291</b>	IA0914	80		<b>55382</b>	IS0863	3,1
9641		4,2						<b>55382</b>	IS0863	3,1
<b>10000-SERIE</b>										
10011, 10045 CRYSTAL				<b>53291</b>	IA0914	80		<b>53283</b>	IS0821	3
10111, 10145 CRYSTAL	Z8002.134							<b>53283</b>	IS0821	3
10211, 10245	Z8002.1234							<b>53283</b>	IS0821	3
10520, 10540, 10641								<b>55382</b>	IS0863	3,1
12111, 121	Z8701.1			<b>53291</b>	IA0914	80				
16145	Z8602.1			<b>53291</b>	IA0914	80				